

บทที่ 5

สรุปผลโครงการและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน

ผลจากการปฏิบัติงานตรวจเช็คหัวดักจับควันและหัวดักจับความร้อน ทำให้อุปกรณ์ทุกตัวที่ทำการตรวจเช็คใช้งานได้ปกติก่อนที่จะทำการบำรุงรักษา แต่คณะผู้จัดทำยังดำเนินการปฏิบัติงานได้ช้ากว่าที่กำหนดเพราะยังขาดความรู้เฉพาะด้านอยู่บ้าง จึงต้องทำการฝึกการดำเนินการเพื่อทำงานให้ได้ตามเวลาที่กำหนด

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

คณะผู้จัดทำยังขาดความรู้เกี่ยวกับหัวดักจับควันและหัวดักจับความร้อน ทำให้การปฏิบัติงานค่อนข้างช้า แต่ก็ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอย่างดีจึงทำให้สามารถจัดทำรายงานได้สำเร็จ แต่รายงานยังมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ เนื่องจากบริษัท เซอร์วิส เดอะ เบสท์ จำกัด(แผนกวิศวกรรมบริการ) ประกอบด้วยแผนกดับเพลิง แผนกไฟฟ้า แผนกปรับอากาศ แผนกสุขาภิบาล และแผนก Service ทำให้การติดต่อประสานงานค่อนข้างยาก หากต้องการให้รายงานฉบับนี้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องมีเนื้อหาครอบคลุมทุกแผนก

คณะผู้จัดทำจึงดำเนินการเฉพาะในส่วนที่ได้สังกัดอยู่เท่านั้น

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา

ควรศึกษาข้อมูลในการดำเนินการให้มากกว่านี้ก่อนปฏิบัติงาน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ