

## บทที่ 5

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

เนื่องด้วยจากการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาซึ่งผู้จัดทำปฏิบัติงานครบ 600 ชั่วโมง กับ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ โครงการ ที.เอส.ที. คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 2 ทำการศึกษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้กับระบบดับเพลิงภายใน โครงการทำงานควบคู่กัน และเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยที่สะดวกใช้งานง่ายและมีการตรวจจับการเพลิงไหม้แม่นยำและระงับเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว

#### 5.2 ปัญหาที่พบ

5.2.1 ลูกบ้านไม่ให้ความร่วมมือและละเลยการเปลี่ยนตัวตรวจจับความร้อน

5.2.2 ขาดการอบรม ร.ป.ภ ให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติเพื่อสามารถเข้าระงับเหตุได้ทันที

#### 5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 จัดการอบรม ร.ป.ภ ให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติเพื่อสามารถเข้าระงับเหตุได้ทันที

5.3.2 ควรตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้มีความถี่มากกว่านี้

5.3.3 ควรมีการฝึกซ้อมเหตุเพลิงไหม้ทุก 6 เดือน หรือ ทุก 1 ปี

#### 5.4 คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

5.4.1 ควรหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์โดยสารทันทีเนื่องจากลิฟต์โดยสารจะเคลื่อนที่ลงมาที่ชั้น G ทันที และประตูลิฟต์จะเปิดออกอัตโนมัติ

5.4.2 ให้ทุกคนรีบหนีออกจากบันไดหนีไฟเท่านั้น