



รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

Construction of Electrical Control Cabinets for Industrial Vacuum
Machines


โดย
นางสาวกานดา บัวแก้ว 6023200010
นายทองขาว ศิลปชัย 6023200013

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


หัวข้อโครงการ	การสร้างตู้คอนโทรลไฟฟ้าสำหรับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
	Construction of Electrical Control Cabinet for Industrial Vacuum Machine
ผู้ช่วยผู้จัดทำ	นางสาวกานดา บัวแก้ว
	นายทองขาว ศิลปชัย
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์ ศุภบวรเดชยิร

อนุมัติให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน升กิจศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


คณะกรรมการสอบโครงการ

 อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวยพจน์ ศุภบวรเดชยิร)

 พนักงานที่ปรึกษา
(นางธนารัชดา ชนะ)

 กรรมการกล่อง
(อาจารย์สันติสุข สว่างกล้า)

 กรรมการกล่อง
(อาจารย์จุระ ย่านต่อ)

 ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ)

จดหมายนำส่งรายงาน

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์ ศุภบวรเดศีร

ตามที่คณะผู้จัดทำ นางสาวกานดา บัวแก้ว และ นายทองขาว ศิลปชัย นักศึกษาภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 13
มกราคม ถึงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตำแหน่งวิศวกรฝึกหัด ของแผนกไฟฟ้า ส่วนการผลิต ณ
บริษัท อุ Huay เอเชีย จำกัด และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาให้ศึกษาและทำรายงานเรื่อง
“การสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม”

บัดนี้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุดแล้ว ผู้จัดทำจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้จำนวน 1 เล่มเพื่อขอรับคำปรึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวกานดา บัวแก้ว

นายทองขาว ศิลปชัย

นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาชีวกรรมไฟฟ้า

ชื่อโครงงาน	: การสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
ชื่อนักศึกษา	: นางสาวกานดา บัวแก้ว 6023200010
	: นายทองขาว ศิลปชัย 6023200013
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์ ศุภบวรสถีร
ระดับการศึกษา	: บริณญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
ภาควิชา	: วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะ	: วิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา	: 2/2562

บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ได้นำเสนอประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กับ บริษัท อุหวัก เอเชีย จำกัด โดยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้า สำหรับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม เพื่อให้เครื่องจักรทำงานเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งทางผู้จัดการแผนกผลิตจะมอบหมายให้พนักงานพี่เลี้ยงแนะนำกิจศึกษาสหกิจศึกษาได้ฝึกงานในแผนกไฟฟ้าในตำแหน่งวิศวกรฝึกหัดเพื่อเรียนรู้การทำงานในแผนกไฟฟ้า เกี่ยวกับการสร้างตู้ควบคุมเครื่องจักรของบริษัทโดยเริ่มตั้งแต่การรับคำสั่งการผลิต การออกแบบ การออกแบบ การเลือกอุปกรณ์ การประกอบตู้ควบคุม การเขียนโปรแกรมพีแอลซีการติดตั้ง และขั้นตอนการทดสอบตู้ควบคุม ได้ถูกนำเสนออย่างละเอียดในโครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้

คำสำคัญ : เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม/ตู้ควบคุมไฟฟ้า/การเขียนโปรแกรมพีแอลซี


Project Title	:	Construction of Electrical Control Cabinets for Industrial Vacuum Machines
By	:	Ms.Kanda Boukaew 6023200010
	:	Mr.Thongkaow Silapachai 6023200013
Advisor	:	Asst.Prof.Vyapote Supabowornsathian
Degree	:	Bachelor of Engineering
Major	:	Electrical Engineering
Faculty	:	Engineering
Semester/Academic year	:	2/2019

Abstract

This co-operative study project presented practical experiences in Construction of Electrical Control Cabinets for Industrial Vacuum Machines. This was the learning between cooperative studies with Huwak Asia Co., Ltd. The intern was responsible for the design and construction of electrical control cabinets for industrial vacuum cleaners to work in accordance with various conditions and requirements. The intern was assigned work in the electrical department as a trainee engineer to learn in the electrical department. It consisted of the construction of the company's machine control cabinet from taking orders, manufacturing, designing, equipment selections, assembling the control cabinet PLC programming, installation and control cabinet testing procedure. The details of the cooperative education project was described in the project.

Keywords: Vacuum Machines, Electrical Control Cabinets, PLC Programing

Approved by



กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

การที่ผู้จัดทำได้มาปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท ยูวัคเอยชี จำกัด ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม ถึงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 15 สัปดาห์ ส่งผลให้ผู้จัดทำได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีค่ามากมาย สำหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ายดังนี้

1. บริษัท สูหัสват เอเชีย จำกัด
2. นาง ธนาพร ชัชนา พนักงานที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์ ศุภบวรเศสียร อาจารย์ที่ปรึกษา

และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงาน

ผู้จัดทำข้อขับพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาในการทำงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของการทำงานจริงซึ่งคณาจารย์ผู้จัดทำข้อขับพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี่ด้วย

ជុំដាក់ទាំងស្រី

สารบัญ

	หน้า
จดหมายนำส่งรายงาน	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทคัดย่อ	ค
Abstract	ง
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Control Cabinet)	3
2.2 Enclosure (ตัวตู้ด้านนอก)	3
2.3 มอเตอร์ (Motor)	3
2.4 วงจรกำลัง(Power Circuit)	9
2.5 วงจรควบคุม(Control Circuit)	10
2.6 มอเตอร์เบรกเกอร์ (Motor Breaker)	11
2.7 Magnetic Contactor	12
2.8 รีเลย์ (Relay)	13
2.9 Timer Relay	17
2.10 PLC	18
2.11 Push Button Switch	25
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน	
3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ	30
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร	30
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร	31
3.4 ตำแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย	31
3.5 ชื่อและตำแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา	31
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	31

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	32
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติตามโครงการ	
4.1 ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน	33
4.2 ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ในแผนกโปรดักซ์ชั่น	34
4.3 ศึกษาการข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้า	35
4.4 ศึกษาการออกแบบเงื่อนไขของตู้ควบคุมไฟฟ้า	41
4.5 ศึกษาการเขียนแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า	44
4.6 ทำความรู้จักกับ Software LogoSoft Comfort.	54
4.7 ศึกษาการประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า	67
4.8 ศึกษาการทดสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า	74
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการปฏิบัติการ	75
5.2 ประโยชน์ด้านสังคม	75
5.3 ประโยชน์ด้านการทำงาน	75
5.4 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	75
5.5 การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน	76
บรรณานุกรม	77
ภาคผนวก ก	78
ประวัติผู้จัดทำ	98
เอกสารอ้างอิง	

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 การ启动ท่อมอเตอร์โดยตรง (Direct on line starting)	6
รูปที่ 2.2 Mortor Current Mortor Torque	8
รูปที่ 2.3 วงจรและหลักการทำงานของการ启动แบบสตาร์ท-เดลต้า	9
รูปที่ 2.4 วงจรกำลัง (Power Circuit)	10
รูปที่ 2.5 Magnetic Contactor	13
รูปที่ 2.6 รีเลย์ (Relay)	13
รูปที่ 2.7 รีเลย์ (Relay)	14
รูปที่ 2.8 Coil ที่อยู่ในตัวของ Relay	14
รูปที่ 2.9 สัญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้าของรีเลย์	15
รูปที่ 2.10 Mechanical indicator , LED indicator	15
รูปที่ 2.11 Tester	16
รูปที่ 2.12 จำนวนหน้าสัมผัสการใช้งาน	16
รูปที่ 2.13 โครงสร้างของพีเออลซี	19
รูปที่ 2.14 อุปกรณ์สวิตช์ควบคุมวงจร (Control Circuit Elements)	24
รูปที่ 2.15 โครงสร้างของสวิตช์ปุ่มกด	25
รูปที่ 2.16 แบบกดติด ปล่อยดับ	26
รูปที่ 2.17 แบบกดติด กดดับ	26
รูปที่ 2.18 หลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม (Status or Pilot Lamp)	27
รูปที่ 2.19 แสดงสถานะเพียงอย่างเดียว	27
รูปที่ 2.20 แสดงสถานะพร้อมสวิทปุ่มกด	27
รูปที่ 2.21 แสดงสถานะพร้อมเสียงเตือน Buzzer	28
รูปที่ 2.22 ซีเล็คเตอร์สวิตช์ และสวิตช์กุญแจ (Selector Switch & Key Switch)	28
รูปที่ 2.23 สวิตช์ฉุกเฉิน (Emergency Stop Switch)	29
รูปที่ 3.1 แผ่นผังองค์กร	31
รูปที่ 4.1 ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานจากพนักงานที่ปรึกษา	34
รูปที่ 4.2 รูปแสดงถึงหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องดูดฝุ่น	35
รูปที่ 4.5 รูปแสดงตัวอย่างตามคำนิยามต่างๆทางด้านไฟฟ้า	41
รูปที่ 4.6 รูปแสดงตัวอย่างมาตรฐานการออกแบบแบบสตาร์ท-เดลต้าที่ใช้กำลังไฟฟ้าไม่เกิน 4 kW	22
รูปที่ 4.7 การออกแบบมาตรฐานของแต่ละฟังค์ชันในการทำงาน	43
รูปที่ 4.9 รูปแสดงตัวอย่าง Layout อุปกรณ์ที่ติดตั้งที่หน้าตู้ควบคุมไฟฟ้า	44
รูปที่ 4.10 รูปแสดงตัวอย่าง Layout อุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า	45

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.12 รูปแสดงตัวอย่าง Front Page ของแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า (Circuit Diagram)	47
รูปที่ 4.13 รูปแสดงตัวอย่าง คำนิยามและรายชื่อของอุปกรณ์ของตู้ควบคุมไฟฟ้า	47
รูปที่ 4.14 รูปแสดงตัวอย่าง Layout ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งด้านนอกของตู้ควบคุมไฟฟ้า	48
รูปที่ 4.15 รูปแสดงตัวอย่าง Layout ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในของตู้ควบคุมไฟฟ้า	49
รูปที่ 4.16 รูปแสดงตัวอย่าง Circuit Diagram	50



สารบัญตาราง

	หน้า
รูปที่ 4.3 ตารางแสดงอุปกรณ์แสดงผลด้วยจอภาพที่สามารถนำมาใช้ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า	36
รูปที่ 4.4 ตารางแสดงคำจำกัดความต่างๆทางด้านไฟฟ้า	37
รูปที่ 4.8 รูปตารางแสดงตัวอย่าง Standard Function	43
รูปที่ 4.11 รูปตารางแสดงตัวอย่าง Components List	46
รูปที่ 4.17 รูปตารางแสดงตัวอย่าง Terminal Diagram	51
รูปที่ 4.18 รูปตารางแสดงตัวอย่าง Cable Diagram	52
รูปที่ 4.19 ตารางแสดง I/O List ของเครื่องดัฟนอุตสาหกรรม รุ่น DS 2520	53



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

บริษัท สูหัสกี้ เอเชีย จำกัด เป็นโรงงานประกอบเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งนำเข้าชิ้นส่วนมาจากสำนักงานใหญ่ บริษัท สูหัสกี้ เยอรมันนี จำกัด แต่ระบบควบคุมของเครื่องจักรนั้นออกแบบและประกอบโดยแผนกไฟฟ้าในส่วนผลิตของบริษัทสูหัสกี้ เอเชียเองภายใต้ข้อกำหนดและมาตรฐานเดียวกับที่สำนักงานใหญ่ในประเทศเยอรมันนี

การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ทำให้มีโอกาสที่จะได้ทำความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งทราบถึงการทำงานที่มีขั้นตอนการทำงานและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งการปฏิบัติงานและการนำความรู้ด้านต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ จะทำให้เกิดแนวทางในการศึกษาหากความรู้เพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติใช้ในอนาคตต่อไป

ด้วยเหตุนี้จึงจัดทำรายงานโครงการสหกิจศึกษาเล่มนี้ขึ้น เพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางในการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาของการศึกษาและวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นในการผลิต ควบคุมเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการทดสอบการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อเรียนรู้ในการทำความเข้าใจถึงขั้นการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

1.2.2 เพื่อเรียนรู้ในการประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้ร่วมงาน

1.2.3 เพื่อให้มีความเข้าใจในการเลือกใช้อุปกรณ์อุปกรณ์สำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้าตามเงื่อนไข หรือข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามต้องการของลูกค้า

1.2.4 เพื่อให้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ

1.2.5 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรู้จักการทำงานอย่างปลอดภัยเป็นขั้นตอนและถูกต้อง

1.2.6 เพื่อให้ทราบถึงหลักการออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า

1.2.7 เพื่อให้ทราบถึงหลักการทดสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า

1.2.8 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงาน

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ออกแบบตู้ควบคุมเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมให้ทำงานเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- การ starters ทมอเตอร์แบบ Y- Δ (starters- เดลต้า)
- ป้องกันการต่อสายเรียงสลับเฟสด้วย (Phase Monitoring Relay)
- ป้องกันมอเตอร์กระແสเกิน (Motor Overload Protection)
- การแจ้งเตือนเมื่อแรงดันอัดอากาศต่ำ (Compressed Air Low)
- การแจ้งเตือนเมื่อแรงดันแตกต่างของความดันผ้ากรองฝุ่นเกินกำหนด (Filter Differential Pressure Monitoring)
- การควบคุมการเดินเครื่องหรือหยุดเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมโดยสัญญาณเครื่องจักรหลัก (Remote Start/Stop Function)
- การส่งสัญญาณไปที่เครื่องจักรหลักเมื่อเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมพร้อมใช้งาน กำลังให้งาน หรือเกิดข้อผิดพลาด (Interlocking Signals between Main machine and Vacuum Cleaner)
- การบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม (Vacuum Cleaner's Operating Hour Meter)

1.3.2 การทดสอบตู้ควบคุมไฟฟ้าก่อนนำไปติดตั้ง

1.3.3 การติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

1.3.4 การทดสอบความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

1.3.5 การทดสอบเงื่อนไขการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 การทำงานอย่างปลอดภัย

1.4.2 เข้าใจหลักการ และ วิชาการมากขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง

1.4.3 เข้าใจการออกแบบวงจรไฟฟ้าให้ทำงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

1.4.4 เข้าใจการทดสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า

1.4.5 เข้าใจการทดสอบความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดของบริษัท

1.4.6 รู้จักแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การวางแผนการปฏิบัติงาน

1.4.7 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขได้ตรงจุด

1.4.8 สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาเพื่อใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต

บทที่ 2

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Control Cabinet)

ตู้ควบคุมไฟฟ้า คือ ตู้ที่เป็นแหล่งรวม อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรรวมถึงอุปกรณ์วัดคุณต่างๆตามข้อกำหนดของเครื่องจักรนั้นๆ เช่น มอเตอร์เบรกเกอร์ (Motor Breaker), Magnetic Contactor, รีเลย์ (Relay), PLC, มิเตอร์ (Meter), อุปกรณ์สวิตช์ควบคุมวงจร (Control Circuit Elements) เช่น สวิตช์ปุ่มกด (Push Button Switch) และหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ (Pilot lamp)

2.2 Enclosure (ตัวตู้ด้านนอก)

ตัวตู้ด้านนอกประกอบขึ้นมาจากโลหะโดยขึ้นโครงเข้ารูปเพื่อให้เป็นโครงตู้ มีประตูเปิดปิดได้ที่ด้านหน้าหรือทุกด้าน โดยประตูอาจจะมีสองชั้น (กรณีประตูด้านนอกมักประกอบเข้ากับแผ่นพลาสติกใสหรือกระจก เพื่อใช้มองสัญญาณไฟที่ต้องอยู่ด้านในได้) ซึ่งการออกแบบตู้จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

- สามารถทนรับแรงดันจากภายนอกได้
- ทนความร้อน (ในระดับความร้อนที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการลัดวงจร (Arc))
- ทนการกัดกร่อนของสารเคมีหรือน้ำทະเล
- ป้องกันความชื้น
- ป้องกันฝุ่น
- ป้องกันวัตถุแข็ง
- ป้องกันการไฟเข้าของของเหลว
- ป้องกันสัตว์เลี้ยงคลานเข้าไปภายในตู้
- ป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า

โดยค่าการป้องกันตามข้างต้นต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบมาตรฐาน ม.อ.ก. / IEC / IP (พิกัดการกันน้ำกันฝุ่น)

2.3 มอเตอร์ (Motor)

มอเตอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ประกอบด้วยชุดลวดที่พันรอบแกนโลหะที่วางอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กโดย เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังชุดลวดที่อยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็ก จะทำให้ชุดลวดหมุนไปรอบแกน และเมื่อสลับขั้วไฟฟ้า การหมุนของชุดลวดจะหมุนกลับทิศทางเดิม

มอเตอร์ (Motor) มี 2 ประเภท คือ

- มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor)
- มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor)

มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเข้าไปในชุดลวดอาร์เมเนจอร์ เพื่อทำให้เกิดการดูดและผลักกันของแม่เหล็กถาวรกับแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากชุดลวดมอเตอร์จึงหมุนได้

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ คือ มอเตอร์ที่ป้อนไฟฟ้ากระแสสลับเข้าไปเพื่อให้ได้พลังงานกลอกมา โครงสร้างของมอเตอร์คล้ายมอเตอร์กระแสตรง แต่จำนวนเฟสมีทั้ง 1 เฟสและ 3 เฟส โดย 3 เฟสจะมี จำนวนชุดลวดจะเพิ่มเป็น 3 ชุด มอเตอร์กระแสสลับนิยมใช้งานทุกประเภทตั้งแต่อุปกรณ์ขนาดเล็กไปจนถึงในอุสาหกรรมทุกประเภท เนื่องจากมีราคาถูกกว่าเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง สามารถต่อ กับไฟฟ้ากระแสสลับได้โดยง่าย และมีการบำรุงรักษาง่าย นิยมใช้งานของมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ (induction motor) เป็นจำนวนมาก

ทำไมต้องมีการควบคุมการstarterของมอเตอร์ไฟฟ้าสลับ 3 เฟส

ในการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าสลับ 3 เฟสที่ใช้ความเร็วรอบคงที่ มอเตอร์ในขณะ starters ออกจากจุดหยุดนิ่งจะต้องใช้กระแสจำนวนมากเพื่อเอาชนะแรงเนื้อยานะหยุดนิ่งและเมื่อมอเตอร์ทำงานจะเกิดแรงบิดหรือแรงฉุดกระชากระซิ่งมาก เรายังต้องหาวิธีลดกระแสลงรวมทั้งลดแรงบิดลงซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดความเสียหายของเบริงหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้องอยู่กับเพลาของมอเตอร์

วิธีการstarter ที่มอเตอร์ไฟฟ้าสลับ 3 เฟส

วิธีการstarter ที่มอเตอร์ไฟฟ้าสลับ 3 เฟส มีหลายวิธี แต่ที่นิยมใช้กันจะมี 2 ประเภท คือ

1. การstarter แบบแรงดันเต็มพิกัด (Full Voltage Starting)

หรือที่เราเรียกว่าการต่อโดยตรง (Direct Online Starter: DOL) นั่นเอง มอเตอร์จะมีกระแสขณะ starters ประมาณ 6 ถึง 7 เท่าของกระแสพิกัดจึงหมายความว่าขนาดใหญ่กว่าที่ต้องการแรงบิดสูง การstarter ที่ด้วยวิธีนี้หากใช้กับเครื่องจักรที่มีโหลดน้อยๆ จะทำให้อัตราเร่งของโรเตอร์สูงเกินไป เนื่องจากมอเตอร์มีแรงบิดขณะ starters สูงจะทำให้เกิดการกระชากระซิ่งจะนำไปสู่การสึกหรอของชุดส่งกำลัง ชุดเกียร์และชุดขับเคลื่อน ทำให้เกิดการชำรุดและสึกหรอย่างรวดเร็วซึ่งมอเตอร์จะถูกต่อผ่านอุปกรณ์ starters และล่วงต่อเข้ากับสายไฟ กำลังโดยตรงทำให้มอเตอร์ starters ด้วยแรงดันเท่ากับสายจ่ายแรงดันทันทีทันใดและกระแสขณะ

สตาร์ทสูงถึงประมาณ 600 % ของแรงดันเต็มพิกัด ก่อให้เกิด อันตรายต่อมอเตอร์ หรือวงจรไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ต่อร่วมสายจ่ายกำลังมอเตอร์ได้

ส่วนประกอบของวงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง

1.1.1 วงจรสตาร์ท (Start Circuit)


ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าไปเข้าคอล์ยแม่เหล็ก ทำให้คุณแทกเตอร์ทำงานจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยัง มอเตอร์

1.1.2 วงจรคงสภาพการทำงาน (Holding หรือ Maintaining Circuit)

ทำหน้าที่รักษาสภาพการทำงานของคุณแทกเตอร์เอาไว้ หลังจากวงจรสตาร์ทเปิดวงจร

1.1.3 วงจรป้องกันมอเตอร์ (Protection Circuit)

ประกอบด้วยพิวาร์ และโอลิเวอร์โอลด์ ทำหน้าที่ป้องกันมอเตอร์จากการเกิดโอเวอร์โอลด์ และป้องกัน การลัดวงจร



รูปที่ 2.1 การสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง (Direct on line starting)

2. การสตาร์ทโดยการลดแรงดัน (Reduce Voltage Starting)

การสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟสที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า 5 กิโลวัตต์นั้นไม่สามารถใช้วิธีการสตาร์ตง่ายได้ (Direct Start) ได้ เนื่องจากกระแสสตาร์ทสูงมาก (ปกติค่ากระแสสตาร์ทสูงประมาณ 5 - 7 เท่า ของค่ากระแสตามปกติของค่ากระแสสตาร์ทตามปกติ ของค่าพิกัดมอเตอร์) จึงต้องการอาศัยเทคนิค การสตาร์ท มอเตอร์ ที่สามารถลดกระแสขณะสตาร์ทมอเตอร์ได้มีนิยม叫做 เล้าการสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่ จะทำให้เกิดผลเสียแก่ ระบบไฟฟ้าหลายประการ เช่น

1. ทำให้เกิดไฟแสงสว่างวุบหรือกระพริบ
2. ทำให้อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกทำงาน
3. อาจเกิดโอเวอร์โหลดแก่ระบบจ่ายไฟเข้าโรงงาน เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า
4. อาจทำให้พาวเวอร์แสลงสูงที่ระบบจ่ายไฟฟ้าขาด
5. กระทบต่อการทำงานของมอเตอร์ตัวอื่นๆ ในโรงงานที่ทำงานในสภาพวิวัฒนาการอยู่ อาจดับหรือหยุดทำงานได้ เพราะไฟตก

ดังนั้นมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 กิโลวัตต์ต้องใช้เทคนิคการสตาร์ทมอเตอร์ เป็นการลดกระแส ในขณะสตาร์ทมอเตอร์ไม่ให้สูงจนเป็นอันตรายจึงต้องมีการลดแรงดันในขณะสตาร์ทซึ่งเป็นผลทำให้กระแสในขณะสตาร์ทลดลงด้วย การสตาร์ทมอเตอร์โดยวิธีการลดแรงดันมีหลายวิธีเช่น

1. การใช้หม้อแปลงอโต้ (Auto-Transformer Reduced-Voltage Starter)

วิธีการสตาร์ทมอเตอร์แบบนี้ใช้หม้อแปลงอโต้ที่มีขดลวดหลายชุดที่สามารถเปลี่ยนแท็ปแรงดันได้ หลายระดับ เช่น 50%, 65% หรือ 80% ของแรงดันสายจ่าย เป็นต้น

2. การสตาร์ทโดยการใช้ชุดขดลวดบางส่วน (Part-Winding Starter)

การสตาร์ทแบบนี้ใช้ขดลวดแยกกัน 2 ชุดต่อขานกันภายในสเตเตอร์ของมอเตอร์ สามารถลดกระแส ในขณะสตาร์ทได้ถึง 20% - 35% ของกระแสเต็มพิกัด

3. การใช้ความต้านทานปฐมภูมิ (Primary Resistance Starter)

เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด โดยการใช้ความต้านทานต่ออนุกรมกับขดลวดแต่ละเฟสของมอเตอร์ ทำให้ แรงดันขณะสตาร์ทต่ำกว่าความต้านทานและขดลวดมอเตอร์ในแต่ละเฟสรับแรงดันจากสายจ่าย กำลังประมาณ 70% - 80% และเมื่อมอเตอร์หมุนไปได้สักระยะหนึ่งความต้านทานก็จะถูกตัดออกไป และปล่อยให้มอเตอร์รับแรงดันจากสายจ่ายได้โดยตรง

4. การใช้ชุดลวดเหนี่ยวนำปฐมภูมิ (Primary Reactance Starter)

เป็นวิธีการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะคล้ายกับการใช้ความต้านทานในข้อ 3 แต่ใช้ชุดลวดเหนี่ยวนำต่อแทนความต้านทานเมื่อข้อดีกว่าการใช้ ความต้านทานคือ สามารถลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากความร้อนได้

5. การสตาร์ทแบบสตาร์ท-เดลต้า (Star-Delta Starter)

การสตาร์ทแบบสตาร์-เดลตานี้เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากออกแบบง่าย และเหมาะสมสำหรับการสตาร์ทมอเตอร์สามเฟสแบบหนี่ยวนำใช้สำหรับมอเตอร์ที่มีการต่อขดลวดภายในที่มีปลายสายต่อออกมาข้างนอก 6 ปลาย และมอเตอร์จะต้องมีพิกัดแรงดันสำหรับ การต่อแบบเดลตาที่สามารถต่อเข้ากับแรงดันสายจ่ายได้อย่างปลอดภัย ปกติพิกัดที่ตัวมอเตอร์สำหรับระบบแรงดัน 3 เฟส 380 V จะระบุเป็นเป็น 380/660 V ในขณะสตาร์ทมอเตอร์จะทำการต่อแบบสตาร์ (Star หรือ Y) ซึ่งสามารถลดแรงดันขณะสตาร์ทได้ และเมื่อมอเตอร์หมุนไปได้สักระยะหนึ่งมอเตอร์จะทำการต่อแบบเดลตา (Delta หรือ D)

6. การสตาร์ทสลิป-ring มอเตอร์ (Slip ring motor starter)


มอเตอร์สลิปริงเป็นมอเตอร์ที่มีโรเตอร์เป็นแบบขดลวดพัน และมีวงแหวนลีน (Slip ring) สำหรับต่อ ความต้านทานภายนอกเข้าไปยังขดลวดโรเตอร์ในการเริ่มสตาร์ทมอเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อลดกระแส ขณะสตาร์ท

7. การสตาร์ทโดยการใช้อุปกรณ์โซลิดสเตต (Solid State motor starter)

เป็นการสตาร์ทมอเตอร์โดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประเภทโซลิดสเตต โดยปกติเป็นพวก เอสซีอาร์ (Silicon Control Rectifier; SCR) ซึ่งในขณะที่มอเตอร์เริ่มเร่งความเร็วอุปกรณ์โซลิดสเตต จะช่วยควบคุมแรงดันและกระแสให้เหมาะสม เอสซีอาร์มีความสามารถในการสวิตช์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้แรงบิดขณะสตาร์ตเรียบไม่กระชากร


ซึ่งวิธีที่ใช้งานกันมากในอุตสาหกรรมคือ การ starters แบบ Star-Delta ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะ การ starters แบบ starters-เดลต้าเท่านั้น

การสตาร์ทแบบスター-เดลต้า ใช้เทคนิคการสตาร์ทมอเตอร์แบบลดกระแสต่อนิ่งตันเพื่อแก้ปัญหากระเสากางสูง ซึ่งเกิดผลเสียดังที่กล่าวมาแล้ว โดยการทำงานมอเตอร์จะถูกสตาร์ททำงานแบบ Star และเมื่อมอเตอร์หมุนไปด้วยความเร็ว 75% ของความเร็วปกติ มอเตอร์จะถูกสั่งให้ทำงานแบบ Delta แทน เราสามารถดูกราฟกระแสและแรงบิดที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างการสตาร์ทแบบต่อโดยตรงและスター-เดลต้า



รูปที่ 2.2 Mortor Current Mortor Torque

การสตาร์ทแบบสตาร์ต-เดลต้า นี้เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากออกแบบง่ายและเหมาะสมสำหรับ การสตาร์ทมอเตอร์สามเฟสแบบหนี่ยวนำ ใช้สำหรับมอเตอร์ที่มีการต่อขดลวดภายในที่มีปลายสาย ต่อออกมาข้างนอก 6 ปลายและมอเตอร์จะต้องมีพิกัดแรงดันสำหรับการต่อแบบเดลต้าที่สามารถต่อ เข้ากับแรงดันสายจ่ายได้อย่างปลอดภัย ปกติพิกัดที่ตัวมอเตอร์สำหรับระบบแรงดัน 3 เฟส 380 V จะ ระบุเป็น 380/660 V




รูปที่ 2.3 วงจรและหลักการทำงานของการสตาร์ทแบบสตาร์ต-เดลต้า

2.4 วงจรกำลัง (Power Circuit)

วงจรกำลังของการ starters ทมอเตอร์แบบสตาร์- เดลต้า้นการ starters จะต้องเรียงกัน ไปจาก starters ไปเดลต้า และค่อนแทคเตอร์ starters กับค่อนแทคเตอร์เดลต้าจะต้องมี Interlock ซึ่งกันและกัน การควบคุมมี 2 อย่างคือ เปลี่ยนจาก starters ไปเดลต้าโดยการกด PushButtonSwitch กับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติด้วยการใช้ รีเลย์ตั้งเวลาการควบคุมแบบอัตโนมัติมี 2 วิธี

1. ต่อจุด starters ด้วย K2 ก่อนจ่ายไฟเข้า K1
2. จ่ายไฟด้วย K1 ก่อนต่อจุด starters ด้วย K2



รูปที่ 2.4 วงจรกำลัง (Power Circuit)

2.5 วงจรควบคุม (Control Circuit)

วงจรควบคุม starters ทมอเตอร์ starters-เดลต้าแบบบอตโนมัติโดยใช้รีเลย์ตั้งเวลาขับขันตอนการทำงาน

1. กด S2 ให้ค่อนแทคเตอร์ K2 ทำงานต่อแบบ starters และรีเลย์ตั้งเวลา K4T ทำงานค่อนแทคปิด ของ K2 ใน霎วที่ 4 ตัววงจร K3 และค่อนแทคปกติปิดใน霎วที่ 2 ต่อวงจรให้เม่นค่อนแทค K1
2. หลังจากที่ K1 ทำงานและปล่อย S2 ไปแล้ว หน้าสัมป堪ติเปิด(N.O.)ของ K1 ใน霎วที่ 3 ต่อวงจรให้ค่อนแทคเตอร์ K2 และตัวตั้งเวลา K4T จะทำงานตลอดเวลาขณะนี้มอเตอร์หมุนแบบ starters(Star)
3. รีเลย์ตั้งเวลา K4T ทำงานหลังจากเวลาที่ตั้งไว้ค่อนแทคเตอร์ K2 จะถูกตัดออกจากวงจรด้วย หน้าสัมผัสปกติปิด(N.C.)ของ รีเลย์ตั้งเวลา K4T ใน霎วที่ 1 หน้าสัมผัสปกติปิด(N.C.)ของ K2 ใน霎วที่ 4 กลับสู่ภาวะเดิมต่อวงจรให้กันค่อนแทคเตอร์ K3 ทำงาน และหน้าสัมผัสปกติปิด(N.C.)ของ K3 ใน霎วที่ 1 จะตัดค่อนแทคเตอร์ K2 และรีเลย์ตั้งเวลา K4T ออกจากวงจร จะคงเหลือค่อนแทคเตอร์ K1 และ K3

ทำงานร่วมกันมอเตอร์หมุนแบบ เดลต้า(Delta)

4. เมื่อต้องการหยุดการทำงานของมอเตอร์ให้กดสวิตช์ S1(Stop)

ข้อดีของการ starters ทมอเตอร์แบบ Star-Delta

ลดกระแส Inrush Current ที่เกิดขึ้นช่วง Start Motor

ไม่ก่อให้เกิด Harmonics ในระบบ

ซ่อมบำรุงรักษาง่าย

ข้อเสียของการ starters ทมอเตอร์แบบ Star-Delta

ถ้าต่อมอเตอร์ใช้งานในระบบของไฟฟ้า เช่น ปั๊มน้ำ ปั๊มไชดรอลิก และมีการหยุดมอเตอร์ทันที จะทำให้เกิด Water Hammer, Water Surge ซึ่งมีผลทำให้ท่อระเบิด หรือใบพัดหัก

ราคาสูงกว่าแบบ DOL เพราะใช้อุปกรณ์มากกว่า

วงจรซับซ้อน ถ้าต่อผิดอาจทำให้ระเบิดได้

2.6 มอเตอร์เบรกเกอร์ (Motor Breaker)



ป้องกันความผิด พลัดก้างไฟฟ้า

ป้องกันความผิดพลัดก้างไฟฟ้า เช่น การลัดวงจรไฟฟ้า หรือไฟช็อต มอเตอร์เบรกเกอร์สามารถขัดจังหวะความผิดพลัดก้างไฟฟ้าได้ตามค่า Breaking Capacity (Icu) ได้



ป้องกันมอเตอร์เกิด โอเวอร์โหลด

การป้องกันมอเตอร์เกิดโอเวอร์โหลด เมื่อมอเตอร์ดึงกระแสไฟฟ้าไปใช้เกินกว่าค่าที่ระบุไว้บน nameplate



ป้องกันไฟฟ้าไม่สมดุล และการสูญเสียไฟฟ้า

การป้องกันความไม่สมดุลของไฟฟ้าและการสูญเสียไฟฟ้า เช่นในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าลัดวงจรจะถูกปลดออกกันก่อน แต่ต้องพบข้อผิดพลาดจากภายนอกกันนี้

การจะ starters ทมมีอุปกรณ์ที่ใช้อยู่หลายอย่าง นอกจากรแมกнетิกกับโอเวอร์โหลดที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญแล้ว ยังมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลย นั่นก็คือ เบรกเกอร์สำหรับ starters ทมอเตอร์ หรือที่เรียกว่า Motor Protection Circuit Breaker หรือเรียกย่อๆ ว่า MPCB อุปกรณ์ตัวนี้นับว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการ starters โดยเฉพาะ ทดแทนการใช้เบรกเกอร์แบบทวีปีที่มีข้อจำกัดอยู่

Motor Protection Circuit Breaker (MPCB) เป็นอุปกรณ์ประเภทป้องกันไฟฟ้าเฉพาะ ซึ่งออกแบบมาใช้กับ starters ไฟฟ้าโดยเฉพาะ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการ

สตาร์ทมอเตอร์ สามารถใช้กับวงจรมอเตอร์ทั้ง 60 Hz และ 50 Hz มอเตอร์เบรกเกอร์จะต่างจากเบรกเกอร์ที่ว่าไปตรงที่ช่วยลดความยุ่งยากในการเลือกใช้งาน ที่มักพบเจอมีอยู่เบรกเกอร์ที่ว่าไป

การทำงานของมอเตอร์เบรกเกอร์ (Motor Breaker)

การทำงานของมอเตอร์ เบรกเกอร์จะมีการทำงานที่เหมือนกับการทำงานของโอลูเมต์ริค รีเลย์ และ เชอร์กิต เบรกเกอร์ นาราบกัน เพราะมอเตอร์เบรกเกอร์คืออุปกรณ์ที่รวมหน้าที่ทำงานของ 2 อุปกรณ์ เอก้าไว้ด้วยกัน คือสามารถป้องกันการลัดวงจรและโอลูเมต์ริคได้

ภายในโอลูเมต์ริคความร้อน (Heater) พันกับแผ่นไบเมทัล (Bimetal หรือแผ่นโลหะผลิตจากโลหะต่างชนิดกัน) เชื่อมติดกัน เมื่อได้รับความร้อนแผ่นโลหะจะโก่งตัว ขาดความร้อนซึ่งเป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟไปมอเตอร์ เมื่อกระแสไฟหลุดเข้าสูงในระดับค่าหนึ่ง ส่งผลขาดความร้อนทำให้แผ่นไบเมทัลร้อนและโก่งตัว ดันให้หน้าสัมผัสปกติปิด NC ของโอลูเมต์ริคที่ต่ออนุกรมอยู่กับแรงควบคุมเบิดวงจร ตัดกระแสไฟฟ้าจากคอลลีกของคอนแทกเตอร์ ทำให้หน้าสัมผัสหลัก (Main Contact) ของคอนแทกเตอร์ ปลดมอเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ ป้องกันมอเตอร์ความเสียหายจากไฟเกินได้

ข้อแตกต่างหลักระหว่าง MPCB กับเบรกเกอร์อื่น ๆ คือ MPCB สามารถป้องกันการผันผวนของเฟสและการสูญเสียเฟสได้ ในมอเตอร์สามเฟสต้องใช้ตัวนำไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่สมดุล เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความไม่สมดุลหากมากกว่า 2% จะเป็นอันตรายต่ออายุการใช้งานของมอเตอร์ หากแรงดันไฟฟ้าเฟสเกิดการสูญเสียไปอย่างฉับพลัน ผลกระทบจะยิ่งมากขึ้นเนื่องจากมอเตอร์จะทำงานต่อไปได้เพียงสองขั้นตอนเท่านั้น เบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์สามารถตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านี้ได้โดยการวัดความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าเฟส และจะปลดมอเตอร์ทันทีถ้าเกิดปัญหาขึ้น

2.7 Magnetic Contactor

แมกнетิกคอนแทกเตอร์ คืออุปกรณ์สวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อการเปิด-ปิด ของหน้าสัมผัส (Contact) ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิด-ปิดหน้าสัมผัส ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้า เช่น เปิด-ปิด การทำงานของวงจรควบคุมมอเตอร์ นิยมใช้ในวงจรของระบบแอร์, ระบบควบคุมมอเตอร์ หรือใช้ในการควบคุมเครื่องจักรต่างๆ โดยแมกнетิกคอนแทกเตอร์นั้น จะมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญต่อการทำงาน ได้แก่ แกนเหล็ก (Core), ชุดวัด (Coil), หน้าสัมผัส (Contact) และสปริง (Spring)



รูปที่ 2.5 Magnetic Contactor

หลักการทำงานแมกเนติก คอนแทคเตอร์

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังขดลวดสนามแม่เหล็กที่อยู่ข้างล่างของแกนเหล็กขดลวดจะสร้างสนามแม่เหล็กที่แรงสนามแม่เหล็กชนะแรงสปริงดึงให้แกนเหล็กชุดที่เคลื่อนที่ (Stationary Core) เคลื่อนที่ลงมาในสภาวะนี้ (ON) คอนแทคท์สองชุดจะเปลี่ยนสภาวะการทำงานคือ คอนแทคปกติปิด จะเปิดวงจรจุดสัมผัสออก และคอนแทคปกติปิดจะต่อวงจรของจุดสัมผัส เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปยังขดลวด สนามแม่เหล็กคอนแทคท์สองชุดจะกลับไปสู่สภาวะเดิม

2.8 รีเลย์ (Relay)

รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็กเพื่อใช้ในการดึงดูดหน้าสัมผัสของคอนแทคให้เปลี่ยนสภาวะโดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด เพื่อทำการปิดหรือเปิดหน้าสัมผัส คล้ายกับสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งความสามารถนี้relay ไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย หลักๆ แล้ว General Relay ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายถ้าแบ่งตามลักษณะของขา แบ่งได้ 3 ประเภท แบบ Blade Terminal (ขาแบบ), PCB (ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์) และ Pin Terminal (ขากลม)




แบบ Blade Terminal (ขาแบบ)

แบบ PCB (ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์)

แบบ Pin Terminal (ขากลม)

รูปที่ 2.6 รีเลย์ (Relay)



รูปที่ 2.7 รีเลย์ (Relay)

รีเลย์ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนหลักก็คือ ส่วนของขดลวด (Coil) เนื่นี้ยังมีการແສຕ່ ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้แก่โลหะไปกระแทกให้หน้าสัมผัสต่อ กัน ทำงานโดยการรับแรงดันจากภายนอกต่อคร่องที่ขดลวดเนื่นี่ยังนำน้ำ เมื่อขดลวดได้รับแรงดัน (ค่าแรงดันที่รีเลย์ต้องการขึ้นกับชนิดและรุ่นตามที่ผู้ผลิตกำหนด) จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้แก่โลหะด้านในไปกระแทกให้แผ่นหน้าสัมผัสต่อ กัน (ซึ่งค่าแรงดันไฟฟ้าที่รีเลย์ต้องการขึ้นกับชนิดและรุ่นตามที่ผู้ผลิตกำหนด โดยปกติถ้าเป็น Coil AC ก็จะ 220-240 V แต่ถ้าเป็น DC ก็จะ 24 V



รูปที่ 2.8 Coil ที่อยู่ในตัวของ Relay

1. ส่วนของหน้าสัมผัส (Contact) ทำหน้าที่เหมือนสวิตช์จ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ที่เราต้องการนั่นเอง


จุดต่อใช้งานมาตรฐาน ประกอบด้วย

จุดต่อ NC ย่อมาจาก Normally Close หมายความว่าปกติปิด หรือ หากยังไม่เจ้ายังไฟให้ขดลวดเนื่นี่ยังหน้าสัมผัสจะติดกัน โดยที่ไม่ได้มีแรงกดต่อจุดนี้เข้ากับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการให้ทำงานตลอดเวลา เช่น

จุดต่อ NO ย่อมาจาก normally Open หมายความว่าปกติเปิด หรือหากยังไม่เจ้ายังไฟให้ขดลวดเนื่นี่ยังหน้าสัมผัสจะไม่ติดกัน โดยที่ไม่ได้มีแรงกดต่อจุดนี้เข้ากับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการควบคุมการเปิดปิด เช่น โคมไฟสนามหน้าบ้าน

จุดต่อ C ย่อมาจาก Common คือจุดร่วมที่ต่อมาจากแหล่งจ่ายไฟ


ทำงานที่รับแรงดันไฟฟ้าจากวงจรที่ต้องการมาควบคุมหรือ Controller เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้เกนโลหะไปกระแทกให้หน้าสัมผัส Contact ให้ต่อ กัน (ซึ่งค่าแรงดันไฟฟ้าที่รีเลย์ต้องการขึ้นกับชนิดและรุ่นตามที่ผู้ผลิตกำหนด โดยปกติถ้าเป็น Coil AC ก็จะ 220-240 V แต่ถ้าเป็น DC ก็จะ 24 V)



รูปที่ 2.9 สัญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้าของรีเลย์

แสดงสถานะ (Indicator)

ทำงานที่แสดงสถานะการทำงานของหน้า Contact รีเลย์ว่าทำงานอยู่หรือไม่ โดยปกติจะมีอยู่ 2 แบบ คือแบบ LED ซึ่งจะติดเมื่อมีการจ่ายไฟเลี้ยงที่ Coil และแบบกลไกซึ่งจะทำงานให้เห็นเมื่อ Contact ทำงาน



รูปที่ 2.10 Mechanical indicator , LED indicator




รูปที่ 2.11 Tester

ปุ่มทดสอบ (Tester)

/+ทำหน้าที่ใช้ทดสอบการทำงานของ Relay แบบ Manual ซึ่งจะช่วยให้การทดสอบง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องจ่ายไฟเลี้ยงที่ Coil

ข้อคำถึงในการใช้งานรีเลย์ทั่วไป

1. แรงดันใช้งาน หรือแรงดันที่ทำให้รีเลย์ทำงานได้ หากเราดูที่ตัวรีเลย์จะระบุค่า แรงดันใช้งานไว้ (หากใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนมากจะใช้แรงดันกระ;set แรงใน การใช้งาน) เช่น 12 VDC คือต้องใช้แรงดันที่ 12 VDC เพื่อนำหากใช้มากกว่านี้ ขดลวดภายใน ตัวรีเลย์อาจจะขาดได้ หรือหากใช้แรงดันต่ำกว่ามาก รีเลย์จะไม่ทำงาน ส่วนในการต่อวงจรนั้นสามารถต่อข้ามได้ เพราะตัวรีเลย์ จะไม่ระบุขั้วต่อไว้ (นอกจากชนิดพิเศษ)
2. การใช้งานกระและผ่านหน้าสัมผัส ซึ่งที่ตัวรีเลย์จะระบุไว้ เช่น 10A 220 VAC คือ หน้าสัมผัสของรีเลย์ นั้นสามารถทนกระแสได้ 10 แอม培ร์ที่ 220 VAC ครับ แต่การใช้ก็ควรจะใช้งานที่ระดับกระแสต่ำกว่า นี้จะเป็นการดีกว่าครับ เพราะถ้ากระแสมากหน้าสัมผัส ของรีเลย์จะละลายเสียหายได้
3. จำนวนหน้าสัมผัสการใช้งาน ควรดูว่ารีเลย์นั้นมีหน้าสัมผัสให้ใช้งานกี่อัน และมีขั้วคอมมอนด้วย หรือไม่ หน้าสัมผัสที่นิยมใช้งานจะเป็นหน้าสัมผัสแบบ DPDT คือมี ขา Pole 2 ขา, ขา Throw 4 ขา, และขาไฟเลี้ยง (Coil) 2 ขา จำไว้เลยว่า DPDT มี 8 ขา แบบอื่นที่นิยมใช้อีก็จะเป็น 3 PDT 11ขา และ 4 PDT 14 ขา



รูปที่ 2.12 จำนวนหน้าสัมผัสการใช้งาน


2.9 Timer Relay

เป็นรีเลย์ประเภทหนึ่งที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ตามที่เราต้องการ เช่น การตั้งเวลาเปิด-ปิด (ON-OFF) ไฟ, ตั้งเวลาเปิด-ปิด (ON-OFF) แอร์ หรือตั้งเวลาเปิด-ปิด (ON-OFF) ปั๊มน้ำ ในอาคาร หรือที่พักอาศัย เป็นต้น แต่ในทางด้านอุตสาหกรรม Timer Relay ได้ถูกนำมาใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในเครื่องจักร หรือในแต่ละภาคส่วนของระบบควบคุม เช่น ควบคุมการทำงานของพัดลมในตู้คอนโทรล, ควบคุมการทำงานของ Compressor เป็นต้น

หลักการทำงานพื้นฐานของ Timer Relay

เป็นรีเลย์ที่สามารถตั้งเวลาการทำงานของหน้าสัมผัสได้มีหลายชนิด ที่นิยมนำมาใช้งานโดยส่วนมากจะแบ่งตามชนิดการทำงานของหน้าสัมผัสเป็น 2 แบบคือ

- 1) หน่วงเวลาหลังจากเอาไฟเข้า (On-Delay Timer) เมื่อจ่ายไฟให้กับรีเลย์ตั้งเวลา หน้าสัมผัสจะอยู่ในตำแหน่งเดิมก่อน เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้แล้วหน้าสัมผัสจะเปลี่ยนไปที่สภาวะตรงข้าม และจะคงอยู่ในตำแหน่งนั้นจนกว่าจะหยุดการจ่ายไฟให้กับรีเลย์
- 2) หน่วงเวลาหลังจากเอาไฟออก (Off-Delay Timer) เมื่อจ่ายไฟให้กับรีเลย์ตั้งเวลา หน้าสัมผัสจะเปลี่ยนสภาวะทันที หลังจากที่เอาไฟออกจากชุด kontakt แล้วและถึงเวลาที่ตั้งไว้ หน้าสัมผัสจะกลับมาอยู่ในสภาวะเดิม



2.10 PLC

โปรแกรมเมเบิลอดจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic Control : PLC) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานต่างๆ โดยภายในมี Microprocessor เป็นตัวประมวลผล และสั่งการที่สำคัญ PLC จะมีส่วนที่เป็นอินพุตและเอาต์พุตที่สามารถต่อออกໄไปใช้งานได้ทันที PLC: Programmable Logic Controller (มีต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นเครื่องควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถจะโปรแกรมได้ ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนวงจรรีเลย์ เนื่องมาจากความต้องการที่อยากรู้ว่าเครื่องควบคุมที่มีราคาถูกสามารถใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PLC

PLC

คือ โปรแกรมเมเบิลอดจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic Control : PLC) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานต่างๆ โดยภายในมี Microprocessor เป็นมันสมองสั่งการที่สำคัญ PLC จะมีส่วนที่เป็นอินพุตและเอาต์พุตที่สามารถต่อออกໄไปใช้งานได้ทันที ตัวตรวจวัดหรือสวิตซ์ต่างๆ จะต่อเข้ากับอินพุต ส่วนเอาต์พุตจะใช้ต่อออกໄไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นเป้าหมาย เราสามารถสร้างวงจรหรือแบบของการควบคุมได้โดยการป้อนเป็นโปรแกรมคำสั่งเข้าไปใน PLC นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นเช่นเครื่องอ่านบาร์โค้ด

(Barcode Reader) เครื่องพิมพ์ (Printer) ซึ่งในปัจจุบันนอกจากเครื่อง PLC จะใช้งานแบบเดี่ยว (Stand-alone) แล้วยังสามารถต่อ PLC หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน (Network) เพื่อควบคุมการทำงานของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยจะเห็นได้ว่าการใช้งาน PLC มีความยืดหยุ่นมากดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเปลี่ยนมาใช้ PLC มากขึ้น


โปรแกรมเมเบิล โลจิก คอนโทรลเลอร์ (PLC)

การใช้ PLC สำหรับควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้ระบบของเรลาย์ (Relay) ซึ่งจำเป็นจะต้องเดินสายไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Hard-Wired ฉะนั้นมีมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือลำดับการทำงานใหม่ ก็ต้องเดินสายไฟฟ้าใหม่ ซึ่งเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ PLC แล้ว การเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือลำดับการทำงานใหม่นั้นทำได้โดยการเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เท่านั้น นอกจากนี้แล้ว PLC ยังใช้ระบบโซลิดสเตต ซึ่งนำเข้าถือกว่าระบบเดิม การกินกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า และสะดวกกว่าเมื่อต้องการขยายขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร

PLC ถูกนำมาแทนที่เรลัยเนื่องจากมีราคาสูงหากมีมากกว่า 10 ตัวขึ้นไปและความมีเสถียรภาพน้อยกว่าเนื่องจากมีหน้าสัมผัสซึ่งจะเคลื่อนที่ขึ้นลงของคอนแทกต์ต่าง ๆ ตามการสั่งงาน ส่วน PLC นั้นจะไม่มีปัญหารื่องหน้าสัมผัส เพราะทำงานด้วยระบบโซลิดสเตต และขนาดของ PLC เล็กลงเรื่อย ๆ ตามเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน มีความสามารถเพิ่มขึ้นเช่น

- ระบบเครือข่าย
- ระบบตรวจสอบการใช้พลังงาน
- ระบบอินพุต-เอาต์พุตแบบดิจิตอล
- สามารถเชื่อมต่อกันได้หลายอุปกรณ์
- การควบคุมจากระยะไกล
- มีหน้าจอระบบสัมผัส
- สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกิดปัญหาได้แบบเรียลไทม์
- ซึ่ง PLC ถือเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาตลอดเวลา

โครงสร้างของ PLC



รูปที่ 2.13 โครงสร้างของพีเออลซี

1. CPU หรือตัวประมวลผล

ทำหน้าที่ประมวลผลโปรแกรม ภายในประกอบไปด้วยวงจรลòจิคไมโครเพรสเซอร์ในการทำงาน แทนตัวรีเลย์ วจrnับ ตัวนับเวลา และซีเค็นเซอร์ ที่เขียนด้วยภาษาตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น

- Relay Ladder หรือ RLL (Relay Ladder Logic)
- Sequential Function chart
- Functional block diagram
- Structured Text
- Instruction List
- Continuous function chart

โดยจะรับข้อมูลมาจากอุปกรณ์อินพุต หน่วยความจำที่ส่งมาจากการเขียนโปรแกรม

แล้วทำการประมวลผลไปที่เอาท์พุตโดยใช้โปรแกรมจาก

2. MEMORY UNIT หรือน่วยความจำ

ทำหน้าที่ในการเก็บรวมข้อมูลที่ใช้สำหรับการสั่งการโดยมีทั้ง ROM และ RAM โดยทั่วไป RAM (แรม) จะต้องใช้ไฟเลี้ยงหรือแบตเตอรี่เล็กสำหรับเก็บข้อมูลหากไฟดับไปข้อมูลจะสูญหายไป

ROM (รอม) PLC ในปัจจุบันจะใช้ EEPROM ในการเก็บข้อมูลข้อต่อเนื่องไฟดับข้อมูลจะไม่สูญหายไป EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory) หน่วยความจำชนิดนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเขียนและลบโปรแกรม โดยใช้วิธีการทางไฟฟ้าเหมือนกับ RAM นอกจากนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำรองไฟเมื่อไฟดับ ราคาก็แพงกว่า แต่จะรวมคุณสมบัติที่ดีของทั้ง RAM และ EPROM เอาไว้ด้วยกัน

3. หน่วยอินพุต/เอาต์พุต (Input/Output Unit)

หน่วยอินพุตจะทำหน้าที่รับสัญญาณจากแหล่งต่าง ๆ เช่น

- Switch
- Limit Switch
- Timer
- Photo-Electric
- Encoder

หน่วยเอาต์พุตทำหน้าส่งข้อมูลออกไปยังอุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ เช่น

- Relays
- Servo Motors
- Solenoids
- Heaters
- LEDs
- Etc.

4. อุปกรณ์สำหรับโปรแกรม (Programmable Device)

ทำหน้าที่ป้อนข้อมูลให้กับตัว PLC เช่น

- Handheld Program
- Computer
- อื่น ๆ

ข้อแตกต่างระหว่าง PLC กับ Computer

1. PLC ถูกออกแบบ และสร้างขึ้นเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
2. การโปรแกรมและการใช้งาน PLC ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากเหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไป PLC มีระบบการตรวจสอบตัวเองตั้งแต่ช่วงติดตั้ง จนถึงช่วงการใช้งานทำให้การบำรุงรักษาทำได้ง่าย
3. PLC ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการตัดสินใจสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การใช้งานสะดวกขณะที่วิธีใช้คอมพิวเตอร์ยุ่งยากและซับซ้อนขึ้น

ประวัติ PLC

ค.ศ.1969

PLC ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกโดย บริษัท Bedford Associates โดยใช้ชื่อว่า Modular Digital Controller (Modicon) ให้กับโรงงานผลิตรถยนต์ในอเมริกาชื่อ General Motors Hydramatic Division บริษัท Allen-Bradley ได้เสนอระบบควบคุมโดยใช้ชื่อว่า PLC

ค.ศ.1970-1979

ได้มีการพัฒนาให้ PLC มีการประมวลผลที่เร็วมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของ Microprocessor ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลระหว่าง PLC กับ PLC โดยระบบแรกคือ Modbus ของ Modicon เริ่มมีการใช้อินพุต/เอาท์พุตที่เป็นสัญญาณ Analog

ค.ศ.1980-1989

มีความพยายามที่จะสร้างมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลของ PLC โดยบริษัท General Motor ได้สร้างプロโตคอลที่เรียกว่า manufacturing automation protocol (MAP) ขนาดของ PLC ลดลงเรื่อย ๆ ผลิตซอฟแวร์ที่สามารถโปรแกรม PLC ด้วยภาษา symbolic โดยสามารถโปรแกรมผ่านทาง personal computer แทนที่จะโปรแกรมผ่านทาง handheld หรือ programing terminal

ค.ศ.1990-ปัจจุบัน

ได้มีความพยายามในการที่จะทำให้ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม PLC มีมาตรฐานเดียวกันโดยใช้มาตรฐาน IEC1131-3 สามารถโปรแกรม PLC ได้ด้วย

- IL (Instruction List)
- LD (Ladder Diagrams)
- FBD (Function Block Diagrams)
- SFC (Sequential Function Chart)
- ST (Structured Text)

ความสามารถของ PLC

PLC สามารถควบคุมงานได้ 3 ลักษณะคือ

1. งานที่ทำงานลำดับก่อนหลัง (Sequence Control) ตัวอย่างเช่น
 - (1) การทำงานของระบบปรีเลอร์
 - (2) การทำงานของไทเมอร์ เคาน์เตอร์
 - (3) การทำงานของ P.C.B. Card
 - (4) การทำงานในระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ หรืองานที่เป็นกระบวนการการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ
2. งานควบคุมสมัยใหม่ (Sophisticated Control) ตัวอย่างเช่น
 - (1) การทำงานทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร
 - (2) การควบคุมแบบอนalog (Analog Control) เช่น การควบคุมอุณหภูมิ (Temperature) การควบคุมความดัน (Pressure) เป็นต้น
 - (3) การควบคุม P.I.D. (Proportional-Integral-Derivation)
 - (4) การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ (Sevo-motor Control)
 - (5) การควบคุม Stepper-motor
 - (6) Information Handling
3. การควบคุมเกี่ยวกับงานอำนวยการ (Supervisory Control) ตัวอย่างเช่น
 - (1) งานสัญญาณเตือน (Alarm) และ Process Monitoring
 - (2) Fault Diagnostic and Monitoring
 - (3) งานต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ (RS-232C/RS422)

- (4) Printer/ASCII Interfacing
- (5) งานควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Automation Networking)
- (6) LAN (Local Area Network)
- (7) WAN (Wide Area Network)
- (8) FA., FMS., CIM. เป็นต้น

การติดตั้ง PLC


ข้อควรพิจารณา ก่อนติดตั้ง

- (1) พื้นที่ในการติดตั้งมีเพียงพอหรือไม่
- (2) จะต้องเผื่อไว้ขยายในอนาคตหรือไม่
- (3) การซ่อมบำรุงต้องทำได้ง่าย
- (4) อุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรมีผลกระทบกับ PLC หรือไม่
- (5) วิธีการป้องกัน PLC จากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย
สภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่ไม่ควรติดตั้ง PLC
- (1) มีแสงแดดส่องโดยตรง
- (2) มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C หรือสูงกว่า 60°C
- (3) มีฝุ่น หรือไออกเลือ
- (4) มีความชื้นมาก
- (5) มีก๊าซที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน หรือไวไฟ
- (6) สั่นสะเทือนมาก

ตัวควบคุมสำหรับ PLC ควรมีลักษณะอย่างไร

1. ต้องป้องกันไม่ให้ PLC เสียหายจากการใช้งานหรือจากส่วนอื่นๆ เช่น จากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งปฏิกูล เช่น ความชื้น น้ำมัน ฝุ่นผง ก๊าซที่มีฤทธิ์การกัดกร่อน
2. มีขนาดใหญ่เพียงพอ สะดวกในการเดินสายไฟต่างๆ
3. ควรติดตั้งตู้ PLC ห่างจากแผงควบคุมไฟฟ้าแรงสูงอย่างน้อย 8 นิ้ว
4. มีสายดิน
5. ควรแยกการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
6. ควรแยกการติดตั้งกับอุปกรณ์ที่มีความร้อนสูง เช่น ฮีทเตอร์ หม้อแปลง หรือตัวต้านทานขนาดใหญ่
7. ไม่ควรให้ PLC ติดตั้งอยู่บนเพดาน หรืออยู่กับพื้น
8. ถ้ามีอุณหภูมิสูงกว่า 60°C ควรติดพัดลมเพาระบายความร้อน หรือติดเครื่องปรับอากาศ

อุปกรณ์สวิตช์ควบคุมวงจร (Control Circuit Elements) เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรทางไฟฟ้าและ ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ เป็นเหมือนอุปกรณ์พื้นฐานใช้ได้กับอุตสาหกรรมทั่วไป




รูปที่ 2.14 อุปกรณ์สวิตช์ควบคุมวงจร (Control Circuit Elements)

2.11 Push Button Switch

Push Button Switch หรือที่เรียกว่าสวิตซ์ปุ่มกด เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรทางไฟฟ้าและใช้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ หรือการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ เป็นเหมือนอุปกรณ์พื้นฐาน ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทั่วไป มีทั้งแบบมีไฟ และทึบแสง

โครงสร้างของสวิตซ์ปุ่มกด

โดยโครงสร้างของสวิตซ์ปุ่มกดสามารถแยกได้ 4 ส่วน ได้แก่



รูปที่ 2.15 โครงสร้างของสวิตซ์ปุ่มกด

ปุ่มกดทำด้วยโลหะหรือพลาสติกซึ่งจะมีหลายหลายสีให้เลือกใช้งาน

ฐานยึดระหว่างปุ่มกดและตัวล็อกหน้าสัมผัส โดยจะมีเกลียวที่ฐานเพื่อไว้สำหรับยึดอุปกรณ์กับชิ้นงานด้วยหน้าสัมผัส NO และ NC หลอดไฟ LED ที่ใช้แสดงสถานะหลักการทำงานของ Push button Switch

Push Button Switch มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้ หลักการทำงานจะมีความแตกต่างกันดังนี้
แบบกดติด ปล่อยดับ

เมื่อมีการกด Push Button Switch หน้าสัมผัสดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะ จาก NO เป็น NC หรือ จาก NC จะเป็น NO แต่เมื่อปล่อยมือออกจาก Push Button Switch หน้าสัมผัสจะกลับสู่สภาพเดิมในแฟนงเดิมโดยมีแรงผลักดันจากสปริงให้ Push Button Switch เข้าสู่สภาพเดิม



รูปที่ 2.16 แบบกดติด ปล่อยดับ

แบบกดติด กดดับ

เมื่อมีการกด Push Button Switch หน้าสัมผัสตั้งกล่าวจะเปลี่ยนสถานะ จาก NO เป็น NC หรือจาก NC จะเป็น NO แต่เมื่อปล่อยมือออกจาก Push Button Switch หน้าสัมผัสจะถูกล็อกไว้โดยกลไกของสวิตซ์ ซึ่งสามารถกลับสู่สภาพภาวะปกติในแน่น่่เดิมได้โดยกด Push Button Switch อีกครั้งทำให้คลายล็อก จะมีแรงผลักดันจากสปริงให้ Push button Switch เข้าสู่สภาพภาวะปกติ



รูปที่ 2.17 แบบกดติด กดดับ

หลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม (Status or Pilot Lamp) ซึ่งตู้ควบคุมนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีสถานะบอกให้ผู้ใช้งานระบบทราบการทำงานของระบบ ดังนั้นอุปกรณ์ที่บอกสถานะ คือ Piolt Lamps โดยที่สถานะที่ใช้ในทว่าๆไป เช่น แสดงการทำงาน , การหยุดทำงาน ,การเกิด Alarm ,การเกิด Over load , การเปิด หรือ ปิด ระบบ, ไฟแสดงเฟสระบบไฟฟ้า,และอื่นๆ ไฟแสดงสถานะ มีประโยชน์ในการวินิจฉัยอาการผิดปกติของระบบ การเฝ้าระวังระบบ กระบวนการผลิต และการตรวจสอบระบบ ทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยหรือไม่เกิดเลย ผู้ปฏิบัติงานสามารถสังเกตการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาได้จ่าย



รูปที่ 2.18 หลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม (Status or Pilot Lamp)

แบ่งประเภทตามการทำงาน

แสดงสถานะเพียงอย่างเดียว แบบนี้จะมีเพียงหลอดไฟแสดงสถานะเท่านั้น ไม่มีปุ่มกด ไม่มีเสียงเตือน การแจ้งเตือนจะถูกแสดงด้วยหลอดไฟ LED ที่อยู่ภายในเพล็อกแอลมป์



รูปที่ 2.19 แสดงสถานะเพียงอย่างเดียว

แสดงสถานะพร้อมสวิตช์ปุ่มกด แบบนี้จะมีหลอดไฟ LED พร้อมปุ่มกด การแจ้งเตือนจะถูกแสดงด้วยหลอดไฟ LED สามารถควบคุมการทำงานด้วยการกดปุ่ม เปิด-ปิด การทำงาน



รูปที่ 2.20 แสดงสถานะพร้อมสวิตช์ปุ่มกด

แสดงสถานะพร้อมเสียงเตือน Buzzer แบบนี้จะมีลักษณะพิเศษคือ มีเสียงเตือนพร้อมกับไฟ LED



รูปที่ 2.21 แสดงสถานะพร้อมเสียงเตือน Buzzer

2.12 ชีล็อกเตอร์สวิทช์ และสวิตซ์กุญแจ (Selector Switch & Key Switch)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้าภาคคอลโทรล เพื่อควบคุมทิศทางของกระแสไฟฟ้าให้ตามทิศทางที่ต้องการ หรือตัดกระแสไฟฟ้าให้เหล่านางจรดได้ตามที่ต้องการ เป็นสวิตซ์ที่ใช้งานกันมากในงานที่ต้องควบคุมการทำงานด้วยมือ โดยการปิดให้คอนแทค ที่อยู่ภายในเปลี่ยนสภาพะปิด (NC) หรือเปิด (NO) โดย ชีล็อกเตอร์สวิทช์ ทั่วไปจะมี 2 ประเภท คือ แบบ สวิตช์ 2 ทางและสวิตช์ 3 ทาง

Selector Switches



รูปที่ 2.22 ชีล็อกเตอร์สวิทช์ และสวิตซ์กุญแจ (Selector Switch & Key Switch)

2.13 สวิตซ์ฉุกเฉิน (Emergency Stop Switch)

สวิตซ์ปุ่มกดฉุกเฉิน หรือ ที่เรียกว่าไปว่าสวิตซ์หัวเห็ดนิยมใช้กับปุ่มหยุดเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อรองรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อถึงเวลาใช้งาน ทันทีที่เรากดที่ปุ่ม Emergency Switch เครื่องจักรจะหยุดการทำงานในทันที เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้



รูปที่ 2.23 สวิตซ์ฉุกเฉิน (Emergency Stop Switch)

โดยปกติที่ว่าไปสวิตซ์ฉุกเฉิน (Emergency Stop Switch) จะใช้หน้าคอนแทคแบบปกติปิด (NC) เท่านั้น และเมื่อกดแล้วจะต้องทำการบิดเมื่อต้องการให้กลับสู่สภาวะปกติ และตัวสวิตซ์จะมีปุ่มเป็นสีแดงอยู่บนพื้นสีเหลือง และมีป้ายกำกับวงกลม Emergency Stop



บทที่ 3

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ: บริษัท สูหวัก เอเชีย จำกัด
ที่อยู่: 700/259 ม.1 อมตะซิตี้ ชลบุรี ต. บ้านก่า อ.พานทอง ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: +66 2 1054081 # 117
เวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00–18.00 น.


3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร

RUWAC เป็นบริษัทผลิตเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1976 ในประเทศไทย โดยภายใต้แนวคิดที่ว่าจะผลิตเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด และเป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่สามารถรับมือกับวัสดุทุกประเภทสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและปรับให้เข้ากับความต้องการของสถานการณ์ได้ ฯ โซลูชั่นสำหรับทุกอุตสาหกรรม

เมื่อได้ก็ตามที่ลูกค้า “ปัญหาลมพิษ” ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดจากฝุ่นละออง และสารพิษอื่นๆ อีกหลายชนิด RUWAC คือทางออกที่ดีที่สุดของคุณ เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างยาวนานในด้านการกำจัดฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรมและเป็นที่ไว้วางใจจากหลายบริษัทชั้นนำของโลก ทุกๆ คำตอบจากแบบสอบถามได้รับจากลูกค้าของเรา ไม่ได้มีไว้เพื่อเพิ่มยอดขายของเรา แต่เพื่อตอบโจทย์สำหรับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะและตรงจุดที่สุด จากประสบการณ์และองค์ความรู้ทั้งหมดของเราระบุ

วันนี้ RUWAC ไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก แต่ยังนำเสนอโซลูชั่นสำหรับงานเก็บฝุ่นเกือบทุกประเภทด้วยศูนย์การผลิตและบริการระดับภูมิภาคสามแห่งในเยอร์มันนี อเมริกา และ ประเทศไทย RUWAC สามารถให้บริการลูกค้าทั่วโลกและต่างประเทศในเกือบทุกประเทศทั่วโลก

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร



รูปที่ 3.1 แผนผังองค์กร

3.4 ตำแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

3.4.1 ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวกานดาบัวแก้ว รหัสประจำตัว 6023200010 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 นายทองข่าว ศิลปชัย รหัสประจำตัว 6023200013 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าฝีกหัด

3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

- ศึกษาทำความเข้าใจในข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้าของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
- ศึกษาขั้นตอนการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า
- ศึกษาการทดสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า
- ศึกษาขั้นตอนการทดสอบทางด้านไฟฟ้าของเครื่องจักร

3.5 ชื่อและตำแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา

ชื่อพนักงานที่ปรึกษา นางธนาพร ชนะ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดการฝ่ายผลิต

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

- 3.7.1 ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานจากพนักงานที่ปรึกษา
- 3.7.2 ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน
- 3.7.3 ศึกษาทำความเข้าใจกับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
- 3.7.4 ศึกษาการข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้าของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

- 3.7.5 ศึกษาการออกแบบเงื่อนไขของตู้ควบคุมไฟฟ้า
- 3.7.6 ศึกษาการเขียนแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า
- 3.7.7 ศึกษาการเขียน โปรแกรม PLC
- 3.7.8 ศึกษาการประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า
- 3.7.9 ศึกษาการทดสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า
- 3.7.10 ศึกษาการแก้ปัญหาของเงื่อนไขการควบคุมด้วย PLC
- 3.7.11 ศึกษาการทดสอบความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าของเครื่องจักร

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563
1. ตั้งหัวข้อของโครงการ				
2. รวบรวมข้อมูลโครงการ				
3. เริ่มเขียนโครงการ				
4. ตรวจสอบโครงการ				
5. โครงการเสร็จเรียบร้อย				

ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ

ระยะเวลาที่ดำเนินการโครงการ

บทที่ 4

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

การปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้

- 4.1 ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานจากพนักงานที่ปรึกษา
- 4.2 ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน
- 4.3 ศึกษาทำความเข้าใจกับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
- 4.4 ศึกษาการข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้าของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
- 4.5 ศึกษาการออกแบบเชื่อมต่อระบบควบคุมไฟฟ้า
- 4.6 ศึกษาการเขียนแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า
- 4.7 ศึกษาการเขียนโปรแกรม PLC
- 4.8 ศึกษาการประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า
- 4.9 ศึกษาการทดสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า
- 4.10 ศึกษาการแก้ปัญหาของเชื่อมต่อระบบควบคุมด้วย PLC
- 4.11 ศึกษาการทดสอบความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าของเครื่องจักร

4.1 ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานจากพนักงานที่ปรึกษา

เพื่อทราบถึงระเบียบความปลอดภัยและข้อห้ามของบริษัทอุปกรณ์ PPE พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน เช่น

- ต้องสวมรองเท้านิรภัยเมื่อยืนในเขตพื้นที่การทำงาน ยกเว้นในอพาร์ทเม้นท์
- ต้องสวมถุงมือทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
- ห้ามถ่ายรูปหรือคัดลอกเอกสารก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จัดการแผนก
- ให้สูบบุหรี่ได้ในที่กำหนด
- ห้ามหยอกล้อเล่นกันในเวลาทำงาน



รูปที่ 4.1 ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานจากพนักงานที่ปรึกษา


4.2 ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ในแผนกโปรดักชั่น

อุปกรณ์ต่างๆในแผนกโปรดักชั่น

- สโตร์เก็บของ
- จุดตรวจเช็คและรับวัตถุดิบ
- เลื่อยแบบสายพานตัดเหล็ก
- เครื่องเชื่อมอาร์กอน โต๊ะเชื่อมงานขนาดใหญ่
- เครื่องตัดท่อ

- เครื่องมือแยนด์ทูลต่างๆ เช่น ชุดบล็อก ประแจ ประแจวัดแรงบิด ส่วน ต่างๆ เครื่องเป่าลมร้อน
- อุปกรณ์แพคกิ้ง
- เครื่องมือวัดไฟฟ้า
- เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
- เครื่องมือวัดแรงดันและปริมาณลม

ศึกษาทำความเข้าใจกับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม



รูปที่ 4.2 รูปแสดงถึงหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องดูดฝุ่น

4.3 ศึกษาการข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้าของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ต้องมี ค่า IP อย่างน้อยคือ IP54 และทางบริษัทกำหนดให้ใช้อย่างน้อยคือ IP 65*

Component	Manufacturer
Control cabinet	Rittal
PLC controls	Siemens S7-200, Siemens S7-300
Logic relays	Siemens LOGO, Siemens Kloeckner-Moeller
Pressure sensors (analogue)	IFM Elektronik, Endress & Hauser
Pressure capsules	Dungs, Kromschröder
Switchgears	ABB, Siemens, Klöckner-Moeller
Operator panels	Klöckner-Moeller, Siemens, Panels Siemens
Terminal blocks	Conta-Clip, Weidmüller, Phoenix, Wieland
Monitoring relays	Siemens, ABB
Time relays	ABB, Siemens
Proximity switches (capacitive)	IFM Elektronik, Endress & Hauser
Proximity switches (inductive)	IFM Elektronik
Proximity switches (ultrasound)	Siemens, Endress & Hauser
Oscillating fork sensors	Endress & Hauser, Vega
Automatic circuit breakers	ABB, Siemens
Control power transformers / Power supply units	Gebr. Frei, Siemens
Plug-in connectors	Harting, Wieland
Coupling relays	ABB, Siemens, Phoenix

รูปที่ 4.3 ตารางแสดงอุปกรณ์และนิยามของบริษัทที่สามารถนำมาใช้ประกอบตัวควบคุมไฟฟ้า

Parameters	Symbol	Unit	Abbreviation	Explanation
Charge	Q	Coulomb		$1 \text{ Coulomb} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$ (one Ampere second)
Voltage	U	Volt	V	Requirement for electrical current to flow
Potential	ϕ (phi)	Volt		Voltage without reference.
Current	I	Amps	A	Electrical "power".
Resistance	R	Ohm	Ω	Stops the current. The greater the resistance, the less the power of the current.
Spec. Res.		Ω/m		Resistance per unit of length / per Metre.
Capacity	C	Farad	F	Stores electrical energy (capacitor).
Inductivity	L	Henry	H	Stores magnetic energy (coil).
Power	P	Watt	W	Product of current and voltage ($P = U \times I$).
Frequency	f	Hertz	Hz	Frequency of the shift in direction of the alternating voltage per second.
Conductivity		Siemens	S	Reciprocal resistance.

รูปที่ 4.4 ตารางแสดงคำจำกัดความต่างๆทางด้านไฟฟ้า

คำนิยามทางด้านไฟฟ้าที่ใช้ในบริบท Electrical term

Direct current / voltage:

Power supply for controls with semi-conductor components, from batteries / accumulator batteries, mostly from rectifying power supply units

Alternating current / voltage:

Now common in power networks (see below), shift in direction 50 times per second, in other countries also 60 times per second, as low voltage (up to 63 V) also as control voltage

Power Network:

There are two different types of power network. The first is known as the "single-phase network". This system consists of a neutral, an earth and a phase. The voltage in the single-phase network is 230V. The other network is the "three- phase network". The three-phase network consists of a neutral, an earth and three phases. The voltage in the three-phase power supply system is 230V from each of the phases to the neutral and between the individual phases 400V or

500V (see figure 1). The neutral may also be absent in three-phase networks, in which case it is known as a four-wire network. In this network no 230V is available, but just the 400V between the phases.

Phase:

The electrical current flows to the user through the phase(s).

Neutral:

Reference conductor of the phase(s) to establish the voltage. The neutral is always marked in blue.

Earth:

Wire at earth potential. It is often connected to the neutral. The earth wire is always marked in green and yellow; it may also be uninsulated.

Potential:

Voltage without reference to another (normally null) potential

Potential equalization:

Connection of all system components at earth potential to prevent charge of the individual components to each other.

Potential free contact:

A switch contact, which has no voltage going through it. The user is free to use this contact independently of the required voltage.

N/C contact:

A contact, which opens when operated, also known as a break contact, figure 2.

N/O contact:

A contact, which opens when operated, also known as a working contact, as it is closed when it is “working”, figure 3.

Series connection:

Current only flows when all contacts are closed, figure 3. Current is interrupted when just one contact is opened.

Parallel connection:

Electricity flows when any desired contact is closed, figure 4. Current is only interrupted when all contacts are open.

Fuse:

Interrupts the flow of current if it goes above the maximum value for the fuse.

Fuses are also described as line protection switches.

Motor protection switch:

Interrupts the flow of current to motors if it becomes too high. A possible cause might be that the motor temperature is too high. A missing phase in the three-phase network can also activate the motor protection switch.

PLC:

Programmable logic controller – this is a programmable electric device, which makes it quite simple technically to carry out wide-ranging control procedures.

Contactors, relays:

These make it possible to switch high effective power with controls at low power.

Operating capacitor:

With an operating capacitor, you can operate a three-phase motor on the single-phase network.

Transformer:

To create the necessary voltages in a control system, which is different from the available voltages, only for alternating voltages.

Starting current:

The starting current is the current the motor requires at the moment when it starts up, up to about 6–8 times the value.

Motor nominal current:

The nominal current refers to the current that the motor needs to reach nominal power when the nominal voltage is present with the nominal frequency.

Nominal voltage:

The nominal voltage refers to the voltage that the motor needs to reach its nominal power with nominal current.

Nominal frequency:

Normally the nominal frequency in Europe is 50Hz. In exceptional cases it can also be 60Hz.

Nominal power:

The nominal power is the maximum power that a motor can deliver at nominal voltage.

Rotation direction:

The direction of movement of an electric motor, for three-phase motors this depends on the order of the connections to the power supply system, for AC motors this is specified by their construction.

Identification in EX zones:

- EXX I only for devices which are used in mining (underground).
- EXX II for devices that are used overground.

Ignition protection type:

Specifies the devices with which the electrical system is equipped to prevent ignition sources from escaping.

Temperature category:

The highest temperature reached during operation in the device must stay below this value:

T 1 – 450 °C

T 2 – 300 °C

T 3 – 200 °C


T 4 – 135 °C

T 5 – 100 °C

T 6 – 85 °C

Intrinsic safety:

Electrical current circuit in which no sparks or other thermal effects can ignite a flammable dust-air mixture.






Figure 1, Power Supply Networks




Figure 2, Contacts




Figure 3, Series connection

Figure 4, Parallel connection

รูปที่ 4.5 รูปแสดงตัวอย่างตามคำนิยามต่างๆทางด้านไฟฟ้า

4.4 คึกษาการออกแบบเบื้องต้นของตู้ควบคุมไฟฟ้า

4.4.1 ทางบริษัทได้มีข้อกำหนดมาตรฐานในการออกแบบการ starters ทมอเตอร์โดยที่เครื่องดูดผุ่นใช้มอเตอร์ที่ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 kW จะ starters แบบ DOL (Direct On Line)

1. Controls

1.1. Direct Start-up

1.1.1. Vacuum with Direct Start-up

This section refers primarily to vacuums with three-phase motors.

In principle single-phase vacuums also have direct start-up, however they are easier to handle when troubleshooting. There are some notes on vacuuming with a single-phase drive at the end of the section.

The following vacuum types are equipped with direct start-up:

- DS 1150
- DS 1220
- DS 1400
- DS 2410
- DS 2420
- SA 1150
- SA 1220
- SA 1400
- WSP with three-phase drive
- SPS with three-phase drive
- All custom machines with a motor output < 5.5kW
- All DS **** Ex

รูปที่ 4.6 รูปแสดงตัวอย่างมาตรฐานการอุกเบบสตาร์ทมอเตอร์ที่ใช้กำลังไฟฟ้าไม่เกิน 4 kW

4.4.2 มอเตอร์ที่ใช้กำลังไฟฟ้ามากกว่า 4 kW จะสตาร์ทแบบ สตาร์-เดลต้า เพราะจะช่วยลดกระแสในช่วงสตาร์ทได้ $1/3$ ของแบบ DOL ที่อาจจะส่งผลต่อการที่ต้องอุกเบบเพิ่มพิกัดกระแสของเบรกเกอร์ และรวมไปถึงช่วยลดแรงบิดกระชากขณะสตาร์ทมอเตอร์ที่จะส่งผลต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงได้เช่น สายพาน ส่งกำลังหรือขับพัดลมดูดอากาศสีกหรือเร็วกว่าปกติ

2. Star-Delta-Startup

2.1. Function

A star-delta-startup is used to keep the starting current, which is 6-8 times the nominal current for a three-phase motor, as low as possible. Using this type of start-up, the capacity of the motor when it is turned on is only a third of its nominal capacity. Correspondingly, the starting current is reduced to a third of the starting current of motors with direct startup. So, for example, a vacuum with a 5.5 kW motor with star-delta-startup can be operated on a 16A power point. If it was equipped with direct startup, this could make the fuses on the powerpoint switch off.

The star-delta-startup has another advantage: It spares the drive belts, as the reduction in power also means that the activation torque of the motor is reduced to a third.

As a rule all vacuums with an output of > 4kW are started by a star-delta-startup. Ex machines are an exception. All Ex vacuums are normally equipped with direct startup. Originally this was because the old Ex turbines were provided with brass conducting elements. If the motor had been started with a star-delta-startup it would not have been in a position to drive the turbines, as it would have had only a third of its power. To keep the construction of these machines as similar as possible, this was not changed when the new turbines were introduced.

2.2. Vacuum with Star-Delta-Startup

The following vacuums are equipped with star-delta-startup:

- DS 1750
- DS 2520
- DS 2720
- SA 1750
- SA 2520
- SA 2720
- DS 4150
- SF 92
- All custom machines with a motor output > 4 kW

รูปที่ 4.7 การออกแบบมาตรฐานของแต่ละฟังค์ชันในการทำงาน

โดยมีทั้งแบบที่ใช้หลอดไฟสัญญาณแสดงสถานะของแต่ละฟังค์ชันหรือจะเป็นแสดงผลทาง Text Display ตัวอย่างเช่น

Standard Functions							
No.	Function	Function description	Detailed description	Indicator	Text display		
1	Emergency stop	Machine stop when pushing the emergency stop switch.	Emergency stop switch active while the machine not running, machine can not be started. Emergency stop switch pushed while machine running, machine will stop immediately. Alarm "Emergency stop alarm". Reset.	Lamp description	Display description	=> Emergency stop	=<
				NO Indicator Lamp	Red	Activated Clear and release the emergency switch	RESET
					ON		
2	Motor protection	Motor protection circuit breaker. Protect the motor from overcurrent.	Motor protection circuit breaker active while the machine not running, machine can not be started. Motor protection circuit breaker active while the machine running, machine will stop immediately. Alarm "Motor protection alarm".	Lamp description	Display description	Motor alarm	
				NO Indicator Lamp	Red	Protective device trip Check cause of the overcurrent	RESET
					ON		
5	Temperature warning	For monitoring the turbine temperature. Temperature switch.....warning 90° C 100° C 110° C	Temperature warning only warning no change on the machine. Alarm "Temperature warning alarm".	Lamp description	Display description	Temperature warning >> Motor heat Warning 90 °C Wait for cool down	
				NO Indicator Lamp	Yellow		RESET
					ON Fan	ON Flash	


รูปที่ 4.8 รูปตารางแสดงตัวอย่าง Standard Function


4.5 ศึกษาการเขียนแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า

ขั้นตอนที่แรก หลังจากได้รับใบสั่งการผลิตจะต้องทำการแจกแจงรายละเอียดของใบสั่งการผลิตเพื่อทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าถ้ามีข้อสงสัยจะต้องติดต่อกับฝ่ายขายเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่สอง ตรวจสอบแบบที่เคยทำมาแล้วว่ามีแบบที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกันหรือไม่ถ้ามีสามารถใช้แบบไฟฟ้าที่เหมือนกันในการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าได้ทันที ถ้าไม่มีแบบไฟฟ้าที่เคยทำมาก่อนต้องทำการเขียนแบบไฟฟ้าขึ้นมาใหม่ โดยที่อาจจะต้องเริ่มจากการเลือกขนาดของตู้ และเลือกอุปกรณ์โดยทำการวางแผนบนอุปกรณ์ในตู้ และเขียน Layout ของอุปกรณ์ภายในตู้ และอุปกรณ์ที่ติดตั้งหน้าตู้ติดตั้งตู้ (ดังรูปที่แสดง) และเพื่อทำ Components List หรือรายการอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อที่ขออนุมัติจากผู้จัดการแผนก และส่งไปยังฝ่ายขายเพื่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อที่จะขออนุมัติจากลูกค้าและถ้าลูกค้าอนุมัติแบบ Layout ของตู้ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า สามารถนำรายการอุปกรณ์ไปข้อทำเรื่องสั่งซื้อได้ทันที หรือถ้าลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนแบบหรืออุปกรณ์ต้องนำข้อมูลนั้นมาเพื่อแก้ไขและส่งไปเพื่อขอการอนุมัติต่อไป

รูปที่ 4.9 รูปแสดงตัวอย่าง Layout อุปกรณ์ที่ติดตั้งที่หน้าตู้ควบคุมไฟฟ้า





รูปที่ 4.10 รูปแสดงตัวอย่าง Layout อุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า

9	64678	Logo ! DM8: 12/24 VDC	SIEMENS	3	pcs	A2-A4
10	41705	Logo ! TDE Text Display	SIEMENS	1	pcs	A5
11	59275	Contactor	ABB	2	pcs	K1-K2
12	41202	Contactor	ABB	1	pcs	K3
13	41806	Terminal block PT 4 Gray	Phoenix contact	9	pcs	X1-X3
14	53399	Terminal block PT 4 Blue	Phoenix contact	1	pcs	X1
15	41807	Terminal block PT 4 Yellow/Green PE	Phoenix contact	3	pcs	X1-X3
16	63118	End plate terminal block D-ST 4.0	Phoenix contact	3	pcs	X1-X2
17	52047	Termina I block PT2.5 Gray	Phoenix contact	12	pcs	X3-X4
18	53401	Termina I block PT2.5 Blue(Series)	Phoenix contact	1	pcs	X9
19	52049	Termina I block PT2.5 Yellow/Green PE	Phoenix contact	3	pcs	X3-X4
20	52981	End plate terminal block D-ST 2.5	Phoenix contact	2	pcs	X3-X4
21	52989	End clamp	Phoenix contact	9	pcs	X1-X9
22	71242	Pressure transmitter	AS300	1	pcs	B1
23	26956	Switching amplifier 24 VDC	ifm electronic	1	pcs	B2

รูปที่ 4.11 รูปตารางแสดงตัวอย่าง Components List

เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการแล้วจึงทำการเขียนแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า(CircuitDiagram) ประกอบด้วย Front Page ที่แสดงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดของแบบไฟฟ้า ชื่อลูกค้า หรือโครงการ Drawings Number ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบแบบ Revision ต่างๆ และภายในแบบไฟฟ้าจะประกอบด้วยคำนิยามและรายชื่อของอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งของตู้ควบคุมไฟฟ้าดังรูป


รูปที่ 4.12 รูปแสดงตัวอย่าง Front Page ของแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า (Circuit Diagram)

customer:	EMAG Automation GmbH
type:	DS3-40 M Zone 22
drawing number:	E42635Dxx
job account number:	2043883
creation date:	22.11.2017
Project person responsible:	Andreas Seppel
originator:	Sascha Meier
e-Mail:	sascha.meier@ruvac.de
telephone:	05226/9830-76
year of construction:	2017
control cabinet number	1117555
ERP number	73281


Company means signs	Functional text	QVV	symbol	Company means signs	Functional text	QVV	symbol
-A1 MURR_7000-41561-218-0000 M12 Stecker hinten auf MSUD (optional)	M12 Stecker hinten auf MSUD Doppelventilstecker BF A 18mm PVC-I2 3x0,75 grau	/18.0		-K1 SIE.3U64614-18K20 3UG-614-18K20	Digitales Überwachungsrelais Phasenfolge	/10.6	
-A2 MURR_7000-41561-218-0000 M12 Stecker hinten auf MSUD	M12 Stecker hinten auf MSUD Doppelventilstecker BF A 18mm PVC-I2 3x0,75 grau	/18.3		-K10 (optional)	Pressattingventil/precoating valve	/18.3	
-A3 MURR_7000-41561-218-0000 M12 Stecker hinten auf MSUD	M12 Stecker hinten auf MSUD Doppelventilstecker BF A 18mm PVC-I2 3x0,75 grau	/18.6		-K11	Ablenkungsventil 1/ compressed air valve 1	/18.4	
-B1 (optional)	Temperaturschalter/ temperature switch	/10.4		-K12	Ablenkungsventil 2/ compressed air valve 2	/18.6	
-B2 3FH_PN704 PN-010-REKL+QFRKG/US/ /V	Druckluftschalter/ compressed air switch Elektronischer Druckschalter	/16.2		-K100 SIE.6ED1052-2HD00-08A8 6ED1052-2HD00-08A8	LOGO! 12/24RE	/11.3	
-B3 Runac AS3000 AS 3000	Druckmessumformer 2x Differenzdruck 0...100 mbar, 1x Unterdruck -450...0 mbar 0...10V	/20.3		-K110 SIE.6ED1055-1MB00-08A1 6ED1055-1MB00-08A1	LOGO! DM8 12/24R	/14.3	
-F1 SIE.3RV2011-0HA15 3RV2011-1HA15	Einstellwert/set value LEISTUNGSCHALTER SCHRAUBANSCHL. 8A	/10.3		-K120 SIE.6ED1055-4MH00-08A1 6ED1055-4MH00-08A1	LOGO! TOE	/15.3	
-F2 SIE.3RV2011-1JA15 3RV2011-1JA15	= LEISTUNGSCHALTER SCHRAUBANSCHL. 10A	/12.3		-M1 ATB.4F100/2L-115+E2 M02.0P65 AF100/2L-115+E2	Saugermotor/vacuum cleaner motor Drehstrommotor 4,0kW	/10.3	
-F3 SIE.3SY4101-7 3SY4101-7	LEISTUNGS-SCHUTZSCHALTER 230/400V 30kA, 1POLIG, C, IA, T+70MM	/12.3					

รูปที่ 4.13 รูปแสดงตัวอย่าง คำนิยามและรายชื่อของอุปกรณ์ของตู้ควบคุมไฟฟ้า

Layout ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งด้านนอกและด้านในตู้ควบคุมไฟฟ้า




รูปที่ 4.14 รูปแสดงตัวอย่าง Layout ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งด้านนอกของตู้ควบคุมไฟฟ้า




รูปที่ 4.15 รูปแสดงตัวอย่าง Layout ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในของตู้ควบคุมไฟฟ้า

Circuit Diagram



รูปที่ 4.16 รูปแสดงตัวอย่าง Circuit Diagram

Terminal Diagram



รูปที่ 4.17 รูปตารางแสดงตัวอย่าง Terminal Diagram

Cable Diagram

รูปที่ 4.18 รูปตารางแสดงตัวอย่าง Cable Diagram

*ค่า IP ได้จากบรรณานุกรม ข้อที่ 1

4.5 គិត្យការងារខើសនៃ បច្ចេកទេស PLC

PLC ที่ใช้งานเป็น Siemens LOGO! 8 ในการที่จะ

เริ่มเขียนโปรแกรม

ขั้นตอนแรก ต้องทำการเขียนรายละเอียด ของอินพุตและเอาท์พุตโดยมีรายละเอียดดังนี้

Vacuum Cleaning 2520 I/O List					
ITEM	DESCRIPTION	I/O	SIGNAL	ADDRESS	Contact
1	Manual Mode	DI	Selector Switch Man.	I1	NO
2	Remote Mode	DI	Selector Switch Auto.	I2	NO
3	Manual Stop Vacuum	DI	Push button	I3	NC
4	Manual Start Vacuum	DI	Push button	I4	NO
5	Reset	DI	Push button	I5	Contact
6	Filter Cleaning	DI	Push button	I6	NO
7	Filter Differential Pressure	AI	Differential Pressure Transmitter	AI1	Analog
8	Max Vacuum Pressure	AI	Pressure Transmitter	AI2	Analog
9	Motor Protective	DI	Motor CB	I9	NO
10	Motor Direction Wrong	DI	Phase Monitoring Relay	I10	NC
11	Air Pressure Switch	DI	Pressure Switch	I11	NC
12	Remote Start/Stop Signal	DI	Relay contactor	I12	NO
13	Reserved	DI	N/A	I13	-
14	Emergency Stop	DI	Emergency Switch	I14	NC
15	Dustbin Limit Switch	DI	Proximity Sensor	I15	NO
16	Motor Running Feedback	DI	Motor Contactor Auxiraly Contact	I16	NO
17	Vacuum Motor Start	DO	Motor Contactor ON	Q1	
18	Motor Protective Alarm	DO	Pilot Lamp (RED)	Q2	
19	Motor Direction Wrong Alarm	DO	Pilot Lamp (RED)	Q3	
20	Compressed Air Low Alarm	DO	Pilot Lamp (RED)	Q4	
21	Filter Clogged Alarm	DO	Pilot Lamp (RED)	Q5	
22	Empty Dust Bin Alarm	DO	Pilot Lamp (Yellow)	Q6	
23	Machine Ready	DO	Tower Light (Green)	Q7	
24	Machine Alarm	DO	Tower Light (RED)	Q8	
25	Alarm Buzzer	DO	Buzzer	Q9	
26	Machine Ready (Interlocking Signal)	DO	Contact Relay	Q10	
27	Machine Warning	DO	Tower Light (Yellow)	Q11	
28	Reserved		N/A	Q12	

รูปที่ 4.19 ตารางแสดง I/O List ของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม รุ่น DS 2520.


หมายเหตุ PLC SIEMENS LOGO! input / output address เริ่มจาก I1 และ Q1.

4.6 ทำความรู้จักกับ Software LOGO!Soft Comfort.

LOGO!Soft Comfort คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือชุดคำสั่งของ PLC LOGO!


เมื่อเริ่มต้นเปิด LOGO!Soft Comfort จะมีหน้าต่างการเขียนโปรแกรมขึ้นมาดังรูป และมีแบบเครื่องมือต่างๆดังต่อไปนี้






- ① Menu bar ແຄບເມຸນຄໍາສັ່ງຕ່າງ ๆ ທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດກັບໄຟລ໌ ເຊັ່ນ ການເປີດ-ປິດໄຟລ໌ ການບັນທຶກໄຟລ໌ ເປັນຕົ້ນ.
- ② Standard toolbar ແຄບເຄື່ອງມືອມາຕຮູານ ເປັນແຄບທີ່ຮັບຮຸມຄໍາສັ່ງທີ່ໃໝ່ບ່ອຍທີ່ສຸດ ເຊັ່ນການເປີດໃຊ້ ບັນທຶກ ພິມພືໄຟລ໌ Run, Stop PLC, Download / Upload program.
- ③ Mode bar ໄວ້ສໍາຫັບເລືອກໜ້າຕ່າງໆຮ່ວ່າການເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມແລະການເຂື້ອມຕ່ອເຄື່ອງຂ່າຍຂອງ PLC
- ④ "Tool" toolbar ແຄບເຄື່ອງນື້ອຄໍາສັ່ງຕ່າງໆໃນການເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມເຊັ່ນ ຄໍາສັ່ງຈໍາລັດການທຳງານຂອງໂປຣແກຣມ (Simulation) ການພູມ ການເພີ່ມຂໍ້ຄວາມ ເປັນຕົ້ນ
- ⑤ Programming interface ພື້ນທີ່ໃນການເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ
- ⑥ Status bar ແຄບແສດງສະຖານະຂອງ PLC
- ⑦ Diagram tree ແຄບແສດງໂປຣແກຣມ PLC ທີ່ເປີດໄວ້
- ⑧ Operation tree ແຄບແສດງເຄື່ອງນື້ອທີ່ໃຊ້ໃນການເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມເຊັ່ນ input / output contact, timer, counter ແລະອື່ນໆ


4.6.1 การเลือกรูปแบบการเขียนโปรแกรมสามารถเลือกได้ เมื่อกด file > new > และเลือกรูปแบบการเขียนโปรแกรมเป็น function block Diagram (FBD) หรือ Ladder Diagram (LAD) หรือ UDF Diagram (UDF) ได้ที่แสดงในรูป。




4.6.2 การตั้งค่า เรากำลังตั้งค่าต่างของPLC ได้โดยกด file > property และจะปรากฏหน้าต่าง สำหรับตั้งค่าต่างๆ เริ่มจากตั้งค่าทั่วไป (General) เช่นชื่อของโปรแกรม ตั้งชื่อ PLC ตั้งค่า IP address




การตั้งค่าอุปกรณ์ PLC เราสามารถเลือกรุ่นต่างๆของPLC ได้จากการตั้งค่านี้และสามารถดูรายละเอียดและข้อมูลทางเทคนิคได้จากหน้าต่างนี้



ตั้งค่า Analog Input / output โดยสามารถเลือกจำนวน Analog Input ได้ และสามารถ ตั้งค่า Analog output เป็น 4-20 mA หรือ 0-10 V ได้จากหน้าต่างนี้



ตั้งค่าเปลี่ยนชื่อของ input / output ได้จากหน้าต่างนี้




input / output ที่ได้เปลี่ยนชื่อแล้ว

I/O names	
Input	Name
I1	cord switch S0 open gate NO
I2	cord switch S1 close gate NO
I3	pushbutton S2 open gate manual NO
I4	pushbutton S3 close gate manual NO
I5	position switch S4 gate is opened NC
I6	position switch S5 gate is closed NC
I7	safety pressure strip S6 NC
I8	
I9	


Output	Name
Q1	contactor K1 open gate
Q2	contactor K2 close gate
Q3	warning light H1
Q4	
Q5	
Q6	
Q7	
Q8	
Q9	

จากนั้นทำการเขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขที่กำหนด เราสามารถเขียนเป็น Ladder หรือ Function block ได้ตามความต้องการ


block ได้ตามความต้องการ



การใส่ข้อความเพื่อแสดงที่หน้าจอแสดงผลได้โดยการเลือกกล่องข้อความ Message texts จากแคบเครื่องมือดังรูป




ทำการเลือกว่าต้องการให้แสดงที่อุปกรณ์อะไร เช่นแสดงที่ LOGO! Display หรือ LOGO! TD ตามที่แสดงในรูป เราสามารถที่จะตั้งค่าให้ข้อความในกล่องข้อความนั้นๆ แสดงผลได้ตามสถานะของคำสั่งต่างๆ เช่น เมื่อoinพุต I1 เปลี่ยนสถานะจาก 0 ไปเป็น 1 ให้ข้อความแสดงขึ้นมาที่หน้าจอตามกำหนด หรือแสดงค่าของตัวนับเวลา (timer) ตัวนับจำนวน (counter) หรือ ค่าอ่านล็อกต่างๆ ตามความแต่ละสถานะในเวลาขณะนั้นๆ




หลังจากเขียนโปรแกรมแล้วเราสามารถทดสอบการทำงานของโปรแกรมให้เป็นไปตามเงื่อนไขได้โดย

ทำการ Simulation โดยกดที่ไอคอน





ในขณะที่ทำการทดสอบการทำงานของโปรแกรมด้วยการจำลองนั้นสามารถที่เห็นข้อความที่แสดงของแต่ละสถานะตามที่ได้เราต้องการได้




ทดสอบการดาวน์โหลดโปรแกรม PLC ไปยังชุดทดสอบ



การดาวน์

โหลดโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้




ทำการกดไอคอนรี

จากนั้นให้

เฟรช

เพื่อที่จะให้

โปรแกรมทำการตรวจหา PLC ที่ต่ออยู่ในเนตเวิร์คจากนั้นให้กด OK และจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาถามว่าเราต้องการให้ PLC อยู่ในstop mode เพื่อทำการดาวน์โหลดเราริบการคลิก Yes จะมีหน้าต่างแสดงสถานะการดาวน์โหลดโปรแกรมขึ้นมาดังรูป




จากนั้นเมื่อทำการโหลดเสร็จสิ้นจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาเพื่อให้กดยืนยันให้ PLC กลับไปอยู่ที่ RUN Mode อีกครั้ง



4.7 ศึกษาการประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า

เริ่มจากการเตรียมการเบิกอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าโดยอ้างอิงจากแบบไฟฟ้าที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการแผนกผลิตแล้ว



เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประกอบโดยเบิกขอจากแผนกสโตร์







นั้นทำการ layout วางแผนและประกอบโครงสร้างไฟต่างๆ



จากนั้นทำการต่อสายไฟตามแบบที่กำหนด โดยเริ่มจากการต่อวงจรพาวเวอร์ เช่น เมนสวิตช์ วงจร มอเตอร์ สตาร์-เดลต้า วงจรหม้อแปลงหรือพาวเวอร์ซัพพลายต่างๆ และหลังจากนั้นจึงทำการต่อสายไฟวงจรควบคุมและ PLC



จากนั้นนำแพงค์วุฒิที่ต่อสายเรียบร้อยแล้วลงมาติดตั้งยังตู้คอนโทรลและประกอบประตูของตู้ คอนโทรลและติดตั้งอุปกรณ์และทำการต่อสายไปยังอุปกรณ์ต่างๆ



จากนั้นทำการประกอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสายกับอุปกรณ์จากภายนอก



4.8 ศึกษาการทดสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า

เมื่อทำการต่อสายต่างๆเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบตู้ควบคุมตามรายการการตรวจสอบของบริษัท

Machine No			
Machine Built	ได้รับอนุญาตของเครื่องที่ผลิต		
Order Confirmation No			
Electrical control panel check list.			
Item	Description.	YES	NO
1	Document check		
1.1	Electric drawings no. according to the machine order confirmation.		
1.2	Drawings no.		
1.3	Design by	Approve by	ข้อมูลของแบบไฟฟ้า
1.4	Revision no.	Update by	
2	Visual inspection.		
2.1	Panel size		
2.2	Panel Color code according to the order	ตรวจสอบความเรียบเรียงด้วยตาเปล่า	
2.3	Door side check		
2.4	Panel layout according to the drawings		
2.5	Labels and tags according to the drawings & lettering check		
2.6	Components according to part list		
2.7	Components markers according to the drawings		
2.8	Terminal markers according to the drawings		
2.9	Wire makers according to the drawings		
2.10	Cable color according to the drawings		
2.11	Cable size according to the drawings		
2.12	Cleaning		
3	Cable and connection		
3.1	Cable insulation Testing		
3.2	Cable accessories, end sleeves, cable lugs according to the cable size	ตรวจสอบการต่อสายและมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสาย เช่นทางปานกลางฯ	
3.3	Cable and wire connection no loosen		
3.4	Ground cable check		
3.5	Cable gland according to cable size	เป็นไปตามข้อกำหนด	
3.6	Cable gland type Standard, ATEX Zone		
4	Circuit breaker and fuse	ตรวจสอบรายการของอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับ	
4.1	Fuse size check according to the drawings	ขนาดที่ระบุในเอกสาร	
4.2	Motor Protective switch setting No.	= A, No.	= A
5	Electrical Check		
5.1	Short circuit check		
5.2	Insulation testing	ทดสอบทางความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า	
5.3	Hi voltage testing	และทดสอบการทำงานของฟังค์ชันต่างๆ	
5.4	Incoming power and main switch testing		
5.5	Transformer testing		
5.6	Power supply testing		
5.7	Functionary testing		

หลังจากที่ทำการตู้ควบคุมผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดของบริษัทจึงนำไปทำการติดตั้งเข้ากับเครื่องจุดผุนอุตสาหกรรมและต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ






หลังจากนั้นนำเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วไปทดสอบความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าตามข้อกำหนดของบริษัท







หลังจากผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าแล้วจึงนำมาทดสอบการทำงานและพังค์ชั่นต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไข





ทดสอบฟังชั่นการทำงานของเครื่องคูดผุน Machine aode



ทดสอบฟังชั่น์การทำงานของ Motor oireetion wrong




ทดสอบฟังชั่น์การทำงานของ Compressed air Low pressure



ทดสอบฟังชั่น์การทำงานของ Motor protective




ทดสอบฟังชั่น์การทำงานของ Motor oireection wrong




ทดสอบฟังชั่นก์การทำงานของ Filter clogged



ทดสอบฟังชั่นก์การทำงานของ Timer setting error Cleaning limit 5cycle



ทดสอบฟังชั่นก์การทำงานของ Dusting parameter



เมื่อทดสอบแล้วการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนในการสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้าของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมและพร้อมที่จะนำเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมนี้ส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน

- 5.1.1 การสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้าเสร็จตามกำหนด
- 5.1.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้สร้างขึ้นผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดของบริษัท
- 5.1.3 เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าที่สร้างขึ้นทำงานเป็นไปตามเงื่อนไขทุกประการ
- 5.1.4 เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าที่สร้างขึ้นผ่านการทดสอบมาตรฐานของบริษัท

5.2 ประโยชน์ด้านสังคม

- 5.2.1 ได้เรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากับสังคม
- 5.2.2 ได้ทราบถึงการทำงานจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในที่ทำงาน
- 5.2.3 ได้เรียนรู้การทำงานกับผู้อื่น
- 5.2.4 เพิ่มประสบการณ์ของตัวเองในเรื่องการเสนอแนะความคิด
- 5.2.5 เรียนรู้บุคคลอื่นทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
- 5.2.6 รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ การตรงต่อเวลา

5.3 ประโยชน์ด้านการทำงาน

- 5.3.1 ได้ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักร
- 5.3.2 ได้ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน
- 5.3.3 ได้ทราบถึงการทำงานอย่างเป็นระบบ
- 5.3.4 ได้ทราบถึงการวางแผน ขอบเขต กำหนดการทำงาน
- 5.3.5 ได้ทราบถึงการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างเป็นระบบ
- 5.3.5 ได้ทราบถึงข้อปฏิบัติ กฎระเบียบ ความปลอดภัย, ISO, 5 ส

5.4 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

- 5.4.1 ต้องมีความสามารถในด้านการอ่านและทำความเข้าใจกับคู่มือของอุปกรณ์
- 5.4.2 ต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษในการอ่านข้อกำหนดต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้าของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
- 5.4.3 ต้องมีพื้นฐานความเข้าใจในวงจรไฟฟ้าทั้ง วงจรกำลัง และวงจรควบคุม
- 5.4.4 ต้องมีพื้นฐานความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม PLC
- 5.4.4 ต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับปานกลาง

5.5 การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

- 5.5.1 ต้องทำความเข้าใจถึงการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละตัว
- 5.5.2 ต้องเข้าใจในวงจรไฟฟ้าทั้งในส่วนวงจรกำลังและควบคุมเพื่อทำการแก้ไขวงจรที่ต้องในตู้ควบคุมไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
- 5.5.3 ต้องเข้าใจวงจร PLC เพื่อที่จะสามารถทำการตรวจสอบและแก้ไข
- 5.5.4 ปรึกษาพนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล

บรรณานุกรม

การเขียนโปรแกรม Siemens LOGO!. (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก

<https://www.automation.siemens.com/sce-static/learning-training-documents/additional/logo/sce-900-011-startup-logo-0ba8-r1603-en.pdf>

การสถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก

https://www.tnngroup.co.th/media/article_detail/316

มอเตอร์คอนแทคเตอร์ รีเลย์ สวิตซ์ควบคุม. (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก

<https://mall.factomart.com/principle-of-magnetic-contactor/>

มาตรฐาน มอก.. (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก

<https://www.tisi.go.th/news/details/22/>

มาตรฐาน IEC. (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก

<https://www.tisi.go.th/website/interstandard/iec>

มาตรฐาน IP (IP Protection). (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก

<https://www.omi.co.th/th/article/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-ip>

https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code

ประวัติของ PLC. (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก

<https://www.tkkcorporation.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-programmable-logic-controller-plc/>

หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์สาหกรรม. (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก

<https://www.ruwac-asia.com/th/>

ภาคผนวก ก

(การปฏิบัติงานสหกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ใช้ในการทำงาน)

Electrical Check list for Drive assembly

item	description	Check By	Date
1	Drive type motor No. _____ Art. _____ current _____ A		
2	assembly parts are complete according to picking list / ชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบชิ้นงานพิคกิ้งลิสต์		
3	cable isolation check / ตรวจสอบสายไฟไม่มีรอยขาด		
4	cable lug and end sleeve check / ตรวจสอบความแน่นของจากไถหัวปักกับสายไฟ		
5	cable connection check / ตรวจสอบการต่อสายไฟให้มั่นคงว่าถูกต้องและไม่หลุดร่วง		
6	bolts and nuts check / ตรวจสอบการเข้าบันเม็ดต่างๆ		
7	ground cable check / ตรวจสอบสายดิน		
8	label check / ตรวจสอบการติดตั้งตัวอักษร ตัวเรื่องนำร่องและถูกต้อง		
9	fuse size check / ตรวจสอบขนาดเครื่องหมายไฟฟ้าที่ใช้ในเบรกเกอร์		
10	motor breaker adjustment to nominal current _____ A / ตั้งพิกัดกระแสไฟตามอันดับที่ระบุไว้ในเบรกเกอร์		
11	motor check / ทดสอบการทำงานของมอเตอร์		
12	cleaning / ทำความสะอาด		

Remark :

แบบฟอร์มการตรวจเช็คการประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้ากับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

Factory Acceptance Test / Protocol

1 Project data

System	DS 2520 M		
Vacuum medium			
Customer			
Place of acceptance	Ruwac Asia		
Order Confirmation no. (Ruwac)		Project no.	
Serial no.			

2 Conditions

Pos.	Neg.	Remarks
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	The pre- acceptance takes place in a suitable quality environment
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	The system and its peripheral equipment are complete

3 Conclusion

3.1 Basic visual inspection

- o.k. n.o.k.**
- Check for damages
 - System / components are delivered according project documents / order

Remark:

3.2 Machine specification

- o.k. n.o.k.**
- Voltage _____
 - Frequency _____ Hz
 - Raw Gas connection 50 70 100 200 mm Ø
 - Pocket Filter 2.6 4.5 11 24 48 m²
 - Filter Cleaning: Manual / Motor shaking / Compress air
 - Control power supply 24 VDC 230 VAC

Remark:

Factory Acceptance Test / Protocol

3.3 Electrical and control equipment

o.k.	n.o.k.	n/a	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Check of the electric cable
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Check of the electric plug
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Check of Main switch
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Check of Control power supply
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Check of Emergency Switch
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Check of Vacuum interlocking VIA potential free contact
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Check of Motor direction wrong function
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Check of Dustbin emptying function
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Check of Filter Cleaning function
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Check of Vacuum Manual start / stop mode
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Check of Vacuum Remote start / stop mode

Remark:

3.4 Vacuum unit

o.k.	n.o.k.	n/a	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Direction of rotation (motor) is correct
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motor Current _____ A.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manometer setting _____ mbar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Air flow volume with 3 m hose _____ m ³ /h
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Air Speed with 3 m hose _____ m/s

Remark:

3.5 Workplace safety

o.k.	n.o.k.	n/a	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	The system is in accordance to order agreement and is in conformity with the relevant directives and standards

Remark:

แบบฟอร์มการทดสอบเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แผ่นที่ 3

Factory Acceptance Test / Protocol

3.6 Technical documentation

o.k.	n.o.k.	n.o.k.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Instruction manual, spare and ware parts list
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mechanical drawing
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piping Drawings
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Electric circuit diagram
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Finished Machine Testing and Quality Control Report
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CE Marking and EC Declaration of Conformity


Remark:



คู่มือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แผ่นที่ 1

คู่มือการใช้งานเพิ่มเติม.

ตัวคอนโทรล.



Q0	เมนูสวิตช์	P1	หลอดไฟแสดงผลเมื่อ มอเตอร์เบรกเกอร์ทริป
S1	สวิตช์เลือกโปรแกรมการทำงาน แมมนิ่ววน - ซอกได้	P2	หลอดไฟแสดงผลเมื่อ ต่อสายไฟสับเปลี่ยน หรือ เฟสไม่ครบ
S2	ปุ่มแมมนิ่ววน Stop	P3	หลอดไฟแสดงผลเมื่อ แรงดันลมต่ำ (สำหรับเครื่องที่ใช้ Compressed Air)
S3	ปุ่มแมมนิ่ววน Start	P4	หลอดไฟแสดงผลเมื่อ รีลเตอร์ตัน
S4	ปุ่ม Reset	P5	หลอดไฟแสดงผลเมื่อให้กำความสะodaดังเก็บผุ่น
S5	ปุ่มกดทำความสะอาด พิลเลอร์	EMG.1	สวิตช์ฉุกเฉิน
H1	มิเตอร์แสดงร้าวในการทำงาน		

คู่มือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แผ่นที่ 2

สวิตซ์และหลอดไฟแสดงผล.

Item	Element	Marking	Description
	เมนสวิตซ์	Main Switch	เปิด/ปิด จ่ายไฟเข้า
	สวิตซ์เลือกใหมดการทำงาน	Man	แม่นร่วน โหมด
		0	ปั๊ด
		Auto	อัตโนมัติ
	ปุ่มกด	Start	สตาร์ทแม่นร่วน
	ปุ่มกด	Stop	สต็อปแม่นร่วน
	ปุ่มกด	Reset	ปุ่มรีเซ็ต
	ปุ่มกด	Filter Dedusting	กดทำความสะอาดฟิลเตอร์
	หลอดไฟแสดงผล	Motor protective	หลอดไฟแสดงผลเมื่อ มอเตอร์เบรกเกอร์ทริป
	หลอดไฟแสดงผล	MOTOR DIRECTION WRONG	หลอดไฟแสดงผลเมื่อ ต่อสายไฟสลับเฟส หรือ เพสไม่ครบ

	หลอดไฟแสดงผล	COMPRESSD AIR LOW	หลอดไฟแสดงผลเมื่อ แรงดันลมต่ำ
	หลอดไฟแสดงผล	FILTER CLOGGED	หลอดไฟแสดงผลเมื่อ ฟิลเตอร์ตัน
	หลอดไฟแสดงผล	EMPTY DUST BIN	หลอดไฟแสดงผลเมื่อ ให้ท่าความสะอาดถัง เก็บฝุ่น
	สวิตซ์ฉุกเฉิน	EMERGENCY STOP	สวิตซ์ฉุกเฉิน
	มิเตอร์แสดงชั่วโมงการทำงาน	HOUR METER	มิเตอร์แสดงชั่วโมงการ ทำงาน

Tower Light	Element	Signal	Description
	TOWER LIGHT	สัญญาณเลี้ยง	ดังเมื่อเกิดการ ทำงานผิดปกติ
		ไฟสีแดง	กระพริบเมื่อเกิด ทำงานผิดปกติ
		ไฟสีเหลือง	กระพริบเมื่อเกิดการ เตือน
		ไฟสีเขียว	ติดค้างเมื่อเครื่อง ทำงาน กระพริบเมื่อเครื่อง พร้อมทำงาน

Page 3 of 4

คู่มือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แผ่นที่ 3

การแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อเครื่องเกิดปัญหา

Machine Error	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
Motor protective	- เบรกเกอร์รีดอยู่ - เบรกเกอร์รีวิ่ง	- ตรวจสอบโดยช่างไฟฟ้า
Motor direction wrong	- ต่อสายไฟลับเฟส หรือ เพลสไม่ครบ	- ตรวจสอบโดยช่างไฟฟ้า
Compressed Air Low	- แรงดันลมต่ำ	- ตรวจสอบแรงดันลมที่จ่ายเข้าเครื่อง - ปรับแรงดันลมให้อยู่ระหว่าง 2-3 บาร์
Filter Clogged	- ค่า Differential ของพิลเตอร์เกิน กำหนดของค่าที่ตั้งไว้	- กดปุ่มทำความสะอาดพิลเตอร์ - ทิ้งถุงในถังเก็บถุง - ดำเนินสามารถแก้ปัญหาได้ติดต่อ Ruwac service
แรงดูดต่ำ	- เกิดจากท่ออุดตัน - ถังเก็บถุงมีดินสกปรก - เกิดจากสายเสียด้วยกัน	- ออกสายอุดเพื่อตรวจสอบ - ตรวจสอบถังเก็บถุง - ติดต่อ Ruwac service
ไม่สามารถ Start เครื่องได้	- ไม่ได้เปิดเมนูสวิทช์ - ไม่มีไฟจ่ายเข้าเครื่อง - ไม่มีลมจ่ายเข้าเครื่อง - ตรวจสอบถังเก็บถุง	- ตรวจสอบเมนูสวิทช์ว่าเปิดหรือไม่ - ตรวจสอบไฟฟ้า - ไม่มีเชลล์ที่จ่ายเข้าเครื่องหรือ แรงดันลม

ภาคผนวก ข

(การปฏิบัติงานสหกิจในส่วนงานด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม)



อบรมความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทโดยพนักงานพี่เลี้ยงและผู้จัดการแผนก




ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม



ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมในแต่ละแบบ




ทำความเข้าใจกับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม





ทำความสะอาดเข้าใจในส่วนประกอบของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม



ทำความสะอาดเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม





ทำการประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



เขียนและทดสอบโปรแกรม พีแอลซี 1



เขียนและทดสอบโปรแกรม พีแอลซี 2




ประกอบตัวควบคุมไฟฟ้าเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม



ทดสอบการทำงานเบื้องต้นของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม



ทดสอบความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 1



ทดสอบความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 2



ทดสอบการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม



เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่ผ่านการทดสอบและพร้อมจัดส่ง



อาจารย์ที่ปรึกษานิเทศสหกิจ



กานดา บัวแก้ว

KANDA BUAKAEW



ประวัติ

นางสาวกานดา บัวแก้ว
Miss Kanda Buakaew

ชื่อเล่น: พลอย
Nickname: Ploy



ติดต่อ

98 ม.3 ต. นครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120



0624930291




ploykanda607@gmail.com



งานอดิเรก

- อาสาสมัครมูลนิธิสุขศาลอนุเคราะห์นครปฐม
- ฟังเพลง
- ดูหนัง
- ท่องเที่ยว



การศึกษา

- ปัจจุบันกำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสยาม คณะ วิศวกรรมไฟฟ้า สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า รหัสนักศึกษา 6023200010



ประวัติการทำงาน

การฝึกงาน

- พ.ศ.2557 นักศึกษาฝึกงาน ที่มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักศูนย์สั�ว์ทดลองแห่งชาติ
- พ.ศ.2559 นักศึกษาฝึกงานที่ บริษัทญี่ปุ่นเต็คโนโลgia ชิสเดิม



ทักษะ

- Computer Program:
 - MS office
 - Excle
 - Word
 - Powerpoint



ความสนใจ

- ธรรมชาติ
- ท่องเที่ยว, Adventure
- ศึกษาอบรมงานกู้ชีพ กู้ภัย





ประวัติ

นาย ทองขาว ศิลปชัย
Mr. Thongkaow Silapachai

ชื่อเล่น: ม่วง
Nickname: Muang



ติดต่อ

49/121 ม.2 ต. หนองปลาไหล
อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150



+6689-093-0980




momaungs@yahoo.com



งานอดิเรก

- ปลูกต้นไม้
- อ่านหนังสือ
- ดูรายการทีวี, กีฬา
- ขี่มอเตอร์ไซด์
- ท่องเที่ยว, Adventure



ทองขาว ศิลปชัย

THONGKAOW SILAPACHAI



การศึกษา

- ปัจจุบันกำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสยาม
คณะ วิศวกรรมไฟฟ้า สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รหัสนักศึกษา 6023200013



ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบัน เป็นพนักงาน
บริษัท รุหัค เอเชีย จำกัด (Ruwac Asia Ltd.)
700/295 ม.1, อมตะชิตี้ ชลบุรี,
ต. บ้านเก่า, อ. พานทอง, ชลบุรี 20160

Website: <https://www.ruwac-asia.com/>



ทักษะ

- Computer Program:
 - Basic AutoCAD
 - PLC Programming
 - HMI Programming
 - MS office
 - Arduino Programming.
- English Language: good in listening, speaking, writing and reading.



ความสนใจ

- การเกษตร
- DIY
- ธรรมชาติ
- ท่องเที่ยว, Adventure
- เทคโนโลยี, Arduino, IOT, ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

