

หัวข้อปฏิญญานิพนธ์	การฟื้นฟูเครื่องดินนัมเบอร์ริง ยี่ห้อ Taiyo : Tof500B		
หน่วยกิต	8 หน่วยกิต		
จัดทำโดย	นาย จิรวัดน์	เยี่ยมทวี	5405800003
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์พิทักษ์พงษ์ บุญประสม		
ระดับการศึกษา	อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต		
ภาควิชา	เทคโนโลยีการพิมพ์		
สถาบัน	วิศวกรรมการพิมพ์		
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์		
พุทธศักราช	2556		

บทคัดย่อ

ปฏิญญานิพนธ์นี้นำเสนอวิธีการฟื้นฟูสภาพเครื่องดินนัมเบอร์ริง ยี่ห้อ Taiyo รุ่น Tof500B ผลิตปี พ.ศ. 1998 หมายเลขเครื่อง C87-570 41198 ซึ่งเป็นเครื่องดินนัมเบอร์ที่เคยใช้งานได้ แต่ขาดการดูแลเป็น ยาวนานทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้เครื่องดินนัมเบอร์สภาพในการทำงาน บริษัทได้มอบหมายให้ทำ การฟื้นฟูเครื่องดินนัมเบอร์ริงใหม่ให้พร้อมใช้งานได้อีกครั้งเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลงและเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับเครื่องพิมพ์ Taiyo ให้สมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนในการฟื้นฟูเครื่องดินนัมเบอร์ จะ ประกอบไปด้วยการถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ มาทำความสะอาด การทาสีเครื่องดินนัมเบอร์ใหม่ การประกอบอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องให้อยู่ในสภาพที่เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม ทดสอบการ ทำงาน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท สามารถใช้กับงานจริงของทางบริษัทได้

คำสำคัญ: การฟื้นฟูเครื่องดินนัมเบอร์ริง