



รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การออกแบบและสร้างเครื่องมืออัดหัวเพลลาซ์ของรถยนต์ฟอร์ด รุ่นเฟียสต้า
กรณีศึกษา บริษัท ฟอร์ด วี.พี.อโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า)

Ford Fiesta Outboard Joint Design and Construction

Case Study : Ford VP Auto Enterprise Co.,Ltd. (Pinklao Head Office)

โดย

นายชัชรินทร์ การนอก 5811100032

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560

ชื่อโครงการ	: การออกแบบและสร้างเครื่องมืออัดหัวเพลลาขับของรถยนต์ ฟอर्डรุ่น เฟียสต้า กรณีศึกษา บริษัท ฟอर्ड วิ.พี.อโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า)
ชื่อนักศึกษา	: นายชัชวรินทร์ การนอก
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อาจารย์วุฒิกกรณ์ จริยตันติเวชย์
ระดับการศึกษา	: ปริญญาตรี
ภาควิชา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
คณะ	: วิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา	: 3/2560

บทคัดย่อ

บริษัท ฟอर्ड วิ.พี. อโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า) จัดจำหน่ายและ
รับผิดชอบการตลาดของรถยนต์ฟอर्डในประเทศไทย พบว่าขั้นตอนการทำงานของช่างเทคนิค มี
การใช้งานเครื่องมือที่ผิดประเภทในการใช้ค้อนตีเข้าที่หัวเพลลาขับโดยตรง และพบว่ามีระยะเวลาใน
การถอดต่อครั้งใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจาก ทางช่างเทคนิคที่มีหน้าที่ในการถอดและใส่หัวเพลลา
ขับล้อหน้า ใช้เครื่องมือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ ทำให้หัวเพลลาของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta ได้รับความ
เสียหาย จนลดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนลง ดังนั้น ทางผู้จัดทำจึงตัดสินใจฝึกงานสหกิจ ณ บริษัท
ฟอर्ड วิ.พี. อโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า) เพื่อ (1) ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้ง
ประเมินและแก้ไขปัญหการถอดเพลลาขับของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta (2) ออกแบบพัฒนาเครื่องมืออัดหัว
เพลลาขับของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการถอดหัว
เพลลาขับแบบเดิม ระยะที่ 2 การถอดหัวเพลลาขับโดยการใช้อุปกรณ์พิเศษที่สร้างขึ้น และระยะที่ 3
การออกแบบอุปกรณ์ถอดหัวเพลลาขับหน้า สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำโครงการ ได้แก่
เครื่องมืออัดหัวเพลลาขับของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์การถอดเพลลา
ขับของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta ให้มีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการทำงานได้มากขึ้น ผลการศึกษา
พบว่า การถอดหัวเพลลาขับหน้าของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta แบบเดิมจะใช้เวลามากกว่า โดยเฉลี่ย
เวลาอยู่ที่ 37.8 นาทีต่อการถอดทั้งสองข้าง หลังจากใช้อุปกรณ์พิเศษที่จัดสร้างขึ้นมาจะใช้เวลา
เฉลี่ยของการถอดอยู่ที่ 28.6 นาทีต่อการถอดทั้งสองข้าง สามารถลดเวลาการทำงานได้ 9.2 นาทีต่อ
การถอดทั้งสองข้าง

คำสำคัญ: การออกแบบ, เครื่องมืออัดหัวเพลลาขับรถยนต์, รถยนต์ Ford รุ่น Fiesta

ผู้ตรวจ

Title of Research : Ford Fiesta Outboard Joint Design and Construction Case Study :
Ford VP Auto Enterprise Co., Ltd. (Pinklao Head Office)

Student's Name : Mr. Chatcharint Kannok

Advisor : Wuttikon Juriyatontivait

Degree : Bachelor of Engineering

Field of Study : Industrial Technology (Mechanical Engineering)

Faculty : Engineering

Semester/Academic Year : 3/2017

ABSTRACT

Ford VP Automotive Co., Ltd. (Pinklao Head Office) distributes and manages the marketing of Ford vehicles in Thailand. It was found that the workflow of technicians were using a type of tool to hit directly onto the head of the drive shaft and causing damage. This was because the technicians who are responsible for removing and inserting the front axle were not using the proper tool. The Fiesta's outboard joint was damaged and reduced its efficiency. So, the decision was made by Ford Motor Company (Ford VP Auto) to: (1) study the problems, including the evaluation and correction of the removal of the drive shaft of the Ford Fiesta; (2) the design of the Ford Fiesta. Phase 1 is the removal of the original drive shaft. Phase 2, the removal of the drive shaft with the use of special tools created and Phase 3 design, the tools used in the project include Ford's Fiesta drive shafts for greater efficiency and reduced downtime. The study found that the removal of the original drive shaft average time was 37.8 minute per both sides, when the removal of the drive shaft with the special tools created average time of 28.6 minute per both sides. The results showed downtime of work by 9.2 minutes per both sides.

Keyword: outboard joint, axle, Ford Fiesta

Approved by
.....

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

การที่ผู้จัดทำได้มาปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท ฟอร์ด วิ.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ส่งผลให้ผู้จัดทำได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีค่ามากมายสำหรับรายงานสหกิจฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ายดังนี้

- | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------|
| 1. คุณฉลอง | หลีสมจิต | ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนซ่อม |
| 2. คุณศิวพล | สุทธินันท์ | ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง |
| 3. อาจารย์วุฒิกรณ์ | จริยตันติเวชย์ | อาจารย์ที่ปรึกษา |
| 4. ดร.ชาญชัย | วิรุณฤทธิชัย | กรรมการสอบโครงการงาน |
| 5. อาจารย์ชัชวาลย์ | อ่วมทับ | กรรมการสอบโครงการงาน |

และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวชื่อนามทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงาน

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาในการทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของการทำงานจริงซึ่งผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ

นายชัชรินทร์ การนอก

วันที่... เดือน..... พ.ศ.

สารบัญ

	หน้า
จดหมายนำส่งรายงาน	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทคัดย่อ	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง	
2.1 หลักการทำงานของเพลาชับล้อหน้า	4
2.2 หลักการบำรุงรักษาเพลาชับล้อหน้า	4
2.3 หลักการเขียนแบบและทฤษฎี	4
2.4 มาตรฐานของเหล็ก	6
2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับเหล็ก	11
2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับเพลาชับล้อหน้า	16
2.7 สาเหตุข้อขัดข้องและการแก้ไขเพลาชับล้อหน้า	24
2.8 คุณสมบัติและกำลังของเหล็ก	25
2.9 กรอบแนวคิด	30
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน	
3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ	31
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร	31
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร	31
3.4 ตำแหน่งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย	32
3.5 ชื่อและตำแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา	32
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	32
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	32
3.8 ระยะเวลาในการจัดทำเครื่องมือถอดหัวเพลาชับ	44
3.9 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้	44

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ	
4.1 การวิเคราะห์ก่อนการปฏิบัติงาน.....	45
4.2 การวิเคราะห์ผลหลังการปฏิบัติงาน.....	45
4.3 การถอดหัวเพลลาขับแบบเดิม.....	45
4.4 การถอดหัวเพลลาขับโดยการใช้เครื่องมือพิเศษที่สร้างขึ้น.....	47
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการทดลอง.....	50
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา.....	50
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	51
บรรณานุกรม.....	52
ภาคผนวก.....	53
ภาคผนวก ก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....	49
ภาคผนวก ข ผลการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับ.....	51
ภาคผนวก ค ผลการคำนวณความลึกของเกลียว.....	59
ภาคผนวก ง คู่มือการใช้งาน.....	61
ประวัติผู้จัดทำ.....	77

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงมาตรฐาน และชื่อประเทศที่ใช้มาตรฐาน	10
ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงสูตรการคำนวณค่าความลึก	16
ตารางที่ 2.3 แสดงสาเหตุข้อขัดข้องและการแก้ไขเพลาชับล้อยหน้า	24
ตารางที่ 2.4 คุณสมบัติและกำลังของเหล็ก (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1227-2539)	27
ตารางที่ 2.5 คุณสมบัติและกำลังของเหล็ก (มาตรฐาน ASTM)	27
ตารางที่ 2.6 คุณสมบัติและกำลังของเหล็ก (มาตรฐาน JIS)	29
ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมทางเคมีของ TBL และ TBL PLUS	40
ตารางที่ 3.2 แสดงระยะเวลาในการจัดทำเครื่องมือถอดหัวเพลาชับ	44
ตารางที่ 4.1 ระยะเวลาในการถอดหัวเพลาแบบเดิม	47
ตารางที่ 4.2 ระยะเวลาในการถอดหัวเพลาแบบที่ใช้เครื่องมือที่จัดทำขึ้นมา	48
ตารางที่ ง.1 แสดงส่วนประกอบเพลาชับสำหรับล้อยหน้า - เครื่องยนต์เบนซิน	62
ตารางที่ ง.2 แสดงส่วนประกอบเพลาชับสำหรับล้อยหน้า - เครื่องยนต์ดีเซล	63
ตารางที่ ง.3 แสดงอาการของปัญหา - เพลาชับหน้า	64
ตารางที่ ง.4 เครื่องมือพิเศษ / อุปกรณ์ทั่วไป	66
ตารางที่ ง.5 แสดงระยะเวลาในการถอดหัวเพลาแบบที่ใช้เครื่องมือที่จัดทำขึ้นมา	76

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดงรูปลักษณะของเกลียว.....	13
รูปที่ 2.2 แสดงส่วนต่างๆ ที่สำคัญของเกลียว.....	14
รูปที่ 2.3 แสดงสูตรการคำนวณค่าความลึก.....	15
รูปที่ 2.4 เพลาขับล้อหน้า.....	16
รูปที่ 2.5 ส่วนประกอบของเพลาขับล้อหน้า.....	17
รูปที่ 2.6 เพลาขับล้อหน้าด้านซ้าย.....	18
รูปที่ 2.7 เพลาขับล้อหน้าด้านขวา.....	18
รูปที่ 2.8 อุปกรณ์ป้องกันการสะเทือน.....	19
รูปที่ 2.9 เข็มขัดรัดยางกันฝุ่นเข้ากับเพลา.....	19
รูปที่ 2.10 ตำแหน่งของยางกันฝุ่นและเข็มขัดรัดยางกันฝุ่น.....	20
รูปที่ 2.11 ส่วนประกอบของข้อต่อเพลาแบบอาร์เซป้า.....	21
รูปที่ 2.12 ส่วนประกอบข้อต่อแบบอาร์เซป้า.....	21
รูปที่ 2.13 ส่วนประกอบข้อต่อแบบไทปอด.....	22
รูปที่ 2.14 ชุดเลื่อเพลาด้านนอก.....	22
รูปที่ 2.15 ข้อต่อเพลาแบบดับเบิลออฟเซท.....	23
รูปที่ 2.16 ส่วนประกอบของข้อต่อเพลาแบบดับเบิลออฟเซท.....	23
รูปที่ 2.17 ส่วนประกอบของข้อต่อเพลาแบบ ร่องตรงข้าม.....	24
รูปที่ 2.18 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงกับความเครียดภายใต้แรงดึง.....	23
รูปที่ 2.19 กรอบแนวคิด.....	30
รูปที่ 3.1 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร.....	31
รูปที่ 3.2 แสดงการถอดหัวเพลาขับแบบเดิม.....	32
รูปที่ 3.3 แสดงการถอดหัวเพลาขับโดยการใช้เครื่องมือพิเศษที่สร้างขึ้น.....	33
รูปที่ 3.4 แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลาขับ.....	33
รูปที่ 3.5 แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลาขับด้านข้าง.....	34
รูปที่ 3.6 แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลาขับด้านบน.....	34
รูปที่ 3.7 แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลาขับด้านล่าง.....	35
รูปที่ 3.8 แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลาขับด้านหน้า.....	35
รูปที่ 3.9 แสดงชิ้นงานเครื่องมือถอดหัวเพลาขับ.....	36
รูปที่ 3.10 แสดงการคำนวณความลึกของเกลียว.....	37

สารบัญรูป (ต่อ)

		หน้า
รูปที่ 3.11	แสดงการคำนวณเกลียวตามทฤษฎี.....	38
รูปที่ 3.12	แสดงชิ้นงานเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับและหัวน็อต.....	38
รูปที่ 3.13	แสดงส่วนขยายหัวเกลียวเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับ.....	39
รูปที่ 3.14	แสดงแสดงค่าความแข็งที่อุณหภูมิอบคืนตัวต่างกันของ TBL.....	40
รูปที่ 3.15	แสดงแสดงค่าความแข็งที่อุณหภูมิอบคืนตัวต่างกันของ TBL PLUS.....	41
รูปที่ 3.16	แสดงเครื่องกลึง CNC.....	41
รูปที่ 3.17	แสดงเครื่องมือกลึง.....	42
รูปที่ 3.18	แสดงดอกต๊าปเกลียว.....	42
รูปที่ 3.19	แสดงการนำชิ้นงานไปเจาะรูที่เครื่องมือกลึง.....	43
รูปที่ 4.1	แสดงขั้นตอนการถอดหัวเพลลาแบบเดิม.....	46
รูปที่ 4.2	แสดงขั้นตอนการใช้ค้อนตอกที่หัวเพลลา.....	46
รูปที่ 4.3	แสดงขั้นตอนการถอดเพลลาโดยใช้เครื่องมือที่จัดทำขึ้น.....	48
รูปที่ ก.1	แสดงขั้นตอนการถอดหัวเพลลาแบบเดิม.....	54
รูปที่ ก.2	แสดงขั้นตอนการใช้ค้อนตอกที่หัวเพลลา.....	54
รูปที่ ก.3	แสดงขั้นตอนการถอดเพลลาโดยใช้เครื่องมือที่จัดทำขึ้น.....	55
รูปที่ ข.1	แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับ.....	56
รูปที่ ข.2	แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับด้านข้าง.....	56
รูปที่ ข.3	แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับด้านบน.....	57
รูปที่ ข.4	แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับด้านล่าง.....	57
รูปที่ ข.5	แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับด้านหน้า.....	58
รูปที่ ข.6	แสดงชิ้นงานเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับ.....	58
รูปที่ ค.1	แสดงการคำนวณความลึกของเกลียว.....	59
รูปที่ ค.2	แสดงการคำนวณเกลียวตามทฤษฎี.....	59
รูปที่ ค.3	แสดงชิ้นงานเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับและหัวน็อต.....	60
รูปที่ ค.4	แสดงส่วนขยายหัวเกลียวเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับ.....	60
รูปที่ ง.1	แสดงส่วนประกอบเพลลาขับสำหรับล้อหน้า - เครื่องยนต์เบนซิน.....	62
รูปที่ ง.2	แสดงส่วนประกอบเพลลาขับสำหรับล้อหน้า - เครื่องยนต์ดีเซล.....	63

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันได้มีการนำรถยนต์ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า ที่มีเพลาขับเป็นอุปกรณ์ของระบบส่งกำลัง ซึ่งได้รับกำลังงานจากเครื่องยนต์ และถ่ายทอดไปสู่ล้อ เพลาขับถือว่าเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการส่งกำลังของรถยนต์ โดยจะต่อจากห้องเกียร์ ไปยังล้อของรถยนต์เพื่อขับเคลื่อนล้อหน้า ทำให้รถขับเคลื่อนไปข้างหน้า ถอยหลัง เลี้ยวรถ ซึ่งยางหุ้มเพลาขับมีลักษณะเป็นกระเปาะยาง เพื่อป้องกันฝุ่นเศษดินทราย ที่จะเข้าไปทำอันตรายกับชุดเพลาขับทำให้เกิดการชำรุดได้ โดยหากเพลาขับเกิดการชำรุดเสียหาย นอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆ ของเครื่องยนต์แล้ว ยังทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเพลาขับคู่ใหม่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ เพลาของรถยนต์ที่พบการชำรุดเสียหายเกิดจากการใช้อุปกรณ์ที่ผิดในการถอด ทำให้เพลาได้รับความเสียหายและประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง หรืออาจทำให้รถยนต์คันนั้นใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนต่อครั้งการเดินทางมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจาก เพลาไม่ดีมีประสิทธิภาพ เช่น เพลาไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ มีผลทำให้ล้อไม่สามารถหมุนได้หรือหมุนช้าลง

จากปัญหาข้างต้น ผู้จัดทำจึงตัดสินใจฝึกงาน ณ บริษัท ฟอร์ด วิ.พี ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า) เพื่อศึกษา ขั้นตอนการถอด และ ใส่เพลา รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดเพลา เพื่อประเมินผลกระทบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเพลาจากการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิด จากการที่ผู้จัดทำได้ฝึกงาน ณ สถานที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 4 เดือน พบว่า ปัญหาของการถอดเพลาขับของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta เกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการทำงาน การใช้เครื่องมือในการทำงานที่ผิดประเภท ส่งผลให้เพลาขับของรถยนต์รุ่นดังกล่าวเกิดความเสียหาย ดังนั้น ผู้จัดทำจึงนำปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงแนวทางแก้ไขจนได้ออกแบบเครื่องมืออัดหัวเพลาขับของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอุปกรณ์การถอดหัวเพลาขับให้ถูกต้องและลดเวลาในการทำงานมากขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องมืออัดหัวเพลาขับออกของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta

1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการถอดหัวเพลาขับโดยใช้เครื่องมือและการใช้เครื่องมืออัดหัวเพลาขับใหม่ของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ศึกษาเครื่องมืออัดหัวเพลลาขับของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta ณ บริษัท ฟอร์ด วิ.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า)

1.3.2 ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมืออัดหัวเพลลาขับรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta ณ บริษัท ฟอร์ด วิ.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า)

1.3.3 ประเมินผลกระทบจากการใช้เครื่องมือการอัดหัวเพลลาขับผิดประเภทของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta ณ บริษัท ฟอร์ด วิ.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกแบบและสร้างเครื่องมืออัดหัวเพลลาขับของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta

1.4.2 ได้เครื่องมืออัดหัวเพลลาขับของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta ที่มีประสิทธิภาพ

1.4.3 ได้ประสบการณ์และทักษะในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นและยังส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานเป็นขั้นตอนตามระบบมาตรฐานของศูนย์บริการ Ford

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

โครงการการออกแบบเครื่องมืออัดหัวเพลลาขับของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า) ในครั้งนี้ ทางผู้จัดทำได้นำแนวคิด เอกสารรวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องมืออัดหัวเพลลาขับของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta มาดังนี้

- 2.1 หลักการทำงานของเพลลาขับหน้า
- 2.2 หลักการดูแลรักษาบำรุงเพลลาขับหน้า
- 2.3 หลักการการเขียนแบบและทฤษฎี
 - 2.3.1 การเขียนแบบทางวิศวกรรม
 - 2.3.2 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม
 - 2.3.3 การเขียนแบบตกแต่งภายใน
 - 2.3.4 การเขียนแบบผลิตภัณฑ์
- 2.4 มาตรฐานของเหล็ก
 - 2.4.1 ระบบอเมริกัน
 - 2.4.2 ระบบเยอรมัน
 - 2.4.3 ระบบญี่ปุ่น
 - 2.4.4 มาตรฐานของเหล็กกล้าเครื่องมือ
- 2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับเหล็ก
 - 2.5.1 เหล็ก
 - 2.5.2 เหล็กกล้า
 - 2.5.3 เกลียว
- 2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับเพลลาขับล้อหน้า
 - 2.6.1 ส่วนประกอบของเพลลาขับล้อหน้ารถยนต์
 - 2.6.2 หน้าที่เพลลาขับล้อหน้า
 - 2.6.3 ชนิดข้อต่อเพลลาขับล้อหน้า
- 2.7 สาเหตุขัดข้องและการแก้ไขเพลลาขับล้อหน้า
- 2.8 คุณสมบัติและกำลังของเหล็ก
- 2.9 กรอบแนวคิด

2.1 หลักการทำงานของเพลาชับล้อหน้า

เพลาชับล้อหน้าทำหน้าที่ส่งถ่ายกำลังจากชุดเฟืองท้ายไปยังล้อหน้า โดยมีข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ ทำหน้าที่เปลี่ยนมุมในขณะเลี้ยวรถ พร้อมทั้งปรับระยะความยาว-ความสั้นตามการเปลี่ยนมุมของล้อรถ โดยไม่มีอาการสั่นสะเทือน

หลักการทำงานของเพลาชับล้อหน้า ขณะรถเคลื่อนที่ในทางตรงบนผิวถนนเรียบ เพลาชับล้อหน้าทั้งด้านซ้ายและขวา จะส่งกำลังจากเฟืองท้ายผ่านลูกปืนเข็มในข้อต่ออ่อนด้านในแล้วส่งกำลังไปยังลูกปืนที่เลื่อนไม่ได้ในข้อต่ออ่อนด้านนอก โดยเพลาชับล้อหน้าไม่ต้องปรับเปลี่ยนมุม และไม่ต้องปรับระยะความสั้น-ยาว

ในขณะเลี้ยวรถ เพลาชับล้อหน้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวา จะส่งกำลังจากเฟืองท้ายผ่านลูกปืนเข็มในข้อต่ออ่อนด้านใน ให้เลื่อนปรับระยะความสั้น-ยาวของเพลาลูกปืนที่เลื่อนไม่ได้ในข้อต่ออ่อนด้านนอก เพื่อไปขับล้อรถให้หมุน

2.2 หลักการบำรุงรักษาเพลาชับล้อหน้า

เพลาชับล้อหน้า จะต้องมีการบำรุงรักษาโดยการตรวจสอบและบริการยางกันฝุ่นและแหวนรัศดยางกันฝุ่น ถ้ามีรอยฉีกขาด หรือจารบีรั่วซึมต้องเปลี่ยนจารบี ยางกันฝุ่น และแหวนรัศดยางกันฝุ่นทันที หรือเปลี่ยนจารบียางกันฝุ่นและแหวนรัศดยางกันฝุ่น ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด จารบีที่ใช้สำหรับ ข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่เป็นจารบีชนิดพิเศษทนต่อความร้อน ได้สูง ซึ่งแตกต่างจากจารบีที่ใช้กับคัมล้อหน้า เป็นต้น

2.3 หลักการเขียนแบบและทฤษฎี

การเขียนแบบเป็นการถ่ายทอดความคิดของผู้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผน เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ การเขียนแบบเป็นภาษาอย่างหนึ่งที่ใช้กันในงานช่างหรืองานอุตสาหกรรม เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการของผู้ออกแบบไปให้ผู้อื่นได้ทราบ และเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน โดยแบบที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ตรงกัน การเขียนแบบจะต้องเป็นภาษาสากล โดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และรูปแบบต่างๆ จะต้องเข้าใจได้ง่าย แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาเขียนแบบก็สามารถเข้าใจได้พอสมควร เนื่องจาก การเขียนแบบนี้เป็นภาษาสากลที่มีมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันไม่ว่าจะใช้วิธีใดทั้งการเขียนแบบด้วยมือหรือการใช้ Software ประเภท CAD (Computer-Aided Design) ผู้เขียนก็ต้องใช้ความพยายามในการทำให้เส้นสัญลักษณ์และการตั้งค่าต่างๆ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการเขียนแบบ

การแบ่งประเภทของการเขียนแบบ การเขียนแบบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเป็นจำนวนมาก การเขียนแบบจะแสดงให้เห็นภาพซึ่งเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทั้งนี้การเขียนแบบสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 แบบดังนี้

2.3.1 การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) การเขียนแบบนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมทางเครื่องจักรกล สามารถแยกได้ดังนี้ คือ

- 2.3.1.1 การเขียนแบบเครื่องกล (Machines Tool Drawing)
- 2.3.1.2 การเขียนแบบงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Electronic Drawing)
- 2.3.1.3 การเขียนแบบรถยนต์ (Automotive Drawing)
- 2.3.1.4 การเขียนแบบงานแผนที่และช่างสำรวจ (Map & Survey Drawing)
- 2.3.1.5 การเขียนแบบช่างกลและแผ่นโลหะ (Metal & Sheet Metal -Drawing)

2.3.2 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing) การเขียนแบบทางงานก่อสร้าง ซึ่งแยกงานเขียนได้ดังนี้ คือ

- 2.3.2.1 การเขียนแบบโครงสร้าง (Structural Drawing)
- 2.3.2.2 การเขียนแบบสัดส่วนของรูปต่างๆ (Shape & Proportion Drawing)
- 2.3.2.3 การเขียนรูปตัด (Section Drawing)
- 2.3.2.4 การเขียนภาพร่าง (Sketching Drawing)

2.3.3 การเขียนแบบตกแต่งภายใน (Interior Design Drawing) การเขียนแบบที่ใช้ในการออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งแยกงานเขียนได้ดังนี้ คือ

- 2.3.3.1 การเขียนแบบเครื่องเรือน (Furniture Drawing)
- 2.3.3.2 การเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective Drawing)

2.3.4 การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ (Product Drawing) การเขียนแบบที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ คือ

- 2.3.4.1 การเขียนภาพฉาย (Orthographic Drawing)
- 2.3.4.2 การเขียนภาพสามมิติ (Three Dimension Drawing)

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การเขียนแบบอาจจำแนกประเภทได้แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภท อย่างไรก็ตามความมุ่งหมายของการเขียนแบบก็คือ การถ่ายทอดความคิดลงบนแผ่นกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ โดยมีรูปแบบที่เป็นสากลซึ่งประกอบด้วยเส้น ภาพ สัญลักษณ์ และคำอธิบายประกอบอย่างละเอียดสามารถนำไปผลิตชิ้นงานจริงได้

2.4 มาตรฐานของเหล็ก

เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตเหล็กได้ทำการผลิตเหล็กชนิดต่างๆ ออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมาก แต่ละบริษัทพยายามที่จะผลิตเหล็กให้มีคุณภาพต่างๆ กันตามประเภทของการใช้งาน ดังนั้นจึงเป็นความยากลำบากของผู้ใช้ที่จะเลือกใช้เหล็กให้ตรงกับความต้องการของตน จึงได้มีการกำหนดชนิดและปริมาณส่วนผสมไปในเนื้อเหล็ก โดยใช้สัญลักษณ์ของธาตุและตัวเลขเป็นตัวชี้บอกจำนวนปริมาณของส่วนผสมที่มีอยู่ จึงได้เกิดเป็น "มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม" ขึ้น

มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรมได้กำเนิดมาหลายมาตรฐาน เนื่องจากประเทศบริวารในเครือของตนเองหรือประเทศที่มีการจัดการอุตสาหกรรมแบบเดียวกันยอมรับและนำไปใช้ ซึ่งปรากฏว่าในปัจจุบันมีมาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรมที่นิยมนำมาใช้งานกัน มี 3 มาตรฐาน คือ

2.4.1 ระบบอเมริกัน AISI (American Iron and Steel Institute)

การกำหนดมาตรฐานแบบนี้ ตัวเลขดัชนีมีจำนวนหลัก และตัวชี้บอกส่วนผสม ซึ่งเหมือนกับระบบ SAE จะต่างกันตรงที่ระบบ AISI จะมีตัวอักษรนำหน้าตัวเลข ซึ่งตัวอักษรนี้ ได้บอกถึงกรรมวิธีการผลิตเหล็กว่าได้ผลิตมาจากเตาชนิดใด ตัวอักษรที่บอกกรรมวิธีการผลิตเหล็กจะมีดังนี้

- A คือ เหล็กผสมที่ผลิตจากเตาเบสเซมเมอร์ (Bessemer) ชนิดที่เป็นต่าง
- B คือ เหล็กผสมที่ผลิตจากเตาเบสเซมเมอร์ (Bessemer) ชนิดที่เป็นกรด
- C คือ เหล็กที่ผลิตจากเตาโอเพินฮาร์ท (Open Hearth) ชนิดที่เป็นต่าง
- D คือ เหล็กที่ผลิตจากเตาโอเพินฮาร์ท (Open Hearth) ชนิดที่เป็นกรด
- E คือ เหล็กที่ผลิตจากเตาไฟฟ้า

การแบ่งชนิดของเหล็กกล้าตามชนิดและปริมาณของสารที่นำมาผสม แต่เหล็กกล้าตามระบบ AISI ยังมีการแบ่งกลุ่มตามลักษณะของกรรมวิธีการชุบแข็ง

ชื่อกลุ่ม	สัญลักษณ์
กลุ่มที่ชุบแข็งด้วยน้ำ	W
กลุ่มเหล็กที่ทนต่อแรงกระแทก	S
กลุ่มที่ชุบแข็งด้วยน้ำมัน	O
กลุ่มที่ผลิตโดยกรรมวิธีแปรรูปเย็น (Cold Working) สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางและชุบแข็งโดยปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ	A
กลุ่มเหล็กกล้าที่ผลิตโดยกรรมวิธีแปรรูปเย็นสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนสูงและเหล็กกล้าผสมโครเมียมสูง	D
กลุ่มเหล็กที่ผลิตโดยกรรมวิธีแปรรูปร้อน (Hot Working)	H
กลุ่มเหล็กกล้ารอบสูง (High Speed Steel)	T (ผสมทั้งสแตนเป็นหลัก)

กลุ่มเหล็กกล้ารอบสูง (High Speed Steel) M (ประสมโมลิบดีนัม)
 กลุ่มเหล็กกล้าคุณสมบัติพิเศษ (มีคาร์บอนและทังสเทน เป็นหลัก)
 กลุ่มเหล็กทำแม่พิมพ์

2.4.2 ระบบเยอรมัน DIN (Deutsch Institute Norm

การจำแนกประเภทของเหล็กตามมาตรฐานเยอรมันจะแบ่งเหล็กออกเป็น 4 ประเภท
 ดังนี้

2.4.2.1 เหล็กกล้าคาร์บอน (หรือเหล็กไม่ประสม)

2.4.2.2 เหล็กกล้าผสมต่ำ

2.4.2.3 เหล็กกล้าผสมสูง

2.4.2.4 เหล็กหล่อ

2.4.2.5 เหล็กกล้าคาร์บอน (หรือเหล็กไม่ประสม)

เหล็กที่นำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีปรับปรุงคุณสมบัติโดยใช้ความร้อน (Heat Treatment) เหล็กพวกนี้จะบอกลำดับหน้าว่า St. และจะมีตัวเลขตามหลัง ซึ่งจะบอกถึงความสามารถที่จะทนแรงดึงสูงสุดของเหล็กชนิดนั้น มีหน่วยเป็น ก.ก./มม.²

หมายเหตุ การกำหนดมาตรฐานทั้งสองนี้ เหล็กที่มีความเค้นแรงดึงสูงสุดประมาณ 37 ก.ก./มม.² จะสามารถใช้สัญลักษณ์แทนเหล็กชนิดนี้ได้ 2 ลักษณะ คือ เขียนเป็น St. หรือ C20

การกำหนดมาตรฐานเหล่านี้จะเห็นมากในแบบสั่งงาน ชิ้นส่วนบางชนิดต้องนำไปชุบแข็งก่อนใช้งาน ก็จะกำหนดวัสดุเป็น C นำหน้า ส่วนชิ้นงานที่ไม่ต้องนำไปชุบแข็ง ซึ่งนำไปใช้งานได้เลยจะกำหนดวัสดุเป็นตัว St. นำหน้า ทั้งๆ ที่วัสดุงานทั้งสองชิ้นนี้ใช้วัสดุอย่างเดียวกันเหล็กกล้าผสมต่ำ การกำหนดมาตรฐานเหล็กประเภทนี้จะบอกจำนวนคาร์บอนไว้ข้างหน้าเสมอ แต่ไม่นิยมเขียนตัว C กำกับไว้ ตัวถัดมาจะเป็นชนิดของโลหะที่เข้าไปประสม ซึ่งอาจมีชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้

ข้อสังเกต เหล็กกล้าประสมต่ำตัวเลขที่บอกปริมาณของโลหะประสมจะไม่ใช้จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงของโลหะประสมนั้นการที่จะทราบจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงจะต้องเอาแฟกเตอร์ (Factor) ของโลหะประสมแต่ละชนิดไปหารซึ่งค่าแฟกเตอร์ (Factor) ของโลหะประสมต่างๆ มีดังนี้

หารด้วย 4 ได้แก่ Co, Cr, Mn, Ni, Si, W

หารด้วย 10 ได้แก่ Al, Cu, Mo, Pb, Ti, V

หารด้วย 100 ได้แก่ C, N, P, S

ไม่ต้องหาร ได้แก่ Zn, Sn, Mg, Fe

การใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวที่แล้ว เป็นการบอกส่วนผสมในทางเคมี แต่ในบางครั้งได้มีการเขียนสัญลักษณ์บอกกรรมวิธีการผลิตไว้ข้างหน้าอีกด้วย เช่น

- B = ผลิตจากเตาเบสเคมี
- E = ผลิตจากเตาไฟฟ้าทั่วไป
- F = ผลิตจากเตาน้ำมัน
- I = ผลิตจากเตาไฟฟ้าชนิดเตาเหนี่ยวนำ (Induction Furnace)
- LE = ผลิตจากเตาไฟฟ้าชนิดอาร์ค (Electric Arc Furnace)
- M = ผลิตจากเตาซีเมนต์มาร์ติน หรือ เตापุดเคิล
- T = ผลิตจากเตาโทมัส
- TI = ผลิตโดยกรรมวิธี (Crucible Cast Steel)
- W = เผาด้วยอากาศบริสุทธิ์
- U = เหล็กที่ไม่ได้ผ่านการกำจัดออกซิเจน (Unkilled Steel)
- R = เหล็กที่ผ่านการกำจัดออกซิเจน (Killed Steel)

นอกจากนี้ยังมี สัญลักษณ์แสดงคุณสมบัติพิเศษของเหล็กนั้นอีกด้วย เช่น

- A = ทนต่อการกัดกร่อน
- Q = ดีขึ้นรูปง่าย
- X = ประสมสูง
- Z = รีดได้ง่าย

เหล็กกล้าผสมสูง (High Alloy Steel) เหล็กกล้าประสมสูง หมายถึงเหล็กกล้าที่มีวัสดุผสมอยู่ในเนื้อเหล็กเกินกว่า 8 % การเขียนสัญลักษณ์ของเหล็กประเภทนี้ เขียนนำหน้าด้วยตัว X ก่อน แล้วตามด้วยจำนวนส่วนผสมของคาร์บอนจากนั้นด้วยชนิดของโลหะประสม ซึ่งจะมีชนิดเดียวหรือชนิดก็ได้ แล้วจึงตามด้วยตัวเลขแสดงปริมาณของโลหะประสม ตัวเลขที่แสดงปริมาณของโลหะประสม ไม่ต้องหารด้วย แฟกเตอร์ (Factor) ใดๆ ทั้งสิ้น (แตกต่างจากโลหะประสมต่ำ ส่วนคาร์บอนยังต้องหารด้วย 100 เสมอ)

2.4.3 ระบบญี่ปุ่น JIS (Japan Industrial Standards)

การจำแนกประเภทของเหล็กตามมาตรฐานญี่ปุ่นซึ่งจัดวางระบบ โดย สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Japan Industrial Standards, JIS) จะแบ่งเหล็กตามลักษณะงานที่ใช้ ตัวอักษรชุดแรก จะมีคำว่า JIS หมายถึง Japan Industrial Standards ตัวอักษรสัญลักษณ์ตัวถัดมา จะมีได้หลายตัวแต่ละตัวหมายถึงการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

- A งานวิศวกรรมก่อสร้างและงานสถาปัตยกรรม
- B งานวิศวกรรมเครื่องกล

- C งานวิศวกรรมไฟฟ้า
- D งานวิศวกรรมรถยนต์
- E งานวิศวกรรมรถไฟ
- F งานก่อสร้างเรือ
- G โลหะประเภทเหล็กและโลหะวิทยา
- H โลหะที่มีโซ่เหล็ก
- K งานวิศวกรรมเคมี
- L งานวิศวกรรมสิ่งทอ
- M แร่
- P กระจกและเยื่อกระดาษ
- R เซรามิก
- S สินค้าที่ใช้ภายในบ้าน
- T ยา
- W การบิน

ถัดจากตัวอักษรจะเป็นตัวเลขซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 ตัว มีความหมายดังนี้

ตัวเลขตัวแรก หมายถึง กลุ่มประเภทของเหล็ก เช่น

- 0 เรื่องต่างๆ ไป การทดสอบและกฎต่างๆ
- 1 วิธีวิเคราะห์
- 2 วัสดุคืบ เหล็กคืบ ธาตุประสม
- 3 เหล็กคาร์บอน
- 4 เหล็กกล้าประสม

ตัวเลขตัวที่ 2 จะเป็นตัวแยกประเภทของวัสดุในกลุ่มนั้น เช่น ถ้าเป็นในกรณีเหล็ก จะมี

ดังนี้

- 1 เหล็กกล้าประสมนิเกิลและโครเมียม
- 2 เหล็กกล้าประสมอลูมิเนียมแลโครเมียม
- 3 เหล็กไร้สนิม
- 4 เหล็กเครื่องมือ
- 8 เหล็กสปริง
- 9 เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนและความร้อน

ตัวเลขที่เหลือ 2 หลักสุดท้ายจะเป็นตัวแยกชนิดของส่วนผสมที่มีอยู่ในวัสดุนั้น เช่น ถ้าเป็นเหล็กตัวเลข 2 หลักสุดท้ายจะเป็นตัวแยกชนิดเหล็กตามส่วนผสมธาตุที่มีอยู่ในเหล็กชนิดนั้น ๆ เช่น

- 01 เหล็กเครื่องมือ คาร์บอน
- 03 เหล็กไฮสปีด
- 04 เหล็กเครื่องมือประสม

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงมาตรฐาน และชื่อประเทศที่ใช้มาตรฐาน

ลำดับที่	มาตรฐานของประเทศ	มาตรฐาน
1	สหรัฐอเมริกา	AISI
2	ฝรั่งเศส	AFNOR
3	อังกฤษ	B.S.
4	เชโกสโลวะเกีย	CSN
5	เยอรมัน	DIN
6	โซเวียต	GOST
7	ญี่ปุ่น	JIS
8	โปแลนด์	PN
9	สวีเดน	SS
10	สเปน	UNE
11	อิตาลี	UNI
12	มาตรฐานสากล	UNS

2.4.4 มาตรฐานของเหล็กกล้าเครื่องมือ

เหล็กกล้าเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากลจะใช้มาตรฐาน UNS เป็นมาตรฐานหลักในท้องตลาดจะมีมาตรฐานใช้กันอยู่ประมาณ 12 มาตรฐาน โดยสามารถเทียบเข้ากับมาตรฐานสากลได้ โดยจะมีมาตรฐานหลักในการเทียบอยู่ 3 มาตรฐานซึ่งได้แก่ มาตรฐาน AISI, DIN, JIS และจากข้อมูลทางบริษัท บี.เค.เจ. เอนจิเนียริง จำกัด พบว่าการค้นหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการอบชุบจะต้องค้นหาโดยการเปิดหนังสือต่างๆ หรือคู่มือมาตรฐานเหล็ก โดยทางบริษัทต้องรู้มาตรฐานที่ใช้ว่าเป็นเหล็กมาตรฐานอะไรชนิดไหนต้องการความแข็งเท่าไรจากลูกค้า จึงทำการค้นหาข้อมูลต่างๆ ออกมาเพื่อกำหนดขบวนการในการอบชุบรวมทั้งระดับอุณหภูมิและเวลาต่างๆ แล้วให้พนักงานไปทำตามกรรมวิธีการอบชุบต่อไป

ส่วนปัญหาเรื่องมาตรฐาน AISI ที่บริษัทใช้นั้น ซึ่งทางลูกค้าจะไม่นิยมใช้กัน ส่วนมากตามที่นิยมจะใช้มาตรฐาน JIS หรือ DIN เป็นส่วนใหญ่ ถ้ามีมาตรฐานที่ไม่พบมากนักในประเทศ

ไทยก็จะเกิดปัญหาขึ้น ปัญหานี้ทางบริษัทต้องหาข้อมูลเพื่อนำมาเปรียบเทียบเป็นมาตรฐานที่ต้องการอีกที ถ้าเทียบไม่ได้ต้องทำการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีเสียก่อน กลุ่มที่อยู่ในบริษัทจะมีการกำหนด กับชิ้นงานที่มีความหนาประมาณ 1 นิ้วเท่านั้น และมีรูปร่างที่เรียบง่าย ดังนั้นชิ้นงานที่มีความหนาหรือมีรูปร่างซับซ้อน กรรมวิธีการอบชุบจะต้องแตกต่างกันไปต้องมีการเพิ่มหรือลดลงของอุณหภูมิหรือเวลาเล็กน้อย โดยที่วิศวกรจะต้องใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อตัดสินใจ แต่ทางบริษัทมีความเห็นว่า ข้อมูลในการอบชุบบางตัว ยังไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปร่างและความแข็งที่ต้องการ จึงอาจทำให้โปรแกรมเทคโนโลยี สารสนเทศการอบชุบเหล็กกล้าเครื่องมือด้วยความร้อนนี้อาจเกิดความไม่เที่ยงตรงทางข้อมูลได้

ชนิดของเหล็กกล้าเครื่องมือ ชนิดของเหล็กกล้าเครื่องมือที่สามารถค้นคว้ามาได้ มีจำนวน 500 ชนิดจาก 12 มาตรฐาน ซึ่งมีดังนี้

มาตรฐาน AISI มีจำนวนทั้งสิ้น 110 ชนิด

มาตรฐาน " 66 "

มาตรฐาน JIS มีจำนวนทั้งสิ้นชนิด

มาตรฐาน " 80 "

มาตรฐาน " 31 "

มาตรฐาน B." 29 "

มาตรฐาน " 22 "

มาตรฐาน " 15 "

มาตรฐาน " 26 "

มาตรฐาน " 12 "

มาตรฐาน " 27 "

มาตรฐาน " 35 "

จากข้อมูลของบริษัท แอสเสป สตีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผลิตจำหน่ายแก่ลูกค้าและนิยมใช้มากในประเทศไทย คือ เหล็ก W1, S5, O1, A2, D2, H12, T1, L6, และ H13 ซึ่งทางบริษัทจะมีชื่อยี่ห้อของเหล็กกล้าเครื่องมือแต่ละชนิดไว้ในคู่มือการเลือกใช้เหล็ก แต่ปัจจุบันความเชื่อถี่ยี่ห้อ มีน้อยลงไปมาก บริษัทจึงหันมานิยมยึดถือตามมาตรฐานแทนโดยอาศัยมาตรฐาน AISI/SAE, JIS, DIN เป็นหลักในการเปรียบเทียบเหล็กที่จะผลิตออกมาเสมอ

2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเหล็ก

เหล็กเป็นวัสดุพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คำว่า “เหล็ก” ที่เรียกกันทั่วไปนั้น เป็นคำที่ใช้เรียกเหมารวมถึง เหล็ก (Iron) และเหล็กกล้า (Steel) ซึ่งในความเป็นจริงนั้นวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้มีความแตกต่างกันหลายประการ

2.5.1 เหล็ก (Iron)

เหล็กมีสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์คือ Fe ซึ่งย่อมาจาก Ferrum ในภาษาละติน เหล็กเป็นแร่ธาตุโลหะชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีสีแดงอมน้ำตาล แม่เหล็กสามารถดูดติดได้ พบมากในชั้นหินใต้ดินบริเวณที่ราบสูงและภูเขา อยู่ในรูปก้อนสินแร่เหล็ก (Iron Ore) ปะปนกับโลหะชนิดอื่นๆ และหิน เมื่อนำมาใช้ประโยชน์จะต้องผ่านการทำให้บริสุทธิ์ด้วยกรรมวิธีการ “ถลุง” โดยใช้ความร้อนสูงถึง 3000 °F หรือประมาณ 1649 °C เผาให้สินแร่เหล็กหลอมละลายกลายเป็นของเหลว และแยกแร่อื่นที่ไม่ต้องการออกไป ก่อนนำโลหะนั้นไปเทลงแบบหล่อเหล็ก เพื่อให้ได้เป็นเหล็กออกมา

2.5.2 เหล็กกล้า (Steel)

ปกติเหล็กที่ได้จากเตาถลุงจะมีความเปราะและไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ประโยชน์ จึงต้องนำมาผ่านกระบวนการเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กให้ดีขึ้น ดังนั้น เหล็กกล้า จึงเป็น โลหะที่ไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ถูกผลิตขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติโดยรวมของเหล็กให้ดีขึ้นและให้เหมาะสมต่อสภาพการใช้งาน เช่น ให้แข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้มาก ทนทานต่อแรงกระแทกหรือสภาวะทางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่นดี ไม่ฉีกขาดหรือแตกหักง่าย เป็นต้น คำว่า “เหล็กกล้า” โดยทั่วไปจะหมายถึง “เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel)” ซึ่งประกอบด้วยธาตุหลักๆ คือ เหล็ก (Fe) คาร์บอน (C) แมงกานีส (Mn) ซิลิคอน (Si) และธาตุอื่นๆ อีกเล็กน้อย

ข้อแตกต่างระหว่าง เหล็ก (Iron) กับเหล็กกล้า (Steel)

เหล็กกล้า ผลิตจาก เหล็ก ที่ผ่านการกำจัดคาร์บอนออกไปให้เหลืออยู่น้อยกว่า 2% (โดยน้ำหนัก) ทำให้มีความบริสุทธิ์ของเหล็กสูงกว่า 94% และมีธาตุอื่นประกอบอยู่เพียงเล็กน้อย

เหล็กกล้า มีความยืดหยุ่น คงทน สามารถตัดเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ดีกว่า และใช้งานได้หลากหลายกว่าเหล็ก เนื่องจาก ผ่านกรรมวิธีในการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการหลอมน้ำเหล็ก การเปลี่ยนแปลงรูปร่างรูปทรงของ เหล็ก ทำได้โดยการตีขึ้นรูป หรือหลอมเหลวเป็นน้ำเหล็กแล้วเทลงในเบ้าหล่อหรือแม่พิมพ์ (เราเรียกวิธีนี้ว่า “การหล่อ”) เช่น การตีดาบ การหล่อแท่นเครื่องยนต์ ในขณะที่เราเปลี่ยนรูปร่างหรือรูปทรงของ เหล็กกล้า โดยการรีด (ด้วยเครื่องลูกกลิ้งที่เรียกว่า “แท่นรีด”) การพับ ม้วน เชื่อม กระแทก กด ขึ้นรูป ฯลฯ ซึ่งหลากหลายวิธีตามความต้องการในการแปรรูป เช่น พับเป็นเหล็กฉาก ม้วนแล้วเชื่อมเป็นท่อ กดและขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น

เหล็กกล้า มีชั้นคุณภาพ (เกรด) หลากหลวมากมาย ตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ และตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ในขณะที่เหล็กมีจำนวนชั้นคุณภาพน้อยกว่ามาก หมายถึง การนำไปใช้งานที่มีจำกัดด้วย

คุณสมบัติทางเคมี เหล็กเป็นโลหะที่ใช้งานมาก เมื่อเหล็กรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศชั้นผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยานี้ จะเกิดเป็น เหล็กออกไซด์ เป็นที่รู้จักกันก็คือสนิมนั่นเอง เหล็กยังทำ

ปฏิกิริยากับน้ำร้อนได้ดีและไอน้ำในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน นอกจากนี้ยังละลายในกรดได้ดีที่สุด และทำปฏิกิริยากับองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเชิงกล เหล็กเป็น โลหะสีเงินสีขาวหรือสีเทา เป็นเงา วิธีการหล่อสามารถใช้ค่อนข้าง ทนเป็นแผ่นบางๆ ได้ และยังสามารถยืดได้ เหล็กมีความต้านทานแรงดึงสูงมาก อีกทั้งยังนำไฟฟ้า นำความร้อนได้ดีอีกด้วยและยังสามารถใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้มากมาย แต่คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเหล็กนั้นคือสามารถหล่อแล้วขึ้นรูปใหม่ได้และยังมีความทนทานที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้เหล็ก สามารถใช้ในการ โค้ง งอ ม้วน ตัดเป็นรูปร่างรูปแบบและอื่นๆ เพื่อนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้

ประโยชน์ของเหล็ก เหล็กเป็น โลหะสีเงินสีขาวหรือสีเทา เป็นเงา วิธีการหล่อสามารถใช้ ค่อนข้างทนเป็นแผ่นบางๆ ได้ และยังสามารถยืดได้ เหล็กมีความต้านทานแรงดึงสูงมาก อีกทั้งยังนำ ไฟฟ้า นำความร้อนได้ดีอีกด้วยและยังสามารถใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้มากมาย แต่คุณสมบัติที่สำคัญ ที่สุดของเหล็กนั้นคือสามารถหล่อแล้วขึ้นรูปใหม่ได้และยังมีความทนทานที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ เหล็กสามารถใช้ในการ โค้ง งอ ม้วน ตัดเป็นรูปร่างรูปแบบและอื่นๆ เพื่อนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ ที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้

2.5.3 เกลียว



รูปที่ 2.1 แสดงรูปลักษณะของเกลียว

ชนิดและส่วนต่างๆ ของเกลียว


เกลียว (Thread) หมายถึง สันหรือร่องที่เกิดขึ้นบนผิวงานวนไปรอบ ๆ จะซ้ายหรือขวาก็ได้ ด้วยระยะทางที่สม่ำเสมอ

เกลียวแบ่งได้ออกเป็น 5 ชนิด

1. เกลียวสามเหลี่ยม

- 1.1 เกลียวเมตริก (M-Thread)
 - 1.2 เกลียว ISO
 - 1.3 เกลียววีตเวอร์ต
 - 1.4 เกลียวอเมริกัน
 - 1.5 เกลียวยูนิไฟด์
 - 1.6 เกลียวสามเหลี่ยมยอดแหลม
 2. เกลียวสี่เหลี่ยม
 3. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู
 - 3.1 เกลียวTr
 - 3.2 เกลียวAeme
 - 3.3 เกลียวหนอน
 4. เกลียกลม
 5. เกลียวฟันเลื่อย
- ส่วนต่างๆ ของเกลียว

เกลียวแบ่งตามลักษณะหน้าตัดได้หลายแบบซึ่งแต่ละแบบก็มีลักษณะการใช้งานทั้งแบบที่เหมือนกันและแตกต่างกันไปแบ่งออกได้ดังนี้



รูปที่ 2.2 แสดงส่วนต่างๆ ที่สำคัญของเกลียว

Major Diameter คือ ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางตอนนอกของชิ้นงานทั้งของเกลียวนอกและเกลียวในหรือคือขนาดกำหนดคนั่นเอง

Minor Diameter คือ ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่โคนเกลียวทั้งของเกลียวนอกและเกลียวใน

Pitch Diameter คือ ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่วงกลมพิตช์

Pitch คือ ระยะห่างระหว่างตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งเดียวกันของเกลียว ถัดไปเช่น วัดจากยอดเกลียวถึงยอดเกลียว

Angle of Thread หรือ Included Angle คือ มุม รวมยอดเกลียว

Helix Angle คือ มุมเอียงของฟันเกลียว

Crest คือ ยอดฟันเกลียว

Root คือ โคนเกลียว


Axis of Screw คือ แกนของสลักเกลียว

Depth of Thread คือ ความลึกของเกลียววัดจากยอดเกลียวถึง โคนเกลียว

Number of Thread คือ จำนวนเกลียวต่อนิ้ว

เกลียวเมตริกธรรมดา คือ เกลียวที่มีมุมรวมยอดเกลียว 60 องศา แตกต่างจากเกลียวเมตริก ISO ตรง

สูตรการคำนวณบางค่าแตกต่างกัน เช่น สูตรหาค่าความลึก




รูปที่ 2.3 แสดงสูตรการคำนวณค่าความลึก

ตัวอย่าง ต้องการกลึงเกลียว M 14 × 1.5 จงคำนวณหาค่าต่างๆ จากตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างเกลียวละเอียด

ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงสูตรการคำนวณค่าความลึก

ส่วนต่างๆ ของเกลียวเมตริกธรรมดา	สูตร	ตัวอย่างการคำนวณ (มม.)
1. ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางโคนอก	$d = \text{ขนาดกำหนด}$	$d = 14$
2. ระยะพิตช์ของเกลียว	$P = \text{ระยะพิตช์}$	$P = 2$
3. ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางโคนเกลียว	$d_1 = d - 1.299P$	$d_1 = 14 - (1.299 \times 2) = 11.402$
4. ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางที่วงกลมพิตช์	$d_2 = d - 0.6495P$	$d_2 = 14 - (0.6495 \times 2) = 12.701$
5. ความลึกเกลียว	$t_1 = 0.6495P$	$t_1 = 0.6495 \times 2 = 1.299$
6. รัศมีโค้งที่ท้องเกลียว	$R = 0.1082P$	$R = 0.1082 \times 2 = 0.2164$
7. ขนาดรูเจาะเพื่อทำเกลียว	$TDS = d - P$	$TDS = 14 - 2 = 12$

2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับเพลาขับล้อหน้า




รูปที่ 2.4 เพลาขับล้อหน้า

รถยนต์ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า (Front Wheel Drive : FWD) ส่วนมากจะใช้ข้อต่อเพลาแบบความเร็วคงที่ (Constant Velocity Universal Joint) ที่แต่ละปลายของเพลาขับในรถยนต์

ขับเคลื่อนล้อหน้า ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในรถยนต์ทั่วไป ได้แก่ ส่วนประกอบ หน้าที่ ชนิดของข้อต่อเพลาขับเคลื่อนล้อหน้า หลักการทำงานของเพลาขับเคลื่อนล้อหน้า สาเหตุขัดข้องและการแก้ไขเพลาขับเคลื่อนล้อหน้าและงานบริการเพลาขับเคลื่อนล้อหน้า

2.6.1 ส่วนประกอบของเพลาขับเคลื่อนล้อหน้า




รูปที่ 2.5 ส่วนประกอบของเพลาขับเคลื่อนล้อหน้า

2.6.1.1 เพลาขับเคลื่อนล้อหน้า

เพลาขับเคลื่อนล้อหน้า ประกอบด้วย เพลาขับ 2 เพลาโดยเพลาทั้งสองจะมีความยาวไม่เท่ากัน เนื่องจาก ตำแหน่งการวางของกระปุกเกียร์ที่ปลายด้านนอกของเพลาขับจะสวมอยู่กับลูกปืน ซึ่งจะสวมอยู่ในคุมล้อ คุมล้อ และที่คุมล้อจะใช้สำหรับติดตั้งเบรก และชิ้นส่วนระบบรองรับน้ำหนัก



รูปที่ 2.6 เพลาด้านซ้าย



รูปที่ 2.7 เพลาด้านขวา

2.6.1.2 อุปกรณ์ป้องกันการสะเทือน

เพลาด้านซ้ายจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนไว้ตรงกึ่งกลางของเพลาด้านที่ยาว อุปกรณ์ดังกล่าวจะทำหน้าที่รองรับการสั่นสะเทือนในแนวเพลาด้านและรักษาสมดุลในการหมุนของเพลาคความสมดุลของเพลาด้านซ้ายจะมีความสำคัญน้อยมาก เพราะ ความเร็วในการหมุนของเพลาด้านซ้าย ในความเป็นจริงเพลาด้านซ้ายจะหมุนเพียง 1/3 ของเพลาด้านหลัง หรือเพลาด้านขวา เนื่องจาก การส่งกำลังจากกระปุกเกียร์โดยตรงไปยังเพลาด้านไม่ต้องผ่านเฟืองท้าย เหมือนกับการขับเคลื่อนล้อหลัง การหมุนของเพลาด้านซ้ายจะช้ากว่าทำให้การสั่นสะเทือนหมดไป ในบางครั้งการสั่นสะเทือนจะมีผลจากการหมุนในอัตราเร็วที่สูงสุดดังรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 อุปกรณ์ป้องกันการสะเทือน

2.6.1.3 เข็มขัดรัดยางกันฝุ่น

เข็มขัดรัดยางกันฝุ่นใช้สำหรับรัดยางกันฝุ่นให้แน่นเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าภายในข้อต่ออ่อนหรือป้องกันจารบีรั่วซึมออกจากข้อต่ออ่อนดังภาพที่ 2.9

หากต้องการเปลี่ยนยางกันฝุ่น จะต้องเปลี่ยนทั้งยางกันฝุ่นและเข็มขัดรัดใหม่ทั้งคู่ ในแต่ละด้านของยางกันฝุ่นจะต้องรัดเข็มขัดเข้ากับเพลลาให้แน่น เข็มขัดรัดอาจจะทำมาจากโลหะหรือพลาสติก ดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 เข็มขัดรัดยางกันฝุ่นเข้ากับเพลลา



รูปที่ 2.10 ตำแหน่งของยางกันฝุ่นและเข็มขัดรัดยางกันฝุ่น

2.6.1.4 ยางหุ้มเพลลาหรือยางกันฝุ่น

ยางหุ้มเพลลาหรือยางกันฝุ่นจะติดตั้งและหุ้มข้อต่อเพลลาแต่ละตัวไว้ เพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ เข้าภายในข้อต่อรวมทั้งป้องกันจารบีหล่อลื่นรั่วซึมออกจากข้อต่อและป้องกันความชื้นเข้าไปในข้อต่อเพลลา ยางกันฝุ่นจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยแตกและฉีกขาดดังรูปที่ 2.10

2.6.2 หน้าที่เพลลาขับล้อหน้า

เพลลาขับ (Drive Shaft) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งถ่ายแรงบิดจากชุดเกียร์สู่เฟืองท้ายและจากเฟืองท้ายสู่ล้อ เรียกว่า จุดเชื่อมต่อ เนื่องจาก ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแรงบิดและอุปกรณ์ปลายทางที่ห่างกัน

เพลลาขับล้อหน้า จะทำหน้าที่ส่งถ่ายแรงบิดจากเฟืองท้ายไปขับเคลื่อนล้อรถให้ล้อหมุนเคลื่อนที่ตัวเพลลาทำด้วยเหล็กกล้าชนิดพิเศษที่ทนแรงบิดจากการส่งถ่ายกำลัง ได้สูง มีใช้ทั้งรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าและล้อหลัง

2.6.3 ชนิดข้อต่อเพลลาขับล้อหน้า


เพลลาขับล้อหน้าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เป็นข้อต่อแบบความเร็วคงที่ ข้อต่อแบบนี้ใช้สำหรับส่งกำลังและรักษาความเร็วให้คงที่ ในขณะที่ทำงานมุมมองเพลลาจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยทั่วไปประมาณ 40 องศา เพลลาขับต้องส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อหน้า ดังนั้นหน้าที่ของที่เพลลาขับ คือจะต้องเลี้ยวและรองรับมุมที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ขึ้นและลงของระบบรองรับน้ำหนัก

ข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ ทำหน้าที่ส่งถ่ายกำลังจากกระปุกเกียร์ไปยังล้อรถยนต์ปรับความสั้นและยาวของเพลาขับล้อหน้าและเปลี่ยนแปลงเชิงมุมของรถยนต์ในขณะที่ล้อโค้งในเพลาขับล้อหน้าข้อต่อแบบความเร็วคงที่จะมี 2 ตัว คือ ข้อต่อเพลาตัวที่อยู่ใกล้กระปุกเกียร์ คือ ข้อต่อเพลาตัวในและข้อต่อเพลาตัวนอก


2.6.3.1 ข้อต่อเพลาขับล้อหน้า

1) ข้อต่อเพลาแบบความเร็วคงที่ตัวนอก

1.1) ข้อต่อแบบอาร์เซป้า (Rzeppa Joint) ปลอกในจะยึดอยู่ในร่องของปลอกนอกด้วยลูกปืนเหล็กกลม 6 ลูก สวมอยู่ในเสื่อลูกปืนระหว่างปลอกนอกกับปลอกใน โดยมีกรงลูกปืนบังคับระยะห่างของลูกปืนอยู่ภายในข้อต่ออ่อนแบบนี้เลื่อนปรับระยะไม่ได้ สามารถรักษาความเร็วของเพลาขับล้อหน้าในขณะที่ล้อเอียงและส่งกำลังไปที่ล้อหน้าดังรูปที่ 2.11 และ 2.12




รูปที่ 2.11 ส่วนประกอบของข้อต่อเพลาแบบอาร์เซป้า




รูปที่ 2.12 ส่วนประกอบข้อต่อแบบอาร์เซป้า

1.2) ข้อต่อเพลานแบบไทรปอด Tripod Joint) ข้อต่อแบบนี้มีขอยสามทาง ซึ่งประกอบด้วย แกนลูกปืนบนระดับเดียวกัน 3 อัน เดียว 3 เดียวได้ถูกติดตั้งอยู่บนแกนลูกปืนและ เดียวแต่ละตัวจะสวมอยู่ในร่องทั้ง 3 ของเสื่อปลายเพลานซึ่งขนานกับส่วนอื่น ข้อต่อแบบนี้จะสามารถเคลื่อนตัวได้ตามทิศทางในแนวแกน ดังรูปที่ 2.13 และ 2.14




รูปที่ 2.13 ส่วนประกอบข้อต่อแบบไทรปอด




รูปที่ 2.14 ชุดเสื่อเพลานตัวนอก

2.6.3.2 ข้อต่อเพลลาแบบความเร็วคงที่ตัวใน

1) ข้อต่อเพลลาแบบดับเบิลออฟเซต (Double Offset Joint) มีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบชนิดเบอร์ฟีลด์ เป็นข้อต่ออ่อนแบบเลื่อนปรับความยาวของเพลลาขับเคลื่อนหน้า ติดตั้งด้านเดียวกับเฟืองท้ายข้อต่ออ่อนชนิดนี้มีลูกปืนกลม 6 ลูก อยู่ในร่องคุมซึ่งสวมเข้ากับเสื้อข้อต่อที่มีลักษณะเป็นร่องยาวเพื่อให้ข้อต่อสามารถเลื่อนหักงอและเปลี่ยนมุมได้ ดังรูปที่ 2.15 และ 2.16




รูปที่ 2.15 ข้อต่อเพลลาแบบดับเบิลออฟเซต



รูปที่ 2.16 ส่วนประกอบของข้อต่อเพลลาแบบดับเบิลออฟเซต

2) ข้อต่อเพลลาแบบร่องตรงข้าม (Cross-Groove Joint) ข้อต่อเพลลาแบบนี้จะเหมือนกับแบบอาร์เซป้า มีข้อแตกต่างกันตรงที่ข้อต่อเพลลาสามารถเคลื่อนที่เข้าออกหรือเปลี่ยนแปลงความยาวได้ ข้อต่อแบบนี้นิยมใช้กันมากในรถยนต์ที่ผลิตจากประเทศเยอรมันและจะใช้กับข้อต่อตัวในของรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ดังรูปที่ 2.17



รูปที่ 2.17 ส่วนประกอบของข้อต่อเพลาระบบ ร่องตรงข้าม

2.7 สาเหตุข้อขัดข้องและการแก้ไขเพลาลูกปืน

ข้อขัดข้องและการแก้ไขเพลาลูกปืนรถยนต์ มีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2.3 แสดงสาเหตุข้อขัดข้องและการแก้ไขเพลาลูกปืน

ปัญหาข้อขัดข้อง	สาเหตุ	การแก้ไข
1. เสียงดังผิดปกติจากเพลาลูกปืนรถยนต์	1. จารบีในคูล์มข้อต่อและในรางลูกปืนมีน้อยหรือเสื่อมสภาพ 2. ยางกันฝุ่นชำรุด 3. แหวนรัศโยกกันฝุ่นชำรุด	1. เติมจารบีสำหรับข้อต่อหรือเปลี่ยนจารบีใหม่ 2. เปลี่ยนยางกันฝุ่น 3. เปลี่ยนแหวนรัศโยกกันฝุ่น
2. มีเสียงดังตลอดเวลาในขณะที่ความเร็วของรถยนต์ลดลง	1. ข้อต่ออ่อนหลวม 2. ข้อต่ออ่อนชำรุด	1. เปลี่ยนข้อต่อ 2. เปลี่ยนข้อต่อ
3. มีอาการสั่นขณะเร่งเครื่องยนต์	1. ลูกปืนของข้อต่อสึกหรอหรือขาดการหล่อลื่น 2. เพลาลูกปืนชำรุด 3. ยางกันสะเทือนชำรุด	1. เปลี่ยนลูกปืนของข้อต่อหรือใส่จารบีเพิ่มเติม 2. เปลี่ยนเพลาลูกปืน 3. เปลี่ยนยางกันสะเทือน
4. มีเสียงดังคล้ายโลหะกระทบกันในขณะที่เพลาลูกปืนหมุน	1. ข้อต่อตัวนอกชำรุด	1. เปลี่ยนข้อต่อตัวนอก
5. มีเสียงดังขณะเร่งเครื่องยนต์หรือบรรทุกของหนักๆ	1. ข้อต่อตัวในสึกหรอ 2. ชุดเฟืองดอกจอกของเฟืองท้ายชำรุด	1. เปลี่ยนข้อต่อตัวใน 2. ซ่อมชุดเฟืองดอกจอก

2.8 คุณสมบัติและกำลังของเหล็ก

เหล็กกล้าประเภทคาร์บอน (Carbon Steel) เป็นเหล็กที่มีส่วนผสมของโลหะอื่น นอกเหนือจากเนื้อเหล็กแท้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดดังนี้

1. คาร์บอน 1.7%
2. มังกานีส 1.5%
3. ซีลีคอน 0.6 %
4. ทองแดง 0.6%

คาร์บอนและมังกานีสเป็นส่วนผสมที่สำคัญในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอนสามารถจัดประเภทตามปริมาณส่วนผสมของคาร์บอนได้ 4 ประเภทดังนี้

1. ประเภทคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) มีส่วนผสมคาร์บอนน้อยกว่า 0.15%
2. ประเภทคาร์บอนค่อนข้างปานกลาง (Mild Carbon) มีส่วนผสมคาร์บอนระหว่าง 0.15-0.29%
3. ประเภทคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon) มีส่วนผสมคาร์บอนระหว่าง 0.30-0.59%
4. ประเภทคาร์บอนสูง (High Carbon) มีส่วนผสมคาร์บอนระหว่าง 0.60-1.70%

ในกรณีที่ต้องการเหล็กที่มีคุณสมบัติด้านกำลังความเหนียว การเชื่อม การทนทานต่อการสึกกร่อน ฯลฯ เพิ่มขึ้น ก็สามารถทำได้โดยการผสมโลหะอื่น เช่น โครเมียม นิกเกิล ดิเตเนียม โคลัมเบียม แวนาเดียม เป็นต้น คุณสมบัติที่สำคัญของเหล็กที่วิศวกรควรทราบมีดังนี้

1. โมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity, E) คือค่าความลาดเอียง (Slope) ของเส้นตรงในช่วงอีลาสติกของกราฟ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้น (Strain) กับค่าหน่วยแรง (Stress) ภายใต้การดึง (ดูรูปที่ 2.18) โดยทั่วไปมีค่าประมาณ 2.0×10^6 กก./ตร.ซม.

2. โมดูลัสการเฉือน (Shear Modulus, G) คำนี้นับจากสูตร

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)}$$

โดยที่ G = โมดูลัสการเฉือน กก./ตร.ซม.

E = โมดูลัสยืดหยุ่น กก./ตร.ซม.


μ = อัตราส่วนปัวซอง(Poisson's Ratio)

เมื่อกำหนดให้ E = 2.00×10^6 กก./ตร.ซม. และ $\mu = 0.3$ จะได้ G มีค่าประมาณ เท่ากับ 7.7×10^5 กก./ตร.ซม.

3. ค่าสัมประสิทธิ์การยืดตัวและการหดตัว (Coefficient of Expansion and Contraction, α) การทดลองพบว่า $\alpha = 12 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

4. หน่วยแรงครากและกำลังดึง (Yield Stress and Tensile Strength) ตารางที่ 2.4-2.6 ให้ค่าหน่วยแรงครากและกำลังดึงของเหล็ก ตามที่กำหนดในมาตรฐานต่างๆ

5. ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ (Mass Density and Specific Gravity)



รูปที่ 2.18 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงกับความเครียดภายใต้แรงดึง

โดยทั่วไปเหล็กจะมีความหนาแน่นเท่ากับ 7.85 ตัน/ลบ.ม. และมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 7.85 เหล็กที่ผลิตขายมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติและความสามารถในการรับน้ำหนักต่างกัน เหล็กที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ จำพวกเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งเหล็กประเภทนี้ยังจำแนกออกได้หลายชนิด เช่น SS400 SM400A36, A53, A570 เป็นต้น การเลือกใช้เหล็กชนิดต่างๆ จึงต้องพิจารณาคูณสมบัติให้ตรงกับประเภทของงานที่ต้องการ

ตารางที่ 2.4 - 2.6 แสดงคุณสมบัติและกำลังของเหล็กกล้าคาร์บอนที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ของประเทศไทย มาตรฐาน ASTM ของประเทศสหรัฐ และมาตรฐาน JIS ของประเทศญี่ปุ่น การรู้จักคุณสมบัติของเหล็กที่มีกำหนดในมาตรฐานต่างๆ จะช่วยให้วิศวกรสามารถเลือกชนิดของเหล็กให้เหมาะสมกับประเภทของงานได้

ตารางที่ 2.4 คุณสมบัติและกำลังของเหล็ก (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1227-2539)

ชนิด	ชื่อ	หน่วยแรงคราก* (MPa)	กำลังดึง* (MPa)	ความยืดต่ำสุด* ร้อยละ	คุณสมบัติ
เหล็กกล้าคาร์บอน	SM400	235-245	400-510	18-23	
	SM490	315-325	490-610	17-22	
	SM520	355-365	520-640	15-19	
	SM570	450-469	570-720	19-26	
	SS400	235-245	400-510	17-21	
	SS490	275-285	490-610	15-19	
	SS540	390-400	540-ต่ำสุด	13-17	

* ขึ้นกับความหนาของเหล็ก

ตารางที่ 2.5 คุณสมบัติและกำลังของเหล็ก (มาตรฐาน ASTM)

ชนิด	ชื่อ	หน่วยแรงคราก (กก./ตร.ซม.)	กำลังดึง (กก./ตร.ซม.)	คุณสมบัติ
เหล็กกล้าคาร์บอน	A36	2220-2500	4000-5000	เหล็กโครงสร้างทั่วไป
	A53Gr.B	2400	4150	ท่อแบบเชื่อมและไม่มีตะเข็บ
	A500	2280-3450	3100-4270	ท่อขึ้นรูปแบบเย็น (Gr.A,B, C)
	A501	2500	4000	ท่อขึ้นรูปแบบร้อน
	A529	2900	4140-5860	เหล็กโครงสร้างทั่วไปมีทั้งเหล็กแผ่นและเหล็กเส้น (ขนาดใหญ่สุด 12 มม.)
	A570			
	Gr.40	2750	3800	เหล็กแผ่นสำหรับขึ้นรูปแบบเย็น (ความหนามากสุด 6 มม.)
	Gr.45	3100	4150	
Gr.50	3450	4500		
A611	2300-5550	3330-5650	เหล็กแผ่นรีดเย็นสำหรับขึ้นรูปแบบเย็น (Gr.C,D และ E)	
เหล็กกล้ากำลังสูงโลหะผสมต่ำ	A242	2900-3450	4350-4800	ใช้ในงานโครงสร้างสะพานทนการกัดกร่อนได้ดี

ตารางที่ 2.5 คุณสมบัติและกำลังของเหล็ก (มาตรฐาน ASTM) (ต่อ)

ชนิด	ชื่อ	หน่วยแรงคราก (กก./ตร.ซม.)	กำลังดึง (กก./ตร.ซม.)	คุณสมบัติ
(ผสม โคลล์ม เป็ยนหรือแวน นาเดียม)	A572			
	Gr.42	2900	4150	เหล็กโครงสร้างทั่วไปเหล็ก รูปพรรณ
	Gr.50	3450	4500	เหล็กแผ่นเหล็กเส้นสำหรับงาน สะพานจะใช้เฉพาะ Gr.42 และ 50 เท่านั้น
	Gr.60	4150	5200	เหล็กรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
	Gr.65	4500	5500	สำหรับงาน โครงสร้างแบบเชื่อมทน
A588	2900-3450	4350-4850	การกัดกร่อนเป็น 4 เท่าของ A36	
	A606	3100-3450	4500-4800	เหล็กแผ่นรีดร้อนและรีดเย็น ใช้ สำหรับขึ้นรูปแบบเย็น Type 2 ทนการกัดกร่อนเป็น 2 เท่า ของ เหล็กกล้าคาร์บอนและ Type 4 ทน เป็น 4 เท่า เป็นต้น
	A607	3100-4800 (Gr.45-Gr.70)	4100-5900 (Gr.45-Gr.70)	เหล็กแผ่นรีดร้อนและรีดเย็น ใช้ สำหรับขึ้นรูปแบบเย็น ทนการกัด กร่อนเหมือนเหล็กกล้าคาร์บอน เมื่อผสมทองแดงจะทนการกัด กร่อนเป็น 2 เท่า
	A618	3450	4850	ท่อเหล็กกำลังสูง ขึ้นรูปแบบร้อน
		3450	4500	และไม่มีตะเข็บ
Gr.I & II			Gr.II ทนการกัดกร่อนเป็น 2 เท่า ของเหล็กกล้าคาร์บอน	
Gr.III			Gr.I ทนการกัดกร่อนเป็น 4 เท่า ของเหล็กกล้าคาร์บอน Gr.III ทนการกัดกร่อนดีมาก อาจมี ทองแดงผสมตามต้องการ	

ตารางที่ 2.5 คุณสมบัติและกำลังของเหล็ก (มาตรฐาน ASTM) (ต่อ)


ชนิด	ชื่อ	หน่วยแรงคราก (กก./ตร.ซม.)	กำลังดึง (กก./ตร.ซม.)	คุณสมบัติ
เหล็กกล้า โลหะผสม ชุบแข็ง	A514	6200-6900	6900-8950	เหล็กแผ่น (หนาสุด 150 มม.) ใช้ กับงานสะพานชนิดเชื่อมทั่วไป
	A709	2500-6900	4000-8950	เหล็กรูปพรรณ เหล็กแผ่น และ เหล็กเส้นใช้กับงานสะพานมีตั้งแต่ Gr.36,50,50W,100 และ 100W

ตารางที่ 2.6 คุณสมบัติและกำลังของเหล็ก (มาตรฐาน JIS)

ชื่อ	เกรด	หน่วยแรงคราก (กก./ตร.ซม.)	กำลังดึง (กก./ตร.ซม.)	คุณสมบัติ
G3101	SS41	2200-2500	4100-5200	เหล็กรีดร้อน ใช้ในงานโครงสร้าง ทั่วไป
	SS50	2500-2900	5000-6200	
	SS55	4000-4100	≥ 6600	
G3106	SM41A,B,C	2200-2500	4100-5200	เหล็กรีดร้อน สำหรับงาน โครงสร้างแบบเชื่อม
	SM50A,B,C	3000-3300	5000-6200	
	SM50Y A,B	3400-3700	5000-6200	
	SM53 B,C	3400-3700	5300-6500	
	SM58	≥ 4100	≥ 5800	
G3444	STK41	2200-2500	4100-5200	เหล็กท่อ สำหรับงานโครงสร้าง ทั่วไป
	STK50	2500-2900	5000-6200	
G3466	STKR41			เหล็กท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับ งานโครงสร้างทั่วไป
	STKR50	2200-2500	4100-5200	
G3350	SSC41	2500-2900	5000-6200	เหล็กขึ้นรูปแบบเย็นสำหรับงาน โครงสร้างทั่วไป
		2200-2500	4100-5200	

2.9 กรอบแนวคิด

การออกแบบเครื่องมืออัดหัวเพลลาขับออกของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta
กรณีศึกษา บริษัท ฟอर्ड วิ.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า)



รูปที่ 2.19 กรอบแนวคิด

บทที่ 3

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

การออกแบบเครื่องมืออัดหัวเพลลาซ์ของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta กรณีศึกษา บริษัท ฟอर्ड วิ.พี.ออดี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า) ผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้


3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ

บริษัท ฟอर्ड วิ.พี. ออดี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 80/100 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลกระทบการให้บริการหลักขององค์กร

บริษัท ฟอर्ड วิ.พี. ออดี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า) จำหน่ายรถยนต์แบรนด์ฟอर्डและให้บริการซ่อมรถยนต์พร้อมจัดอะไหล่แท้และเทียบให้แกลูกค้า

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร



รูปที่ 3.1 แสดงรูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร

3.4 ตำแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

ช่างเทคนิค มีหน้าที่ในการถอดเพลลาขับเคลื่อนล้อหน้า รถยนต์ Ford รุ่น Fiesta

3.5 ชื่อและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

ชื่อพนักงานที่ปรึกษา : คุณฉลอง หลีสมจิต

ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนซ่อม

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

เริ่มปฏิบัติงาน : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สิ้นสุดการปฏิบัติงาน : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

ทางผู้จัดทำโครงการได้รวบรวมปัญหาการถอดหัวเพลลาขับในแบบต่างๆ ดังนี้

3.7.1 การถอดหัวเพลลาขับแบบเดิม

การถอดแบบเดิม คือ การใช้ค้อนตอกเข้าไปตรงๆ ที่หัวเพลลาขับหน้า ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือ หากหัวเพลลาติดหรือเป็นสนิมจะทำให้หัวเพลลาเสียหาย เนื่องจากแรงจากค้อนที่ตีลงไปที่หัวเพลลาขับตรงๆ



รูปที่ 3.2 แสดงการถอดหัวเพลลาขับแบบเดิม

3.7.2 การถอดหัวเพลาชับโดยการใช้เครื่องมือพิเศษที่สร้างขึ้น

การถอดโดยใช้เครื่องมือพิเศษเป็นการดันผลักหัวเพล่ออกโดยไม่ได้ใช้ก้อนดีเข้าไปที่หัวเพลาชับตรงๆ ซึ่งจะลดปัญหาการเสียหายของเพลาชับได้ดีกว่าการถอดแบบใช้ก้อนดีเข้าไปกับหัวเพลาดตรงๆ




รูปที่ 3.3 แสดงการถอดหัวเพลาชับโดยการใช้เครื่องมือพิเศษที่สร้างขึ้น


3.7.3 การออกแบบอุปกรณ์ถอดหัวเพลาชับหน้า

การออกแบบอุปกรณ์ถอดหัวเพลาชับหน้ามีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้


3.7.3.1 ขั้นตอนการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลาชับ




รูปที่ 3.4 แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลาชับ




รูปที่ 3.5 แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับเคลื่อนข้าง




รูปที่ 3.6 แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับเคลื่อนบน



รูปที่ 3.7 แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับเคลื่อนล่าง



รูปที่ 3.8 แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับเคลื่อนหน้า



รูปที่ 3.9 แสดงชิ้นงานเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับ

3.7.3.2 วิธีการคำนวณเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับ

เมื่อคิดแรงดันที่กระจายบนพื้นที่หน้าตัดต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หน้าตัด (Unit area)

เรียกแรงนี้ว่า ความเค้น (Stress) สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังสมการ

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad \text{หน่วยคือ} \quad \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

เมื่อ

$$\sigma = \text{ความเค้น} \quad \text{หน่วยคือ} \quad \text{N/mm}^2$$

$$F = \text{แรงกระทำ} \quad \text{หน่วยคือ} \quad \text{N}$$

$$A = \text{พื้นที่หน้าตัด} \quad \text{หน่วยคือ} \quad \text{mm}^2$$

หัวเพลลาขับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง $d = 25 \text{ mm}$ มีแรงมากระทำที่หัวเพลลาขับ = 10 kN จะมีความเค้นที่เกิดขึ้นคือ

$$\begin{aligned} \text{แรง (F)} &= 10,000 \text{ N} \\ \text{พ.ท. หน้าตัดกลมวงกลม (A)} &= \frac{\pi}{4} \times (d^2) \\ A &= \frac{\pi}{4} \times (25^2) \\ A &= 490.89 \text{ mm}^2 \\ \sigma &= \frac{F}{A} \\ \sigma &= \frac{10000}{490.89} \quad \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \end{aligned}$$

$$\sigma = 20.37 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{ความเค้น} = 20.37 \text{ N/mm}^2$$

ดังนั้น ความเค้นที่เกิดขึ้นจากแรงที่กระทำต่อหัวเพลาชับจะมีค่าเท่ากับ 20.37 N/mm²

3.7.3.3 วิธีการคำนวณความลึกของเกลียว

น็อตขนาด M 18 P 2.5 ใส่ระยะตามที่กำหนด

- องศาสามารถกำหนดเองเป็น 37.5 องศา
- ความโตของเกลียวสามารถกำหนดเองได้เป็น 2 mm.
- ความลึกสามารถคำนวณได้จากสูตร ดังนี้


$$t_1 = 0.6495P$$

แทนค่า


$$t_1 = 0.6495 \times 2.5$$

จะได้


$$= 1.62 \text{ mm.}$$




รูปที่ 3.10 แสดงการคำนวณความลึกของเกลียว



รูปที่ 3.11 แสดงการกำหนดค่าตามทฤษฎี



รูปที่ 3.12 แสดงชิ้นงานเครื่องมือถอดหัวเพล้าขั้วและหัวน็อต



รูปที่ 3.13 แสดงส่วนขยายหัวเกลียวเครื่องมือถอดหัวเพลาคับ

3.7.4 วัสดุที่ใช้ในการทำเครื่องมือถอดหัวเพลาคับ

วัสดุที่ใช้ในการทำเครื่องมือถอดหัวเพลาคับเป็นเหล็ก TBL และ TBL PLUS ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.7.4.1 คุณสมบัติ

- 1) สามารถขึ้นรูปได้ทั้งแบบร้อนและเย็น การขึ้นรูปแบบเย็นทำได้ โดยการ ใช้เครื่องปั๊ม หรือเครื่องรีดแบบลูกกลิ้ง
- 2) สามารถนำมาเจาะได้แม้ว่าจะผ่านการอบชุบแข็ง
- 3) สามารถตัดได้ทั้งแบบก๊าซออกซี อะเซทิลีน (Oxyacetylene Flame Cutting) พลาสมา (Plasma Arc Cutting) และ เลเซอร์ (Laser Beam Cutting)
- 4) สามารถเชื่อมได้ทุกรูปแบบและไม่จำเป็นต้องทำการเผาชิ้นงานให้ร้อนก่อนเชื่อม (Preheat) สำหรับเหล็กที่มีความหนาน้อยกว่า 30 มิลลิเมตร

3.7.4.2 การสีกหรือ

การสีกหรือซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อต้นทุนทางการผลิตของผู้ใช้งาน เหล็ก TBL และ TBL PLUS ซึ่งเป็นเหล็กผสมพิเศษซึ่งมีธาตุโบรอนเป็นส่วนผสมสำคัญ (Fine Grain Boron Alloyed Special Steel) เป็นเหล็กทนสึก ที่มีคุณสมบัติ ดีเยี่ยมในการนำมาขึ้นรูป และนำมาเชื่อม ด้วยคุณสมบัติพิเศษของโลหะผสมโบรอน (Boron) TBL และ TBL PLUS จึงเป็นเหล็กทนสึก พิเศษที่สามารถนำมาอบชุบแข็งได้ ไม่ว่าจะเป็นชุบด้วยน้ำหรือน้ำมัน ดังนั้น TBL และ TBL PLUS จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นส่วน โครงสร้างที่ต้องทนการสีกหรือสูง

3.7.4.3 ความแข็งของเหล็ก


โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับชนิดและการอบชุบแข็งสำหรับ TBL PLUS หลังผ่านการอบชุบแข็งจะมีค่าความแข็งสูงถึง 560 HBW (55 HRC) และสำหรับ TBL จะมีค่าความแข็งสูงถึง 500 HBW (51 HRC) ความแข็งของ TBL และ TBL PLUS จะขึ้นอยู่กับ

- 1) ส่วนผสมทางเคมีของเหล็ก
- 2) เวลา อุณหภูมิ อัตราการเย็นตัว ในขบวนการอบชุบแข็ง
- 3) การอบคืนตัว (Tempering)


ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมทางเคมีของ TBL และ TBL PLUS

Chemical composition (typical)						
Steel grade	Heat analysis [%]					
	C	Si	Mn	Cr	Ti	B
TBL	0.28	0.25	1.15	0.45	0.03	0.003

Chemical composition (typical)						
Steel grade	Heat analysis [%]					
	C	Si	Mn	Cr	Ti	B
TBL PLUS	0.35	0.25	1.30	0.14	0.03	0.0030



รูปที่ 3.14 แสดงค่าความแข็งที่อุณหภูมิอบคืนตัวต่างกันของ TBL



รูปที่ 3.15 แสดงค่าความแข็งที่อุณหภูมิอบคืนตัวต่างกันของ TBL PLUS

3.7.5 เครื่องมือที่ใช้ทำอุปกรณ์ถอดหัวเพลลาขับ

3.7.5.1 เครื่องกลึง CNC



รูปที่ 3.16 แสดงเครื่องกลึง CNC

3.7.5.2 เครื่องมิลลิ่ง



รูปที่ 3.17 แสดงเครื่องมิลลิ่ง

3.7.5.3 ดอกตัดเกลียว



รูปที่ 3.18 แสดงดอกตัดเกลียว

3.7.6 ขั้นตอนการทำชิ้นงานอุปกรณ์ถอดหัวเพลลาขับ มีดังนี้

3.7.6.1 นำชิ้นเหล็กหล่อที่เตรียมเอาไว้เข้าเครื่องกลึง CNC เพื่อกลึงชิ้นงานให้ได้ตามแบบที่เขียนเอาไว้

3.7.6.2 หลังจากที่ได้รูปทรงชิ้นงานตามแบบ จึงนำไปเจาะรูที่เครื่องมิลลิ่ง เพื่อให้ได้ขนาดรูตามขนาดที่ได้กำหนดไว้



รูปที่ 3.19 แสดงการนำชิ้นงานไปเจาะรูที่เครื่องมิลลิ่ง

3.7.6.3 ตีแปเกลียวให้ได้ตามขนาดที่เรากำหนดเอาไว้

3.7.7 การใช้งานอุปกรณ์ถอดหัวเพลลาขับออก

3.7.7.1 ถอดล้อรถยนต์ออก

3.7.7.2 ถอดน็อตยึดเพลลาขับออกจากหัวเพลลา

3.7.7.3 ถอดคาลิปเปอร์เบรก และจานดิสเบรกออกจากคอม้า

3.7.7.4 นำเครื่องมือพิเศษที่ออกแบบไว้ ใส่เข้าไปยังคุมล้อหน้า

3.7.7.5 ยึดน็อตเครื่องมือพิเศษกับคุมล้อหน้า 2 ตัว และขันน็อตให้ตึง

3.7.7.6 ขันเกลียวน็อต เบอร์ 24 ที่ตัวเครื่องมือพิเศษ เพื่ออัดหัวเพลลาขับให้ดันออก

ในแนวตรง

3.8 ระยะเวลาในการจัดทำเครื่องมือถอดหัวเพลาคับ

ตารางที่ 3.2 แสดงระยะเวลาในการจัดทำเครื่องมือถอดหัวเพลาคับ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61
3.8.1 รวบรวมความต้องการ	←→			
3.8.2 วิเคราะห์ระบบ	←→	←→		
3.8.3 ออกแบบอุปกรณ์		←→	←→	
3.8.4 ประกอบชิ้นส่วน		←→	←→	←→
3.8.5 ทดสอบอุปกรณ์			←→	←→
3.8.6 จัดทำเอกสาร	←→			←→

3.9 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

รายละเอียดของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ทำโครงการ โดยใช้เครื่องฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
เช่น

Hardware

1. คอมพิวเตอร์ Asus inside Core i7
2. Printer
3. กล้องถ่ายภาพดิจิทัล

Software

1. โปรแกรม Microsoft Word 2010, 2013
2. โปรแกรม Solid Works

บทที่ 4

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

4.1 การวิเคราะห์ก่อนการปฏิบัติงาน

การออกแบบเครื่องมืออัดหัวเพลลาขับของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta กรณีศึกษา บริษัท ฟอर्ड วิ.พี.ออดี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า) สืบเนื่องจากขั้นตอนการทำงาน การถอดหัวเพลลาขับแบบเดิมนั้น จะพบปัญหาในกรณีที่ค้อนตอกเข้าไปที่หัวเพลลาขับ จะทำให้หัวเพลลาขับบานออกหรือบาง โดยเฉพาะบริเวณเกลียวที่ยึดน็อตหัวเพลลาขับ จึงทำให้ไม่สามารถยึดน็อตหัวเพลลาขับได้ ผู้วิจัยทำจึงได้ออกแบบเครื่องมืออัดหัวเพลลาขับออกของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานของเพลลาขับออกของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta อีกด้วย

4.2 การวิเคราะห์ผลหลังการปฏิบัติงาน

การถอดหัวเพลลาขับโดยใช้เครื่องมือพิเศษ เป็นการดันหัวเพลลาออก โดยไม่ต้องใช้ค้อนตีเข้าไปที่หัวเพลลาขับโดยตรง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเสียหายของเพลลาขับได้ดีกว่าการถอดแบบใช้ค้อนตี นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดต้นทุน เนื่องจากวัสดุที่ทำอุปกรณ์ถอดหัวเพลลาขับโดยการใช้เครื่องมือพิเศษที่สร้างขึ้นราคาไม่แพงมาก ทำให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดทำ ตลอดจนอุปกรณ์ถอดหัวเพลลาขับโดยการใช้เครื่องมือพิเศษ ยังช่วยลดระยะเวลาในการถอดหัวเพลลาขับ ทำให้ช่างสามารถถอดหัวเพลลาขับได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยอีกด้วย

4.3 การถอดหัวเพลลาขับแบบเดิม


ผู้จัดทำได้มีโอกาสถอดหัวเพลลาขับแบบเดิม ซึ่งพบปัญหาและจุดด้อยของการถอดหัวเพลลาขับดังกล่าว โดยจะได้อธิบายเป็นข้อดังนี้

4.3.1 ทำให้หัวเพลลาชำรุดเสียหายง่าย


4.3.2 ในกรณีที่หัวเพลลาเป็นสนิมติดแน่นต้องใช้เวลาในการถอด ทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน

4.3.3 เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการสั่งซื้อหัวเพลลาขับเพื่อทำเกลียวใหม่ ในกรณีที่เกิดการชำรุดระหว่างการถอดหัวเพลลา

4.3.4 ทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในขั้นตอนการทำงานของพนักงาน



รูปที่ 4.1 แสดงขั้นตอนการถอดหัวเพลาแบบเดิม



รูปที่ 4.2 แสดงขั้นตอนการใช้ค้อนตอกที่หัวเพลา

ตารางที่ 4.1 ระยะเวลาในการถอดหัวเพลลาแบบเดิม

รถคันที่	หัวเพลลาขับหน้าซ้าย	หัวเพลลาขับหน้าขวา
1	18 นาที	19 นาที
2	19 นาที	17 นาที
3	19 นาที	21 นาที
4	20 นาที	19 นาที
5	19 นาที	18 นาที
ค่าเฉลี่ยโดยรวม	19 นาที	18.8 นาที

ดังนั้น เมื่อนำค่าเฉลี่ยของขั้นตอนการถอดเพลลาขับหน้าของทั้งสองข้างมารวมกันแล้ว จะได้ค่าเฉลี่ยของเวลาอยู่ที่ 37.8 นาที

4.4 การถอดหัวเพลลาขับโดยการใช้เครื่องมือพิเศษที่สร้างขึ้น

ผู้จัดทำได้นำเครื่องมือพิเศษที่ออกแบบไว้ ไปใช้ในการถอดหัวเพลลาขับ พบว่าเครื่องมือ มีประสิทธิภาพ ต่อการใช้งาน ทำให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

4.4.1 ช่วยถนอมหัวเพลลาขับ และลดความเสียหายในขณะถอดหัวเพลลาขับ ได้เป็นอย่างดี


4.4.2 เป็นเสมือนเครื่องทุ่นแรง ทำให้พนักงานไม่ต้องออกแรงมากในขณะถอดหัวเพลลา

ขับ

4.4.3 ประหยัดเวลาในการถอดหัวเพลลาขับ ในกรณีที่หัวเพลลาขับเป็นสนิมติดแน่น

4.4.4 สร้างความเป็นมาตรฐานให้กับศูนย์บริการ

4.4.5 สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการใช้บริการ



รูปที่ 4.3 แสดงขั้นตอนการถอดเพลลาโดยใช้เครื่องมือที่จัดทำขึ้น

ตารางที่ 4.2 ระยะเวลาในการถอดหัวเพลลาแบบที่ใช้เครื่องมือที่จัดทำขึ้นมา

รถคันที่	หัวเพลลาขับหน้าซ้าย	หัวเพลลาขับหน้าขวา
1	15 นาที	13 นาที
2	13 นาที	15 นาที
3	14 นาที	16 นาที
4	14 นาที	13 นาที
5	15 นาที	15 นาที
ค่าเฉลี่ยโดยรวม	14.2 นาที	14.4 นาที

ดังนั้น เมื่อนำค่าเฉลี่ยของขั้นตอนการถอดเพลลาขับหน้าของทั้งสองข้างมารวมกันแล้ว จะได้ค่าเฉลี่ยของเวลาอยู่ที่ 28.6 นาที

สรุป การถอดหัวเพลาลับหน้าของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta โดยจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการถอดแบบเดิมจะใช้เวลามากกว่า โดยเฉลี่ยเวลาอยู่ที่ 37.8 นาที/ต่อการถอดทั้งสองข้าง หลังจากเมื่อเปรียบเทียบการถอดโดยใช้เครื่องมือพิเศษที่จัดสร้างขึ้นมาจะเห็นได้ว่า เวลาเฉลี่ยของการถอดอยู่ที่ 28.6 นาที/ต่อการถอดทั้งสองข้าง สามารถลดเวลาการทำงานได้ 9.2 นาที/ต่อการถอดทั้งสองข้าง



บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 สรุปผลโครงการ

การออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท บริษัท ฟอर्ड วิ.พี.อโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ทำให้มีทักษะและประสบการณ์ ในการการออกแบบเครื่องมืออัดหัวเพลลาขับออกของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta ให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพ และนำความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล ตลอดจนหลักการ ทำงาน ขั้นตอนการทำงาน และการบำรุงรักษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังได้ทักษะการทำงานเป็นทีม หรือการทำงานร่วมกันกับพนักงานคนอื่นๆ จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

5.1.2 ข้อจำกัดหรือปัญหาของโครงการ

5.1.2.1 เป็นการศึกษาเพื่อลดปัญหาของการทำงาน จึงจำเป็นต้องหาสาเหตุของปัญหาให้ถูกต้อง

5.1.2.2 ในการออกแบบชิ้นงานจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนของหัวเพลลาขับของรถยนต์ในการเป็นแม่แบบ จึงใช้เวลาก่อนเข้ามาในการออกแบบเครื่องมืออัดหัวเพลลา

5.1.2.3 ผู้จัดสร้างเครื่องมือ ยังไม่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือในการกลึงชิ้นงาน

5.1.3 ข้อเสนอแนะระหว่างการปฏิบัติงาน

5.1.3.1 ควรศึกษาหาข้อมูลต่างๆ และเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน

5.1.3.2 ควรมีการวางแผนก่อนการปฏิบัติงานและวางแผนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.2.1 ข้อดีในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.2.1.1 ในการจัดทำสหกิจครั้งนี้ ทำให้ผู้จัดทำได้มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำเอาข้อมูลมาประกอบในการศึกษาและยังได้ประสบการณ์ในการทำงานทำให้รู้จักวิเคราะห์ปัญหาจากการทำงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และยังสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้

5.2.1.2 ชิ้นงานที่สร้างขึ้นจะช่วยลดปัญหาและขั้นตอนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานได้ และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับศูนย์บริการได้ และยังลดค่าใช้จ่ายจากการเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้อีกด้วย

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ในการฝึกสหกิจครั้งต่อไป นักศึกษาควรมีการวางแผนในการติดต่อเรื่องสถานที่ฝึกงานที่ใกล้บ้าน เนื่องจากความสะดวกในการเดินทาง

5.3.2 ควรศึกษาขั้นตอนการใช้งานของอุปกรณ์ในสถานที่ปฏิบัติสหกิจเพื่อลดเวลาในการศึกษา



บรรณานุกรม

- กฤษฎา อินทรสถิตย์. *การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน*. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น. 2546.
- เกียรติศักดิ์ สุทธิปัญญา. *เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)*. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 2550.
- คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก. *มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ*. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2557.
- ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน. *การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม*. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 2547.
- ณรงค์ศักดิ์ ชรรณโชติ. *วัสดุวิศวกรรม*. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น. 2558.
- ไทรทอง เรืองจำรัส. *เขียนแบบเทคนิค (รหัสวิชา 3100-0002)*. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น. 2561.
- บุญธรรม กัทธาจารุกุล. *วัสดุช่างอุตสาหกรรม*. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น. 2554.
- ประณต กุลประสูติ. *ระบบส่งกำลังรถยนต์ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ และระบบขับเคลื่อนทุกล้อ*. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2555.
- ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. *งานส่งกำลังรถยนต์*. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น. 2556.
- ประสิทธิ์ เวียงแก้ว และ นัตรชัย ลากรังสิรัตน์. *คู่มืองานเหล็ก : Steel Quick Reference*. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น. 2555.
- รัฐไท พรเจริญ. *การเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์*. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 2558.
- รัฐไท พรเจริญ. *เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์*. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 2558.
- ศิริชัย ต่อสกุล. *การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน*. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น. 2552.
- สมศักดิ์ อธิธิโสภณกุล. *อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก*. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 2555.
- สุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์. *โลหะวิทยาเบื้องต้น*. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น. 2553.
- อานนท์ วงศ์แก้ว และ สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์. *แนวทางการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร*. กรุงเทพฯ : สภาวิศวกร. 2558.



ภาคผนวก


ภาคผนวก ก.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



รูปที่ ก.1 แสดงขั้นตอนการถอดหัวเพลาแบบเดิม




รูปที่ ก.2 แสดงขั้นตอนการใช้ค้อนตอกที่หัวเพลา




รูปที่ ก.3 แสดงขั้นตอนการถอดเพลลาโดยใช้เครื่องมือที่จัดทำขึ้น


ภาคผนวก ข.
ผลการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับ




รูปที่ ข.1 แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับ



รูปที่ ข.2 แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับด้านข้าง




รูปที่ ข.3 แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับเคลื่อนบน



รูปที่ ข.4 แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับเคลื่อนล่าง




รูปที่ ข.5 แสดงการออกแบบเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับเคลื่อนหน้า




รูปที่ ข.6 แสดงชิ้นงานเครื่องมือถอดหัวเพลลาขับเคลื่อน


ภาคผนวก ค.
ผลการคำนวณความถี่ของเกลียว




รูปที่ ค.1 แสดงการคำนวณความถี่ของเกลียว



รูปที่ ค.2 แสดงการคำนวณเกลียวตามทฤษฎี



รูปที่ ค.3 แสดงชิ้นงานเครื่องมือถอดหัวเพลาคับและหัวน็อต



รูปที่ ค.4 แสดงส่วนขยายหัวเกลียวเครื่องมือถอดหัวเพลาคับ

ภาคผนวก ง. คู่มือการใช้งาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นคู่มือสำหรับ
ศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงานเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ของกระบวนการ การทำงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน


1. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับงานที่ทำและเป้าหมาย
4. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน

ประโยชน์ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

1. ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กำหนด
2. ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน
3. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
4. ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ
5. ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงาน
6. ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน
7. ช่วยให้การดำเนินงานเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

เพลาคัปหน้า – ภาพรวม

เพลาคัปสำหรับล้อหน้า - เครื่องยนต์เบนซิน




รูปที่ ง.1 แสดงส่วนประกอบเพลาคัปสำหรับล้อหน้า - เครื่องยนต์เบนซิน

ตารางที่ ง.1 แสดงส่วนประกอบเพลาคัปสำหรับล้อหน้า - เครื่องยนต์เบนซิน

รายการ	รายละเอียด
1	ยางกันฝุ่น, ข้อต่อแบบความเร็วคงที่
2	ตัวลดแรงสั่นสะเทือน
3	ลูกปืนเพลาคัป
4	แผงกันความร้อน, ลูกปืนเพลาคัป

เพลาค้ำสำหรับล้อหน้า – เครื่องยนต์ดีเซล



รูปที่ ง.2 แสดงส่วนประกอบเพลาค้ำสำหรับล้อหน้า – เครื่องยนต์ดีเซล

ตารางที่ ง.2 แสดงส่วนประกอบเพลาค้ำสำหรับล้อหน้า – เครื่องยนต์ดีเซล

รายการ	รายละเอียด
1	ยางกันฝุ่น, ข้อต่อแบบความเร็วคงที่
2	ตัวลดแรงสั่นสะเทือน
3	ลูกปืนเพลาค้ำ

ข้อต่อความเร็วคงที่แบบลูกปืนที่ด้านนอก ไม่สามารถถอดแยกชิ้นได้ ดังนั้น การเปลี่ยนยางกันฝุ่นด้านนอก จะต้องถอดข้อต่อตัวในที่เป็นแบบสามทางและถ้ามีตัวลดแรงสั่นสะเทือน ก็ต้องถอดออกด้วย การประกอบตัวลดแรงสั่นสะเทือนกลับให้แน่น จะต้องใช้กาวตามที่กำหนดไว้

เพล่าขั้วหน้า

การตรวจสอบและค้นหาสาเหตุ

1. ตรวจสอบอาการตามลูกค้ำแข็ง
2. ใช้สายตาตรวจสอบความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งระบบกลไกและไฟฟ้า
3. ก่อนดำเนินการในขั้นตอนถัดไป ถ้าสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติหรือมีรายงานการพบปัญหาแก้ไขให้ถูกต้องก่อน (ถ้าเป็นไปได้)



ตารางที่ ง.3 แสดงอาการของปัญหา – เพล่าขั้วหน้า

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการ
มีเสียงดังคลิก ปั่นหรือเสียงเสียดสีขณะลิ้ว	จาระบีในข้อต่อความเร็วคงที่ (CV) เพล่าขั้วหน้าด้านในหรือด้านนอกไม่เพียงพอหรือมีการปนเปื้อน	ตรวจสอบ ทำความสะอาดและหล่อลื่น หากจำเป็น
	ส่วนประกอบอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับชุดเพล่าขั้วหน้า	ตรวจสอบและซ่อมแซม หากจำเป็น
	ลูกปืนล้อ เบรก ระบบรองรับน้ำหนักหรือส่วนประกอบระบบบังคับลิ้ว	ตรวจสอบและซ่อมแซม หากจำเป็น โปรดดู :
สิ้นสะท้อนที่รอบความเร็วสูงๆ	ล้อหน้าไม่สมดุล	ถ่วงล้อ หากจำเป็น
	เส้นรอบวงยางไม่กลม	ซ่อมแซมหรือติดตั้งยางชุดใหม่ หากจำเป็น
	ติดตั้งข้อต่อความเร็วคงที่เข้ากับคัมล้อหน้าไม่เข้าล็อกหรือไม่สุด	ซ่อมแซมหรือติดตั้งข้อต่อชุดใหม่ หากจำเป็น
สิ้นกระตุกในช่วงเร่งความเร็ว	มุมการทำงานของข้อต่อความเร็วคงที่เอียงมากเกินไปเป็นผลมาจากระดับความสูงการขับเคลื่อนไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบระดับความสูงการขับเคลื่อนและตรวจสอบความถูกต้องของค่าความแข็งสปริง


ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการ
		ตรวจสอบการถอดตัว (หลุด) ของข้อต่อเพลาคับ ซ่อมแซมหรือติดตั้งชุดใหม่ หากจำเป็น
	ข้อต่อความเร็วคงที่เพลาคับหน้าด้านในหรือด้านนอกเสียหายหรือสึกหรอมากเกินไป	ตรวจสอบและติดตั้งชุดใหม่ หากจำเป็น
ข้อต่อเพลาคับถอดตัว (หลุด)	แหวนล็อกหัวเพลาคับหน้าด้านนอกหลุดหายหรือหัวเพลาด้านเฟืองท้ายคันเข้าไม่สุด (ไม่เข้าล็อก)	ตรวจสอบและซ่อมแซมหรือติดตั้งชุดใหม่ หากจำเป็น
	ส่วนประกอบระบบรองรับน้ำหนักหน้าสึกหรอหรือเสียหาย	ตรวจสอบการสึกหรอของบูชต่างๆ หรือส่วนประกอบคดงอ (เหล็กกันโคลงหน้า ปีกนกกลางด้านหน้า) ซ่อมแซมหรือติดตั้งชุดใหม่ หากจำเป็น
	เครื่องยนต์/ชุดเกียร์ขับเคลื่อนล้อหน้าไม่อยู่ในแนวเดียวกัน	ตรวจสอบความเสถียรหรือการสึกหรอของยางแท่นเครื่อง ซ่อมแซมหรือติดตั้งชุดใหม่ หากจำเป็น
	โครงรองรับตัวถังหรือสตรัทยึดเหล็กค้ำโช้คผิดตำแหน่งหรือเสียหาย	ตรวจสอบมิติโครงรองรับตัวถัง

เพลาชับหน้าด้านซ้าย

ตารางที่ ง.4 เครื่องมือพิเศษ / อุปกรณ์ทั่วไป


 <p>14041</p>	<p>204-161 (T97P-1175-A) เครื่องมือติดตั้ง, เพลาช้าง</p>
 <p>E75372</p>	<p>204-609 ฝาปิดป้องกัน, ยางหุ้มข้อต่อลูกหมาก</p>
 <p>20507201</p>	<p>205-072-01 อะแดปเตอร์สำหรับ 205-072</p>
 <p>E47098</p>	<p>205-775 ชิ้นส่วนป้องกัน, ซิลเพลาช้าง</p>
 <p>16089</p>	<p>308-256 เครื่องถอด, เพลาช้าง</p>
<p>คั่นกดลงของแกนล่าง</p>	
<p>เครื่องมือติดตั้ง</p>	
<p>เหล็กงัดยาง</p>	

1. การถอด




2. โปรดดู : Wheel and Tire (204-04 Wheels and Tires)

3.




4.




5. ข้อสังเกต : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสตรัทไม่เคลื่อนที่เกินกว่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแฉวยรองด้านบน


ใช้อุปกรณ์ทั่วไป: คันกดลงของแขนล่าง




6. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ: 204-609 ฝาปิดป้องกัน, ยางหุ้มข้อต่อลูกหมาก



- 7.



8.




9. ข้อสังเกต : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสตรัทไม่เคลื่อนที่เกินกว่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแหวนรองด้านบน
- ใช้เครื่องมือบริการพิเศษ: 205-072-01 อะแดปเตอร์สำหรับ 205-072.
- ใช้อุปกรณ์ทั่วไป: เครื่องมือดึง



10. ข้อสังเกต : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสตรัทไม่เคลื่อนที่เกินกว่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแฉวยรองด้านบน


ข้อสังเกต : หัวเพลลาขับเคลื่อนนอกต้องไม่เอียงเกิน 45°



E135822

รถยนต์ติดตั้งเกียร์อัตโนมัติ

11. ข้อสังเกต : ระวังอย่าทำให้พื้นผิวหน้าสัมผัสเสียหาย
 ข้อสังเกต : ระวังเป็นพิเศษอย่าให้ซิลเกิดความเสียหาย
 ข้อควรจำ : เตรียมภาชนะสำหรับใส่น้ำมันเกียร์
 ใช้อุปกรณ์ทั่วไป: เหล็กกัวยาง



E135719


รถยนต์ติดตั้งเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนล้อหน้ารุ่น iB5

12. ข้อสังเกต : ระวังอย่าทำให้พื้นผิวหน้าสัมผัสเสียหาย

ข้อสังเกต : ระวังเป็นพิเศษอย่าให้ซีลเกิดความเสียหาย

ข้อควรจำ : เตรียมภาชนะสำหรับใส่น้ำมันเกียร์

ใช้เครื่องมือบริการพิเศษ: 308-256 เครื่องถอด, เพลาช้าง




รถยนต์ทุกรุ่น


13. ข้อสังเกต : หัวเพลาช้างด้านในต้องไม่เอียงเกิน 18°

1. ข้อสังเกต : ระวังเป็นพิเศษอย่าให้ซีลเกิดความเสียหาย

ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ: 205-775 ชิ้นส่วนป้องกัน, ซีลเพลาช้าง



14.



E130834

การติดตั้ง


1. ข้อควรจำ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งส่วนประกอบใหม่แล้ว



E130910


2. ข้อสังเกต : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสตรัทไม่เคลื่อนที่เกินกว่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแหวนรองด้านบน

ข้อสังเกต : หัวเพลาชับด้านนอกต้องไม่เอียงเกิน 45°




E165912

3. ใช้เครื่องมือบริการพิเศษ: 204-161 (T97P-1175-A) เครื่องมือติดตั้ง, เพลาข้าง.
แรงขัน: 45 Nm



E99268

4. ข้อควรจำ : ในขั้นตอนนี้ ขันยึดแน่นให้แน่นโดยใช้มือหมุนเท่านั้น



E102275

- 5.



E172906


6.

1. ใช้เครื่องมือบริการพิเศษ: 205-775 ขึ้นส่วนป้องกัน, ซีลเพลาช้าง

2. ข้อสังเกต : หัวเพลาช้างด้านในต้องไม่เอียงเกิน 18°

ข้อสังเกต : หัวเพลาช้างด้านนอกต้องไม่เอียงเกิน 45°


ข้อสังเกต : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสตรัทไม่เคลื่อนที่เกินกว่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแหวนรองด้านบน




7. ข้อสังเกต : ระวังเป็นพิเศษอย่าให้ซีลเกิดความเสียหาย

ถอดเครื่องมือพิเศษออกให้เรียบร้อยก่อนที่จะติดตั้งเพลาช้าง


ถอดเครื่องมือพิเศษ: 205-775 ขึ้นส่วนป้องกัน, ซีลเพลาช้าง




8. ถอดเครื่องมือพิเศษ: 204-609 ฝาปิดป้องกัน, ยางหุ้มข้อต่อลูกหมาก.



9.  คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งโบลท์ตัวใหม่แล้ว
แรงขัน : 52 Nm



10. แรงขัน: 25 Nm



11. โปรดดู : Wheel and Tire (204-04 Wheels and Tires)

12. แรงขัน: 230 Nm



ตารางที่ ง.5 แสดงระยะเวลาในการถอดหัวเพลลาแบบที่ใช้เครื่องมือที่จัดทำขึ้นมา

รถคันที่	หัวเพลลาขับหน้าซ้าย	หัวเพลลาขับหน้าขวา
1	15 นาที	13 นาที
2	13 นาที	15 นาที
3	14 นาที	16 นาที
4	14 นาที	13 นาที
5	15 นาที	15 นาที
ค่าเฉลี่ยโดยรวม	14.2 นาที	14.4 นาที

ดังนั้น เมื่อนำค่าเฉลี่ยของขั้นตอนการถอดเพลลาขับหน้าของทั้งสองข้างมารวมกันแล้ว จะได้ค่าเฉลี่ยของเวลาอยู่ที่ 28.6 นาที

ประวัติผู้จัดทำ



รหัสนักศึกษา 5811100032
ชื่อ-นามสกุล นายชัชวรินทร์ การนอก
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ที่อยู่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ผลงาน การออกแบบเครื่องมืออัดหัวเพลลาขับของรถยนต์ Ford รุ่น Fiesta
กรณีศึกษา บริษัท ฟอर्ड วิ.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า)