



รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี
ของสถานีบริการน้ำมัน

Annual Inspection and Certification of Electrical Safety
Systems of Gas Station

โดย

นายธนวัฒน์	นันตี	6323200003
นายสิรภาพ	กระแสรทิพย์	6323200007

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสหกิจศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565

หัวข้อโครงการ การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปีของสถานี
บริการน้ำมัน
Annual Inspection and Certification of Electrical Safety Systems
of Gas Station

รายชื่อผู้จัดทำ นายธนวัฒน์ นันดี รหัสนักศึกษา 6323200003
นายสิรภพ กระแสร์ทิพย์ รหัสนักศึกษา 6323200007

ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า


อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราชภูรี

อนุมัติให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษาที่ 1-ปีการศึกษา 2565


คณะกรรมการสอบโครงการ




.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ นาราชภูรี)



.....พนักงานที่ปรึกษา
(นางอัจฉรา กุศลสร้าง)



.....กรรมการกลาง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พกิง สุวัตถ์)


.....ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารุจ ลิ้มปะวิฒนะ)

จดหมายนำส่งรายงาน


วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์

ตามที่คณะผู้จัดทำ นายธนวัฒน์ นันดี และ นายสิรภพ กระแสร์ทิพย์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในตำแหน่ง พนักงานช่าง บริษัท แอชเช็ทเพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด และได้รับมอบหมายจากวิศวกรที่ปรึกษาให้ไปตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของสถานบริการน้ำมัน ทั่วประเทศ

บัดนี้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุดลงแล้ว นายธนวัฒน์ นันดี และ นายสิรภพ กระแสร์ทิพย์ คณะผู้จัดทำ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้ จำนวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคำปรึกษาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนวัฒน์ นันดี)

(นายสิรภพ กระแสร์ทิพย์)

นักศึกษาสหกิจศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

การที่คณะผู้จัดทำได้มาปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ แผนกช่าง บริษัท แอชเช็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชัน จำกัด ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ส่งผลให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการปฏิบัติงานในอนาคต เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง พนักงานช่าง โดยทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปีของสถานบริการน้ำมัน

ได้เรียนรู้งาน และปัญหาที่พบในการทำงาน ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้

- 1) นางอัจฉรา กุศลสร้าง (พนักงานที่ปรึกษา)
- 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราชกูร์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวชื่อนามทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินโครงการ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาในการทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจในชีวิตการทำงานจริง ซึ่งคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

นายธนวัฒน์ นันดี
นายสิรภพ กระแสร์ทิพย์
24 พฤษภาคม 2566

หัวข้อโครงการ	: การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี สถานีบริการน้ำมัน
หน่วยกิต	: 5 หน่วยกิต
โดย	: นาย ธนวัฒน์ นันดี 6323200003 : นาย สิริภพ กระแสร์ทิพย์ 6323200007
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์
ระดับการศึกษา	: ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชา	: วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะ	: วิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา	: 1/2565

บทคัดย่อ

โครงการสหกิจศึกษานี้นำเสนองานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีของสถานีบริการน้ำมันตามประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน การศึกษานี้ดำเนินการในรฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับบริษัท แอชเช็ท เพอร์ฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยกระบวนการปฏิบัติงานนี้ประกอบด้วยวิธีถ่ายภาพความร้อนและตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน วสท. ระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ได้รู้ถึงขั้นตอนการเตรียมงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขเบื้องต้นและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

คำสำคัญ: การตรวจสอบ /สถานีบริการน้ำมัน /ระบบไฟฟ้า

Project Title : Annual Inspection and Certification of Electrical Safety Systems of Gas Station

Credits : 5 Units

By : Mr. Thanawat Nanti 6323200003
: Mr. Siraphob Krasaethip 6323200007

Advisor : Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras

Degree : Bachelor of Engineering

Major : Electrical Engineering

Faculty : Engineering

Academic Year : 1/2022

Abstract

This cooperative education project presented the annual electrical inspection of a gas station according to the announcement by the Department of Labour Protection and Welfare. This study was conducted as part of a cooperative education internship with Asset Performance Solution Company Limited from August 22 to December 9, 2022. The work process consisted of thermal imaging methods and inspection of electrical installations according to EIT standards. During work on the cooperative education project, I've learned steps to prepare for work, operating procedures, problem analysis, basic remediation and operational safety.

Keywords: inspection, gas station, electrical systems

Approved by



.....

สารบัญ

	หน้า
จดหมายนำส่งรายงาน	ก
บทคัดย่อ	ข
Abstract	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญรูป	ฉ
สารบัญตาราง	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 อันตรายจากไฟฟ้า	3
2.2 ชนิดของเบรกเกอร์	4
2.3 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า	5
2.4 การตั้งเสาและหม้อแปลง	15
2.5 สภาพเสา	16

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.6 ระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้ากับอาคาร	16
2.7 การติดตั้งกับดักฟ้าผ่า (LIGTHNING ARRESTER)	17
2.8 การตรวจสอบกับดักฟ้าผ่า (LIGHTNING ARRESTER)	19
2.9 การต่อลงดินของกับดักฟ้าผ่า	19
2.10 มาตรฐานการติดตั้งหม้อแปลงที่ใช้ในการตรวจสอบ	20
2.11 การต่อลงดินของระบบประธาน	21
2.12 การตรวจสอบตู้บริภัณฑ์ประธาน	21
2.13 ข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้เสียและเต้ารับ	22
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน	23
3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ	23
3.2 ลักษณะการประกอบการและการให้บริการหลักขององค์กร	23
3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงาน	24
3.4 ตำแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย	24
3.5 ชื่อและตำแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา	24
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	25
3.7 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน	25
3.8 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้	25
3.9 อุปกรณ์ที่ทำการตรวจสอบ	31

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ	40
4.1 ทบทวนการทำงานและวิเคราะห์ความเสี่ยง	40
4.2 มิเตอร์ไฟฟ้า	42
4.3 หม้อแปลงไฟฟ้า	43
4.4 ตู้ DIS-CONNECTING SWITCH	45
4.5 ตู้ MDB	52
4.6 ตู้ LP	55
4.7 บริภัณฑ์ไฟฟ้า	58
4.8 การตรวจสอบเต้ารับ	60
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	63
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	63
5.2 ประโยชน์ด้านสังคม	63
5.3 ประโยชน์ด้านการปฏิบัติงาน	63
5.4 ปัญหาในการปฏิบัติงาน	64
5.5 การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน	64
5.6 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	64
บรรณานุกรม	65

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก อุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติงานและวิสัยทัศน์การจัดการความรู้	67
ภาคผนวก ข รูปภาพการปฏิบัติงาน	71
ภาคผนวก ค การนิเทศงานสหกิจศึกษา	72
ภาคผนวก ง การสอบโครงการสหกิจศึกษา	73
ภาคผนวก จ การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์	73
ประวัติผู้จัดทำ	75



สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 ชนิดของเบรกเกอร์	4
รูปที่ 2.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	6
รูปที่ 2.3 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้าที่ 1	7
รูปที่ 2.4 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้าที่ 2	8
รูปที่ 2.5 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้าที่ 3	9
รูปที่ 2.6 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้าที่ 4	10
รูปที่ 2.7 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้าที่ 5	11
รูปที่ 2.8 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้าที่ 6	12
รูปที่ 2.9 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้าที่ 7	13
รูปที่ 2.10 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้าที่ 8	14
รูปที่ 2.11 แบบแขวน (เสาเดี่ยว)	15
รูป 2.12 แบบนั่งร้าน (เสาคู่)	15
รูปที่ 2.13 ระยะห่างของสายกับอาคาร	16
รูปที่ 2.14 การต่อลงดินของกั๊บดักฟ้าผ่าและหม้อแปลง	17
รูปที่ 2.15 การติดตั้งกั๊บดักฟ้าผ่า รูปแบบที่ 1	17

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2.16 การติดตั้งกับดักฟ้าผ่า รูปแบบที่ 2	18
รูปที่ 2.17 การติดตั้งกับดักฟ้าผ่า รูปแบบที่ 3	18
รูปที่ 2.18 ตรวจสอบกับดักฟ้าผ่า	19
รูปที่ 2.19 การต่อลงดินของกับดักฟ้าผ่า	19
รูปที่ 2.20 การต่อสายดินกับสายนิวทรัล	21
รูปที่ 2.21 ข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์เต้าเสียบและเต้ารับ	22
รูปที่ 3.1 ที่ตั้งบริษัทของสถานประกอบการ	23
รูปที่ 3.2 แผนผังองค์กร	24
รูปที่ 3.3 กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermoscan)	26
รูปที่ 3.4 แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)	27
รูปที่ 3.5 เครื่องทดสอบความต้านทานดิน (Earth testers)	28
รูปที่ 3.6 เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (Voltage detector)	29
รูปที่ 3.7 เครื่องตรวจสอบเครื่องเต้ารับ	30
รูปที่ 3.8 มิเตอร์ไฟฟ้า	32
รูปที่ 3.9 หม้อแปลงไฟฟ้า	33
รูปที่ 3.10 ตู้ Disconnecting switch	35
รูปที่ 3.11 ตู้ MDB	36

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.12 ตู้ LP	37
รูปที่ 3.13 บริภัณฑ์ไฟฟ้า	38
รูปที่ 3.14 การตรวจสอบเต้ารับ	39
รูปที่ 4.1 JLA	40
รูปที่ 4.2 Six Hazard	41
รูปที่ 4.3 LPSA	41
รูปที่ 4.4 ภาพถ่ายความร้อนของมิเตอร์ไฟฟ้า	42
รูปที่ 4.5 ภาพถ่ายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า	43
รูปที่ 4.6 ภาพจุดร้อนของ LT switch	44
รูปที่ 4.7 ภาพถ่ายความร้อนของตู้ Disconnecting switch	45
รูปที่ 4.8 ภาพวัดกระแสของตู้ Disconnecting switch	46
รูปที่ 4.9 ภาพการวัดแรงดันของตู้ Disconnecting switch	46
รูปที่ 4.10 จุดร้อน	47
รูปที่ 4.11 เปลี่ยนฟิวส์ที่ตู้ Disconnecting switch	47
รูปที่ 4.12 วัดแรงดันทั้ง 3 เฟส	48
รูปที่ 4.13 ภาพถ่ายความร้อนหลังรอประมาณ 30 นาที	48
รูปที่ 4.14 ขนาดของฟิวส์และขนาดของสายไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท.	49

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.15 ตารางที่ 5-20	50
รูปที่ 4.16 สายที่ถูกตัดแล้วไม่มีการพันเทป	51
รูปที่ 4.17 ขั้นตอนการแก้ไข	51
รูปที่ 4.18 ภาพถ่ายความร้อนของตู้ MDB	52
รูปที่ 4.19 ภาพการวัดกระแสทั้ง 3 เฟส ของตู้ MDB	52
รูปที่ 4.20 ภาพการวัดแรงดันทั้ง 3 เฟสของตู้ MDB	53
รูปที่ 4.21 ภาพการวัดแรงค้ำหลักดินของตู้ MDB	53
รูปที่ 4.22 หนูกัดสายในตู้ MDB	54
รูปที่ 4.23 ภาพถ่ายความร้อนของตู้ LP	55
รูปที่ 4.24 ภาพเบรกเกอร์ที่ชำรุด	56
รูปที่ 4.25 ขั้นตอนการเปลี่ยนเบรกเกอร์	56
รูปที่ 4.26 สายร้อนจนละลาย	57
รูปที่ 4.27 ขั้นตอนการแก้ไข	57
รูปที่ 4.28 การตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้า	58
รูปที่ 4.29 บริภัณฑ์ไฟฟ้าไม่ต่อสายดิน	59
รูปที่ 4.30 การตรวจสอบเต้ารับ	60
รูปที่ 4.31 สาย L กับสาย N สลับกัน	61

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.32 การแก้ไขเต้ารับ	61
รูปที่ 4.33 ภาพเต้ารับที่ไม่พบการต่อสาย G	62
รูปที่ 4.34 ภาพเต้ารับที่ทำการแก้ไขแล้ว	62



สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 ระยะห่างต่ำสุดระหว่างสายไฟฟ้าระบบแรงสูงกับอาคาร	16
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินการ	25



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

จากประกาศของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ให้มีการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้าบริษัท แอชเช็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างจากบริษัทจำหน่ายน้ำมัน ให้ทำการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้าจำนวน 298 สถานี

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
- 1.2.2 เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของไฟฟ้ามีสภาพพร้อมใช้งาน
- 1.2.3 เพื่อตรวจหาสิ่งบอกระดับของการเสื่อมสภาพ การชำรุดของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข
- 1.2.4 ลดความเสี่ยงของการผิดพลาดทางไฟฟ้า จนเป็นอุบัติเหตุที่อาจร้ายแรงถึงขั้นเพลิงไหม้ หรือเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ระยะเวลาปฏิบัติงานของโครงการ

- ตั้งแต่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

1.3.2 ลักษณะงาน

- จัดบันทึกข้อมูลของ ระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการน้ำมัน
- ถ่ายภาพความร้อนที่ มิเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ MDB และตู้ LP
- ตรวจสอบเต้ารับและบริษัททางไฟฟ้า

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 สถานีบริการปฏิบัติตามกฎกระทรวงได้ถูกต้อง
- 1.4.2 มีการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน เพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้ความเสี่ยงน้อยลง หรือไม่เกิดความเสี่ยงเลย ทำให้ผู้ปฏิบัติมีความปลอดภัยในการทำงาน
- 1.4.3 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า นำไปสู่การจ้างงานปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ ในภายหลัง



บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

2.1 อันตรายจากไฟฟ้า

2.1.1 อันตรายจาก ไฟฟ้าดูด (Electric Shock)

- การสัมผัสโดยตรง (Direct Contact)

ความหมายคือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับตัวนำไฟฟ้าที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว หรือไปสัมผัสกับบริเวณที่ไฟฟ้าที่ไปสัมผัสกับตัวนำไฟฟ้าที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายไปครบวงจรที่แหล่งจ่ายไฟฟ้า

- สัมผัสโดยอ้อม (Indirect Contact)

ความหมายคือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับบริเวณที่ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายครบวงจรลงดิน

2.1.2 ไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)

- สาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร อาจเกิดจากฉนวนไฟฟ้าชำรุดหรือเสื่อมสภาพ แรงดันที่ใช้เกินขนาดหรือมีกระแสไฟฟ้าเกินขนาดของสายไฟฟ้า หรือ ตัวนำไฟฟ้าสัมผัสกับดินหรือสายดิน

2.1.3 ไฟรั่ว

- การที่กระแสไฟฟ้ารั่วไหลออกจากวงจรไฟฟ้าไปที่ผิวของสายไฟฟ้า หรือโครงโลหะของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สาเหตุการเกิดไฟรั่วมีหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะใช้มาเป็นเวลานาน หากสัมผัสโดนอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ อย่างเช่น เกิดไฟดูดเมื่อเราไปสัมผัสกับสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดไฟรั่ว ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายและลงสู่พื้นดิน ส่งผลให้หัวใจทำงานผิดปกติ ถ้าไฟมีกำลังแรงอาจทำให้หัวใจเต้นอ่อนลงจนหยุดเต้นและเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

2.2 ชนิดของเบรกเกอร์



รูปที่ 2.1 ชนิดของเบรกเกอร์

2.3 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าปัจจุบันเป็นการกำหนดของกฎหมายให้มีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าปัจจุบันนี้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในบทความนี้จะสรุปถึงความสำคัญในเรื่องต่างๆที่จะต้องรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อให้ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

2.3.1 ข้อดีของการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

- ช่วยลดการเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้องกะทันหัน (breakdown)
- สร้างความมั่นใจให้กับพนักงานในองค์กรที่ปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้า
- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ
- ได้ทราบถึงข้อบกพร่องของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าก่อนที่จะเกิดการชำรุด หรือ อุบัติเหตุ
- ลดการเกิดอุบัติเหตุและการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
- การตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีผลกับประกันภัยอุบัติเหตุที่สถานประกอบการได้ทำเอาไว้ หากไม่ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมายหากเกิดเหตุไฟไหม้หรืออุบัติเหตุเสียหายบริษัทประกันภัยอาจจะมีสิทธิ์ที่จะไม่ชดเชยให้กับเราได้เช่นกัน
- ช่วยให้เราเข้าถึงแนวโน้มอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เสื่อมสภาพและสามารถวางแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM) ประจำปีได้

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้าจึงได้ปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าอาคารของ วสท. โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากแบบตรวจสอบของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามแบบท้ายประกาศนี้

กรณีนายจ้างได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้บันทึกผลการตรวจสอบให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองต้องเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓ ให้นายจ้างแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พรณี ศรียุทธศักดิ์

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รูปที่ 2.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

**บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้า
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน**

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี
 ที่อยู่เลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....
 แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....
 โทรศัพท์..... ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ.....
 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เลขทะเบียน.....
 ตั้งแต่วันที่..... ถึงวันที่..... และเมื่ออยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว
 พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตมาด้วยแล้ว โดย

- ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือ
 ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ (ในนามนิติบุคคล.....)

แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทะเบียนหรือ
 ใบอนุญาต เลขที่..... ตั้งแต่วันที่..... ถึงวันที่.....

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้าของสถานประกอบการ
 ชื่อสถานประกอบการ.....
 ประกอบกิจการ.....
 ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการ.....
 ตั้งอยู่เลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....
 แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....
 โทรศัพท์..... เมื่อวันที่.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้าของสถานประกอบการแห่งนี้ สามารถใช้งาน
 ได้อย่างปลอดภัยตามรายละเอียดและเงื่อนไขของการตรวจสอบ และเอกสารแนบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ ต้องมีการใช้งาน
 อย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาตามหลักวิชาการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (.....) (.....)
 วิศวกรผู้ตรวจสอบ นายจ้าง/ผู้กระทำการ

หมายเหตุ วิศวกรผู้ตรวจสอบ หมายถึง วิศวกรตามคำนิยาม “วิศวกร” ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ
 และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นผู้ตรวจสอบ
 และรับรองระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้าจนกว่าจะมีบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
 ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

รูปที่ 2.3 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้า หน้าที่ 1

-๒-

๑. ข้อมูลทั่วไป

- ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ โวลต์ เฟส สาย
- ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า แอมแปร์ โวลต์ เฟส สาย
- หมายเลขเครื่องวัด
- ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดในรอบ ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา กิโลวัตต์
- หม้อแปลงกำลัง จำนวน เครื่อง รวม เควีเอ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน เครื่อง รวม เควีเอ
- ผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้า ๑. ตำแหน่ง
๒. ตำแหน่ง
- แบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing)
- มี ไม่มี เหตุผล

๒. รายการตรวจสอบ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๒.๑ แรงสูง	๒.๑.๑ สายอากาศ : - สภาพเสา - การประกอบอุปกรณ์หัวเสา - สายยึดโยง (Guy Wire) - การพาดสาย (สภาพสาย ระยะห้อยยาน) - ระยะห่างของสายกับอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือต้นไม้ - การติดตั้งล่อฟ้าและสภาพ - สภาพของจุดต่อสาย - การต่อลงดินและสภาพ				

รูปที่ 2.4 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้าที่ 2

-๓-

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๒.๑.๒ การติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง (ส่วนของผู้ใช้ไฟ) : - ครอบฟิวส์คัทเอาท์ - สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting Switch) - RMU - อื่นๆ.....				
	๒.๑.๓ อื่นๆ :				
๒.๒ หม้อแปลง	๒.๒.๑ หม้อแปลงลูกที่..... ขนาด..... KVA แรงดัน..... V Impedance Voltage% ชนิด <input type="radio"/> Oil <input type="radio"/> Dry <input type="radio"/> อื่นๆ.....				
	๒.๒.๒ การติดตั้ง <input type="radio"/> นิ่งร้าน <input type="radio"/> แบบแขวน <input type="radio"/> ลานหม้อแปลง <input type="radio"/> ในห้องหม้อแปลง <input type="radio"/> อื่นๆ.....				
	๒.๒.๓ เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ..... พิกัดกระแส.....A				

รูปที่ 2.5 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้า ที่ 3

-๕-

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๒.๒.๔ การต่อสายแรงต่ำและแรงสูงที่หม้อแปลง				
	๒.๒.๕ การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)				
	๒.๒.๖ การติดตั้งครอบฟิวส์คัตเอาต์				
	๒.๒.๗ การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า				
	๒.๒.๘ สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง				
	๒.๒.๙ สายดินของหม้อแปลง - สภาพเหล็กดินและจุดต่อ - สายต่อเหล็กดิน ชนิด.....ขนาด.....mm ² - สภาพสายดินและจุดต่อ				
	๒.๒.๑๐ สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณและการรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง				
	๒.๒.๑๑ สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั่วกัน/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป				
	๒.๒.๑๒ อื่นๆ :				

รูปที่ 2.6 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้าที่ 4

-๕-

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๒.๓ ตู้เมน สวิตช์	๒.๓.๑ ตู้เมนสวิตช์ที่..... รับจากหม้อแปลงที่..... <input type="radio"/> ติดตั้งภายนอกอาคาร <input type="radio"/> ติดตั้งภายในอาคาร <input type="radio"/> อื่นๆ..... - สภาพทั่วไป - จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งตู้เมนสวิตช์ - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า - ป้ายชื่อและแผนภาพเส้นเดียว (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์				
	๒.๓.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกิน ชนิด..... IC.....kA แรงดัน.....V พิกัดกระแส AT.....A AF.....A				
	๒.๓.๓ สายดินของแผงสวิตช์ - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด.....ขนาด.....mm ² - สภาพสายดินและจุดต่อ				
	๒.๓.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ <input type="radio"/> ปกติ <input type="radio"/> ผิดปกติ				
	๒.๓.๕ อื่นๆ :				

รูปที่ 2.7 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้าที 5

-๖-

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๒.๕ แร่งต่ำ ภายในอาคาร	๒.๕.๑ วงจรเมน (Main Circuit) ๒.๕.๑.๑ สายเข้าเมนสวิตช์ - สายเฟส ชนิด.....ขนาด.....mm ² - สายนิวทรัล ชนิด.....ขนาด.....mm ² เดินใน <input type="radio"/> ท่อร้อยสาย (Conduit) <input type="radio"/> รางเดินสาย (Wire Way) <input type="radio"/> รางเคเบิล (Cable Tray) แบบ..... <input type="radio"/> ลูกถ้วยราวยึดสาย (Rack) <input type="radio"/> อื่นๆ.....				
	๒.๕.๑.๒ รางเดินสายและรางเคเบิล - สภาพการติดตั้งและใช้งาน - ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า การต่อฝากและ การต่อลงดิน				
	๒.๕.๑.๓ สภาพนวนสายไฟ				
	๒.๕.๑.๔ สภาพจุดต่อของสาย				
	๒.๕.๑.๕ การป้องกันความร้อนจากการเหนี่ยวนำ				
	๒.๕.๑.๖ อุณหภูมิของอุปกรณ์ <input type="radio"/> ปกติ <input type="radio"/> ผิดปกติ				
	๒.๕.๑.๗ อื่นๆ :				

รูปที่ 2.8 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้าที่ 6

-๗-

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๒.๔.๒ แผงย่อยที่ ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง รับจากตู้เมนสวิทช์ที่ ๒.๔.๒.๑ การติดตั้ง <input type="radio"/> ภายนอกอาคาร <input type="radio"/> ภายในอาคาร <input type="radio"/> อื่นๆ - สภาพทั่วไป - จุดต่อสาย และจุดต่อปลั๊ก - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า				
	๒.๔.๒.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกินของแผงย่อย ชนิด IC kA แรงดัน V พิกัดกระแส AT A AF A				
	๒.๔.๒.๓ สายดินของแผงย่อย - สายดิน ชนิด ขนาด mm ² - สภาพสายดินและจุดต่อ				
	๒.๔.๒.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ <input type="radio"/> ปกติ <input type="radio"/> ผิดปกติ				
	๒.๔.๒.๕ อื่นๆ :				

หมายเหตุ : ๑. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวิทช์
 ๒. ใช้เอกสารการตรวจสอบแผงย่อย ๑ ฉบับ ต่อ ๑ แผงย่อย

รูปที่ 2.9 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า หน้า ที่ 7

-๘-

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๒.๕ บริษัท ไฟฟ้า	ชื่อบริษัทไฟฟ้า..... ๒.๕.๑ การติดตั้ง				
	๒.๕.๒ สภาพภายนอก				
	๒.๕.๓ อื่นๆ :				

หมายเหตุ หากมีบริษัทไฟฟ้าอื่นที่จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็นหรือเครื่องทำน้ำดื่ม เครื่องทำความร้อน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นต้น) ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ

๓. สรุปผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้า

- ใช้งานได้** ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้าต้องมีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
- ใช้งานได้** แต่ต้องแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน.....วัน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(.....)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

วันที่.....

รูปที่ 2.10 แบบบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้า หน้าที 8

2.4 การตั้งเสาและหม้อแปลง



รูปที่ 2.11 แบบแขวน (เสาเดี่ยว)

เสา 12.00 ม. ไม่เกิน 160 kVA

เสา 12.20 ม. ไม่เกิน 250 kVA



รูป 2.12 แบบนั่งร้าน (เสาคู่)

ไม่เกิน 3 ต้น คาน 3.45 ม. สำหรับหม้อแปลง
50-500 kVA

เกิน 3 ต้น แต่ไม่เกิน 4.5 ต้น คาน 4.60 ม.
สำหรับหม้อแปลง 630-1,500 kVA

ไม่เกิน 3 ต้น คาน 3.45 ม. สำหรับหม้อแปลง
50-500 kVA

เกิน 3 ต้น แต่ไม่เกิน 4.5 ต้น คาน 4.60 ม.
สำหรับหม้อแปลง 630-1,500 kVA

2.5 สภาพเสา

- ตรวจสอบสภาพและความแข็งแรงของเสา
- เสาไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยบิ่น แตก ร้าว หรือ เอน
- กรณีเป็นเสาไม้ตรวจสอบด้วยว่ามีมดหรือขาดคอดินหรือไม่





รูปที่ 2.13 ระยะห่างของสายกับอาคาร

2.5 ระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้ากับอาคาร


3 ตารางที่ 2.1 ระยะห่างต่ำสุดระหว่างสายไฟฟ้าระบบแรงสูงกับอาคาร

ระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้ากับอาคาร	ระยะห่าง (เมตร) อ้างอิงวสท. ตารางที่ 1-4.1-3			
	สายเปลือย	PIC/APC	SAC/ASC	PAC/AFC
ระยะตามแนวนอน				
1. กับผนัง และ ส่วนของอาคารที่ปิดหรือมีกำแพงกัน	1.50	0.60	0.30	0.15
2. กับหน้าต่าง เลลียง ระเบียง หรือบริเวณที่บุคคลเข้าถึงได้	1.80	1.50	0.90	0.60
ระยะตามแนวตั้ง				
3. อยู่เหนือหรือใต้หลังคา หรือ ส่วนของอาคารที่ไม่มีคนเดิน	3.00	3.00	1.10	0.15
4. อยู่เหนือหรือใต้ระเบียง และ หลังคาที่มีคนเดิน	4.60	4.60	3.50	2.40




2.7 การติดตั้งกับดักฟ้าผ่า (Lightning Arrester)


ทำหน้าที่ดักแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไม่ให้เข้าไปทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดแรงดันเกินส่วนใหญ่เกิดจากฟ้าผ่า กับดักฟ้าผ่าจึงติดตั้งก่อนที่สายไฟจะต่อเข้ากับหม้อแปลง




รูปที่ 2.14 การต่อลงดินของกับดักฟ้าผ่าและหม้อแปลง



รูปที่ 2.15 การติดตั้งกับดักฟ้าผ่า รูปแบบที่ 1



รูปที่ 2.16 การติดตั้งกับดักฟ้าผ่า รูปแบบที่ 2



รูปที่ 2.17 การติดตั้งกับดักฟ้าผ่า รูปแบบที่ 3

2.8 การตรวจสอบกับดักฟ้าผ่า (Lightning Arrester)


- ตรวจสอบว่าการติดตั้งมั่นคงแข็งแรงและไม่ชำรุด
- จุดต่อลงดินยังสภาพดี ไม่ขาดไม่หลุด
- ตัวกับดักฟ้าผ่าอยู่ในสภาพดี ไม่แตกไม่หัก



รูปที่ 2.18 ตรวจสอบกับดักฟ้าผ่า

2.9 การต่อลงดินของกับดักฟ้าผ่า

- อุปกรณ์โลหะที่ใช้สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า ต้องมีการต่อลงดิน
- ตรวจสอบว่ามีการต่อลงดิน สายดินอยู่ในสภาพดี ไม่ขาด
- จุดต่อสายดินกับหลักดิน ยังมั่นคงแข็งแรงไม่หลุด ไม่หลวม และไม่เป็นสนิม
- การต่อลงดินนี้จะเดินสายดินจากอุปกรณ์ที่บนเสาลงดินที่โคมเสาไฟฟ้า



รูปที่ 2.19 การต่อลงดินของกับดักฟ้าผ่า

2.10 มาตรฐานการติดตั้งหม้อแปลงที่ใช้ในการตรวจสอบ


- หม้อแปลงค่าความต้านทานดินรวมของสายดิน ไม่เกิน 5 โอห์ม
- หม้อแปลงและห้องหม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษา และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน
- หม้อแปลงฉนวนน้ำมันติดตั้งภายนอกอาคาร เมื่อติดตั้งแล้ว ส่วนที่มีไฟฟ้าด้านแรงสูงของหม้อแปลง ต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร สำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งใกล้กับวัตถุหรืออาคารที่ติดไฟได้ ต้องมีการป้องกันไฟที่เกิดจากน้ำมันของหม้อแปลงลุกลามไปติดวัตถุติดไฟได้
- ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงแต่ละเครื่อง ต้องไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
- ตรงบริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลง ต้องมีที่ว่างเหนือหม้อแปลง หรือเครื่องห่อหุ้มหม้อแปลง ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
- ส่วนที่มีไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงสูงเหนือที่ว่างเพื่อการใช้งานต้องอยู่สูงจากพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 275 เซนติเมตร

2.11 การต่อลงดินของระบบประธาน

ชนิดการต่อลงดินและส่วนประกอบต่างๆ การต่อลงดินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

2.12.1 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (System Grounding) หมายถึง การต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าที่มีกระแสไหลผ่านลงดิน เช่น การต่อจุดนิวทรัล (Neutral Point) ลงดิน การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

2.12.2 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (Equipment Grounding) หมายถึง การต่อส่วนที่เป็นโลหะ ที่ไม่มีกระแสไหลผ่านของอุปกรณ์ต่างๆ ลงดิน



รูปที่ 2.20 การต่อสายดินกับสายนิวทรัล

2.12 การตรวจสอบตู้บริภัณฑ์ประธาน

- ต่อสายนิวทรัลและสายดิน เฉพาะตู้บริภัณฑ์ประธานเท่านั้น
- ห้ามต่อลงดินที่จุดอื่นอีก ทางด้านไฟออกของตู้บริภัณฑ์ประธาน
- สายต่อหลักดินเป็นทองแดง หุ้มฉนวนเส้นเดียว ยาวตลอด ไม่มีการต่อ

2.13 ข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์เต้าเสียบและเต้ารับ

มอก.166-2549

ข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน :
เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์

ประกาศ มอก.บังคับ ห้ามผลิต!!!

มอก. 166-2549

รูปที่ 2.21 ข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์เต้าเสียบและเต้ารับ

บทที่ 3

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แอชเช็ท เพอฟอร์มแมนซ์ โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 128 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 92 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร. 02-424-2449 แฟกซ์ 02-880-1249

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น



รูปที่ 3.1 ที่ตั้งบริษัทของสถานประกอบการ

3.2 ลักษณะการประกอบการและการให้บริการหลักขององค์กร

บริษัท แอชเช็ท เพอฟอร์มแมนซ์ โซลูชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน บริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและเทคนิค-บำรุงรักษาหม้อแปลง

3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงาน

วิเชียร บุญนิยมสุร

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซ็ทเพอร์ฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเนอวีย์ เทคโนโลจีส โซลูชั่น จำกัด
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- วุฒิวิศวกรไฟฟ้ากำลัง พทศ 1033
- ภาคีวิศวกรไฟฟ้าเชิงบริหาร ภาสช 3136
- ภาคีบัณฑิตกรเครื่องกล พทศ 647
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- บุคคลธรรมดาที่ประกอบและค้าบริการจาก ทะเบียนสถิติ 1-0076 และ สืบหาชื่อคนนับและควบคุมบัญชี ทะเบียนสถิติ 1-0076

ฝ่ายวิศวกรรม

- Senior Electrical Engineer**
อัจฉรา กุศลสร้าง
• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง พทศ. 6729
• จบปริญญาโท สาขา พทศ. 103002627
• ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทะเบียนสถิติ 1-018949028
- Senior Electrical Engineer**
สุวิมล รุกขชาติ
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง พทศ. 1038
• จบระดับปริญญาโท
- Industrial Engineer**
อภิสิทธิ์ บุญปิติบุตร
• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พทศ. 26116
• จบระดับปริญญาโท
- Electrical Engineer**
บุญญลักษณ์ สวนศรี
• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง พทศ. 83089
• จบระดับปริญญาโท
- Electrical Engineer**
ชยุตพงศ์ มงคลเศรษฐ์
• ภาคีวิศวกรเครื่องกลไฟฟ้ากำลัง พทศ. 836
• จบระดับปริญญาโท
• หนึ่งปีปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พุทศ 023902213

ฝ่ายเทคนิค

- Sales Executive**
สิรภพ กระแสร์ทิพย์
• จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา ภาสช 023902008
• จบระดับปริญญาโท สาขา พทศ. 103001937
• จบระดับปริญญาโท สาขา พทศ. 103002829
- Electrician**
ศุภชัย สุวงศ์
• จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา พทศ 023901989
• จบระดับปริญญาโท
- Electrician**
ธนวัฒน์ นันดี
• จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา พทศ 103001937
• จบระดับปริญญาโท สาขา พทศ 103002829
- Electrician**
จักรกฤษณ์ ม่วงธนธี
• ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขา ภาสช 023902008
• ภาสช 023902008

ฝ่ายธุรการ

- Sales Executive**
กมลวรรณ ศรีนิเทศ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
• จบระดับปริญญาโท สาขา พทศ. 103002863
- Sales & Marketing**
วารานนท์ กิ่งวง
• ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขา พทศ. 103000160
• จบระดับปริญญาโท สาขา พทศ. 103002808

ฝ่ายบัญชี

- Senior Accounting Manager**
กัทธกร ชมภูศิริ
• ปริญญาตรี บริหารการบัญชี
- Senior Accountant**
อัญชลี ศิษยาอรกุล
• ปริญญาตรี บริหารการบัญชี

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

- วุฒิวิศวกรเครื่องกล เลขที่ 04.714**
อวีจ รัชชัย
- วุฒิวิศวกรไฟฟ้า เลขที่ พทศ.10394**
วรรณ มหามณี
- วุฒิวิศวกรโยธา เลขที่ ฐป.2402**
ณัฐวุฒิ สมิทธิเบญจพล

ฝ่ายบุคคล

- Human Resources Officer**
นงนุช บุญนิยมสุร
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

Asset Performance Solutions Co., Ltd.
128 5th Chulalongkornrajavidyalaya Building, 92, Chulalongkornrajavidyalaya Road, Bang Sue, Bangkok 10700
02-424-2449
www.aps.in.th

รูปที่ 3.2 แผนผังองค์กร

3.4 ตำแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

3.4.1 ตำแหน่งที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

นาย สิรภพ กระแสร์ทิพย์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
นาย ธนวัฒน์ นันดี ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

3.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย คือ ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปีของสถานีบริการน้ำมัน

3.5 ชื่อและตำแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา

3.5.1 ชื่อวิศวกรที่ปรึกษา นาง อัจฉรา กุศลสร้าง

3.5.2 ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

3.6.1 ระยะเวลาปฏิบัติงานของโครงการ ตั้งแต่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

3.7 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

3.7.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ส.ค. 2565	ก.ย. 2565	ต.ค. 2565	พ.ย. 2565	ธ.ค. 2565
กำหนดหัวข้อการทำโครงการ วางแผนการดำเนินงาน ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง					
ดำเนินการปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปีสถานบริการน้ำมัน ทั่วประเทศไทย					
สรุปผลการดำเนินการ					

3.8 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้

3.8.1 กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermoscan)

3.8.2 แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)

3.8.3 เครื่องทดสอบความต้านทานดิน (Earth testers)


3.8.4 เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (Voltage detector)

3.8.5 เครื่องตรวจสอบเครื่องเต้ารับ

3.8.1 กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermoscan)

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจหาจุดร้อนและอุณหภูมิของแต่ละจุด โดยภาพที่ปรากฏสามารถประยุกต์ใช้งานได้กับงานด้านการตรวจสอบไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารต่างๆ

การใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อนในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สามารถลดความสูญเสียของพลังงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ได้



รูปที่ 3.3 กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermoscan)

3.8.2 แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้วัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน และอื่นๆ ได้ ถูกต้องและแม่นยำ โดยหัวของแคลมป์มิเตอร์ มีลักษณะคล้ายปากคีบรูปหยดน้ำขนาดใหญ่ ตัวเครื่องมี น้ำหนักเบา มีหน้าจอ LED แสดงผลเป็นตัวเลข มีปุ่มปรับวัด และปุ่มเปิดไฟ มีขนาดเล็กกะทัดรัดช่วยให้สะดวกต่อการใช้งานในพื้นที่แคบ การใช้งานเพียงนำหัววัดแคลมป์มิเตอร์ไปเกี่ยวหรือคล้องกับ สายไฟก็จะสามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบและติดตั้งไฟฟ้าทุก ชนิด

โดยแคลมป์มิเตอร์จะนำมาใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อบันทึกค่า ณ วันที่ ตรวจสอบว่าแรงดันและกระแสอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่พบสิ่งผิดปกติ



รูปที่ 3.4 แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)

3.8.3 เครื่องทดสอบความต้านทานดิน (Earth testers)

เครื่องมือวัดความต้านทานดิน (Earth testers) มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อวัดระบบกราวด์ของหลักดิน (Earth testers) หรือของวงจรว่ามีความต้านทาน ณ พื้นที่นั้นๆอยู่ในระดับที่กำหนดหรือไม่ ถ้าหากระบบกราวด์ของวงจรไม่ได้ค่าตามที่กำหนดไว้จะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือการรั่วไหลที่อาจจะเกิดขึ้นไม่สามารถผ่านลงดินได้ ซึ่งจะทำให้ไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 3.5 เครื่องทดสอบความต้านทานดิน (Earth testers)

3.8.4 เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (Voltage detector)

เป็นเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าอยู่ในระบบหรือไม่หลังจากการตัดไฟฟ้าออกจากระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจก่อนการปฏิบัติงาน

โดยจะให้พนักงานทำการใช้ เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแตะไปที่โครงตู้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนที่จะใช้มือหรือส่วนใดของร่างกายไปสัมผัส เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าวิ่งโครงตู้ไฟฟ้าหรือโครงอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 3.6 เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (Voltage detector)

3.8.5 เครื่องตรวจสอบเครื่องเต้ารับ

เป็นเครื่องตรวจเช็คเต้ารับไฟฟ้า เช็คการต่อสายเต้ารับไฟฟ้า ตรวจจับวงจรขั้ว ทดสอบแรงดันไฟฟ้า และตรวจจับ RCD Test มีขนาดเล็ก ใช้งานง่ายสะดวกในการพกพา

- เหมาะกับการใช้งานตรวจเช็คเต้ารับตามอาคาร บ้านเรือน สำนักงาน ออฟฟิศ โรงงาน อุตสาหกรรม การต่อสายไฟเต้ารับในงานก่อสร้าง เป็นต้น
- มีตัวเลข LCD แสดงค่าแรงดันใช้งาน
- สามารถตรวจสอบสถานการณ์ต่อสายปลั๊กได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ
- ปุ่ม RCD Test ใช้สำหรับทดสอบระบบกันไฟรั่วของเบรกเกอร์ ตรวจสอบระบบกันไฟรั่ว (RCD) และระบบกราวด์ ห้ามกดปุ่ม RCD Test ค้างเกิน 3 วินาที



รูปที่ 3.7 เครื่องตรวจสอบเครื่องเต้ารับ

3.9 อุปกรณ์ที่ทำการตรวจสอบ

- 3.9.1 มิเตอร์ไฟฟ้า
- 3.9.2 หม้อแปลงไฟฟ้า
- 3.9.3 ตู้ Disconnecting switch
- 3.9.4 ตู้ MDB
- 3.9.5 ตู้ LP
- 3.9.6 บริภัณฑ์ไฟฟ้า
- 3.9.7 การตรวจสอบเต้ารับ



3.9.1 มิเตอร์ไฟฟ้า



รูปที่ 3.8 มิเตอร์ไฟฟ้า

รายการตรวจสอบ

- บันทึกสภาพความร้อน
- จดบันทึกเลขและขนาดของมิเตอร์
- จดบันทึกขนาด ชนิดของสายไฟฟ้าเข้า ขาออก และสายดินของมิเตอร์

3.9.2 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 3.9 หม้อแปลงไฟฟ้า

รายการตรวจสอบ

- บันทึกภาพความร้อน (เพื่อดูอุณหภูมิหม้อแปลง)
- ตรวจสอบสภาพเสา
- การประกอบอุปกรณ์หัวเสา
- สายยึดโยง (Guy Wire)
- การขาดสาย (สภาพสาย ระยะหย่อนยาน)
- ระยะห่างของสายกับอาคาร สิ่งก่อสร้างหรือต้นไม้
- การติดตั้งล่อฟ้าและสภาพ
- สภาพของจุดต่อสาย
- การต่อลงดินและสภาพ

- การติดตั้งทรอปฟิวส์คัทเอาต์และสภาพ
- การติดตั้งสายดินตัวถังหม้อแปลง
- บันทึกขนาดและชนิดของหม้อแปลง
- บันทึกการติดตั้งหม้อแปลง
- สภาพภายนอกของหม้อแปลง
 - สารความชื้น
 - สภาพบุชชิ่ง
 - ปริมาณและการรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง



3.9.3 ตู้อ_disconnecting switch



รูปที่ 3.10 ตู้อ_disconnecting switch

รายการตรวจสอบ

- บันทึกภาพความร้อน
- บันทึกขนาดฟิวส์
- บันทึกชนิดและขนาดของสายเฟส
- บันทึกชนิดและขนาดของสายนิวทรัล
- บันทึกชนิดและขนาดของสายดิน
- บันทึกการเดินสาย

3.9.1 ตู้ MDB



รูปที่ 3.11 ตู้ MDB

รายการตรวจสอบ

- บันทึกภาพความร้อน
- บันทึกการติดตั้งและสภาพทั่วไป
- จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์
- การต่อฝาก
- สภาพฉนวนสายไฟ
- สภาพจุดต่อของสาย
- ป้ายชื่อและแผนภาพเส้นเดี่ยว (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์
- บันทึกขนาดและชนิดของเครื่องป้องกันกระแสเกิน
- บันทึกค่ากระแสและแรงดันทั้ง 3 เฟส
- บันทึกค่าความต้านทานของหลักดิน
- บันทึกชนิดและขนาดของสายเฟส
- บันทึกชนิดและขนาดของสายนิวทรัล
- บันทึกชนิดและขนาดของสายดิน
- บันทึกการเดินสาย

3.9.2 ตู้ LP



รูปที่ 3.12 ตู้ LP

รายการตรวจสอบ

- บันทึกภาพความร้อน
- บันทึกขนาดและชนิดของ Main Circuit Breaker
- บันทึกชนิดและขนาดของสายเฟส
- บันทึกชนิดและขนาดของสายนิวทรัล
- บันทึกชนิดและขนาดของสายดิน
- บันทึกการเดินสาย

3.9.3 บริภัณฑ์ไฟฟ้า



รูปที่ 3.13 บริภัณฑ์ไฟฟ้า

รายการตรวจสอบ

- ตรวจสอบสภาพภายนอก
- ตรวจสอบการติดตั้งสายดินบริภัณฑ์ไฟฟ้า

3.9.4 การตรวจสอบเต้ารับ



รูปที่ 3.14 การตรวจสอบเต้ารับ

รายการตรวจสอบ

- ตรวจสอบการต่อสายของเต้ารับ
- ตรวจสอบสภาพภายนอกของเต้ารับ

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

4.1 ทบทวนการทำงานและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ทำ Toolbox talk (ทบทวนขั้นตอนการทำงานและหน้าที่รับผิดชอบ), ทบทวน JLA หรือ Job lose analysis (ขั้นตอนการวิเคราะห์ความสูญเสียเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน) และทำ LPSA (การประเมินตัวเองเกี่ยวกับการป้องกันความสูญเสีย) ทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์งานเพื่อป้องกันความสูญเสีย		เลขที่โครงการ : JLA JLA MR ๓๙๙			
ชนิดของ JLA : M & R Consolidation	สถานะ JLA : New (ยังใหม่) Revised (แก้ไข)	งานตรวจสอบให้ใช้ตามกฎหมาย Electrical Inspection (Regulation) IR, Thermocan Inspection, EMI, Grounding	วันที่ : 2 มีนาคม 2566 Page (PDF) : 1 of (Total) : 2		
ผู้จัดทำ	ผู้แก้ไขงานนี้	ตรวจสอบโดย	ตำแหน่ง / หน้าที่		
นายสุวิทย์ ภูษิตานันท์	นายสุวิทย์ ภูษิตานันท์	นายสุวิทย์ ภูษิตานันท์	วิศวกรปฏิบัติการ		
นายสุวิทย์ ภูษิตานันท์	นายสุวิทย์ ภูษิตานันท์	นายสุวิทย์ ภูษิตานันท์	Safety Officer		
อุปกรณ์และเครื่องมือความปลอดภัยที่จำเป็นหรือแนะนำให้ใช้ในงานนี้					
<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เสื้อสะท้อนแสง / เสื้อสีส้ม	<input type="checkbox"/> การปิดกั้นพื้นที่	<input type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันแรงจลนศาสตร์ (ไลน์)		
<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย / ถุง	<input type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันสารอันตรายสูง - SSL	<input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ตัดขั้นสูง	<input type="checkbox"/> มาตรการลดระดับแรงดัน / งดใช้คนคู่กัน		
<input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากนิรภัย	<input type="checkbox"/> หน้ากากป้องกันไอเคมี	<input checked="" type="checkbox"/> มาตรการกั้นเขตและป้ายเตือน	<input type="checkbox"/> เครื่องมือวัดแรงดัน / เครื่องมือวัดกระแส		
<input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ขยาย	<input type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี	<input type="checkbox"/> มาตรการควบคุมสายเคเบิล	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภทต่างๆ Voltage Tester / Voltage Detector		
Code 4563 จึงไป					
ลำดับ	ขั้นตอนการทำงาน	Nb	อันตรายที่อาจเกิดขึ้น	Nb	มาตรการควบคุมอันตราย
1	ตรวจสอบสภาพงานและสถานะการดำเนินงานของ MDB Load 19 Voltage Detector หากพบ ไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้า Voltage Meter ในการ วัดค่าความดันกระแส	1.1	ผู้ปฏิบัติงาน ไฟฟ้าช๊อต, ไฟช็อต, ภัย MDR	1.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Voltage Detector ใช้ตรวจสอบก่อนก่อนเปิด MDB ควบคุมความถี่กระแสไฟฟ้ารั่ว มีอุปกรณ์ตรวจจับที่แจ้งเตือนมีกระแสผิดปกติทันที เช่น CBRP พยายาม ระวังหลีกเลี่ยงการสัมผัสแรงดันความถี่ไฟฟ้ารั่วไฟฟ้า
2	ปฏิบัติตามวิธีการปิดกั้นการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 30 นาที	2.1	บุคคลทั่วไปที่อาจเข้ามา Contacting ขณะทำงาน	2.1.1	แขวนป้าย "กำลังปฏิบัติงาน" "Work in Progress" PPE Load Break Switch และ ไฟแดง ไฟฟ้า
				2.1.2	จัดให้คนปฏิบัติงานอยู่ห่างไกลจากจุดการทำงาน
3	ปิดตู้ไฟฟ้าและถอดเบรกเกอร์ไฟฟ้าพร้อมด้วย	3.1	ผู้ปฏิบัติงานของหม้อไฟฟ้าแรงดันสูง	3.1.1	ผู้ปฏิบัติงานสวมชุดป้องกัน
		3.2	ผู้ปฏิบัติงาน ไฟฟ้าช๊อต, ไฟช็อต	3.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> Voltage Detector ใช้ตรวจสอบ ไฟฟ้า ก่อนเปิดตู้ไฟฟ้า
4	วัดกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงและบันทึกค่ากระแสไฟฟ้าที่ผู้ MDB	4.1	ผู้ปฏิบัติงาน ไฟฟ้าช๊อต, ไฟช็อต	4.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Voltage Detector ใช้ตรวจสอบ ไฟฟ้า ก่อนเปิด MDB
ลำดับ	ขั้นตอนการทำงาน	Nb	อันตรายที่อาจเกิดขึ้น	Nb	มาตรการควบคุมอันตราย
5	ตรวจสอบค่าความดันตามเบรกเกอร์ด้วยระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันที่ผิดปกติ (ถ้ามี) ดำเนินงาน Scope 4563	5.1	ผู้ปฏิบัติงาน ไฟฟ้าช๊อต, ไฟช็อต	5.1.1	ห้ามวางสายดิน ไฟฟ้า Voltage Meter หรือวาง ไฟฟ้า ก่อนตรวจสอบค่า
				5.1.2	ผู้ปฏิบัติงานสวมชุดป้องกัน
				5.1.3	ผู้ปฏิบัติงาน MRC LOTO จะต้องปิดวงจรก่อน
		5.2	ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและตรวจสอบค่าความดันตามเบรกเกอร์	5.2.1	คนที่ถือให้ สวมชุดนิรภัยการช็อตหรือใช้เครื่องมือวัดจุดที่ปฏิบัติงาน
			ระบบไฟฟ้าในบริเวณผู้ปฏิบัติงาน		
6	ตรวจสอบกับตู้ไฟฟ้าเปิดใช้ Voltage Detector หากพบ ไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้า Voltage Meter ในการ วัดค่า ความดันกระแส	6.1	ระบบไฟฟ้าที่ใกล้ตัวผู้ ตรวจสอบค่าที่ผิดปกติ	6.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Voltage Detector ใช้ตรวจสอบค่าที่ผิดปกติ
		6.2	อาจถูกชนหรือบาดเจ็บที่กระดูก	6.2.1	ผู้ปฏิบัติงานสวมชุดป้องกัน
		6.3	ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า	6.3.1	ผู้ปฏิบัติงานสวมชุดนิรภัยและใช้ชุดป้องกันเพื่อวัดค่าความดันจุดต่างๆ

รูปที่ 4.1 JLA

ใช้หมวกหม้ออันตราย

ประเมินอันตรายทั้งหมด

- การรับสัมผัสจากภายนอก
- ถูกวัตถุหนีบ/กระแทก
- การยศาสตร์ (ท่าทาง)
- การชน/ถูกชน (วัตถุ)
- การลื่น / หกล้ม / ตกจากที่สูง
- แหล่งกำเนิดพลังงาน(อุปกรณ์)

รวมถึงอันตรายจากความเสียหายของ
อุปกรณ์ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้วย



รูปที่ 4.2 Six Hazard

เมื่อใดที่คุณดำเนินการ LPSA

ในตอนต้นของ
การเปลี่ยนกะ



ก่อนเริ่มปฏิบัติงานแต่
ละอย่าง



กิจกรรมที่ไม่เป็น
กิจวัตร



หลังจากการสูญเสีย
หรือเกือบสูญเสีย



เมื่อสภาพการทำงาน
เปลี่ยนแปลง



นอกเวลางาน




รูปที่ 4.3 LPSA

4.2 มิเตอร์ไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ถ่ายภาพความร้อนของมิเตอร์ไฟฟ้า




รูปที่ 4.4 ภาพถ่ายความร้อนของมิเตอร์ไฟฟ้า

4.3 หม้อแปลงไฟฟ้า


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ถ่ายภาพความร้อน
- บันทึกการติดตั้ง



รูปที่ 4.5 ภาพถ่ายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า

ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในส่วนของหม้อแปลง คือ พบจุดร้อนที่อุปกรณ์ LT switch



รูปที่ 4.6 ภาพจุดร้อนของ LT switch


ขั้นตอนการแก้ไข

- แจ้งด่วนกับ Project manager ของทาง CBRE ให้ทราบเพื่อส่งให้ทีมงานผู้รับเหมาเข้าทำการแก้ไข

4.4 ตู้ Dis-connecting switch

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ถ่ายภาพความร้อน
- บันทึกค่าแรงดันและกระแสทั้ง 3 เฟส
- บันทึกการติดตั้ง



รูปที่ 4.7 ภาพถ่ายความร้อนของตู้ Disconnecting switch




ภาพการวัดแรงดันของตู้ Disconnecting switch



รูปที่ 4.9 ภาพการวัดแรงดันของตู้ Disconnecting switch

ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในส่วนของตู้ Disconnecting switch คือพบจุดร้อนที่ฟิวส์



รูปที่ 4.10 จุดร้อน

ขั้นตอนการแก้ไข ทำการแจ้งให้ผู้จัดการของสถานีทราบเพื่อขอทำการดับไฟภายในสถานี เพื่อทำการเปลี่ยนฟิวส์ พนักงานป้อนปิดอุปกรณ์ด้านแรงต่ำ, ทิ้งงาน Off เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ตู้ MDB และค่อย Off ตู้ Disconnecting switch

ทำการเปลี่ยนฟิวส์ที่ตู้ Disconnecting switch



รูปที่ 4.11 เปลี่ยนฟิวส์ที่ตู้ Disconnecting switch

- หลังจากการเปลี่ยนฟิวส์ แจ๊งผู้จัดสถานีก่อนจ่ายไฟ แล้วค่อย On ตู้อ Disconnecting switch และ On เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ตู้ MDB แล้วแจ้งพนักงานปั๊มเปิดอุปกรณ์ด้านแรงต่ำ
- จากนั้นบันทึกค่าแรงดันทั้ง 3 phase ที่ Disconnecting switch หลังทำการดับไฟในสถานีบริการ
- แล้วรอประมาณ 30 นาทีแล้วจึงทำการถ่ายบันทึกภาพความร้อนอีกครั้ง



รูปที่ 4.12 วัดแรงดันทั้ง 3 เฟส



รูปที่ 4.13 ภาพถ่ายความร้อนหลังรอประมาณ 30 นาที

อีกประเด็นปัญหาส่วนมากที่พบ คือ ขนาดของฟิวส์และขนาดของสายไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท.



รูปที่ 4.14 ขนาดของฟิวส์และขนาดของสายไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท.

จากรูปทั้ง 2 รูปฟิวส์จะมีขนาด 400A แต่ขนาดสายที่ออกจากฟิวส์มีขนาด 70 SQ.mm. จากการตรวจสอบและอ้างอิงมาตรฐานตามตาราง 5-20

ขั้นตอนการแก้ไข

- จัดทำรายงานเพื่อเสนอการปรับปรุงแก้ไข

ขั้นตอนการแก้ไข

- จัดทำรายงานเพื่อเสนอการปรับปรุงแก้ไข

มาตรฐาน วสท.

- ขนาดกระแสของสาย

ตารางที่ 5-20

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มี/ไม่มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_o/U) ไม่เกิน 0.6/1

กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินในท่อร้อยสายในอากาศ

ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 1				กลุ่มที่ 2			
	2		3		2		3	
จำนวนตัวนำกระแส	แกนเดียว	หลายแกน	แกนเดียว	หลายแกน	แกนเดียว	หลายแกน	แกนเดียว	หลายแกน
ลักษณะตัวนำ								
รูปแบบการติดตั้ง								
ระบบไฟฟ้า	AC หรือ DC		AC		AC หรือ DC		AC	
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	60227 IEC 01, 60227 IEC 02, 60227 IEC 05, 60227 IEC 06, 60227 IEC 10, NYY, VCT, IEC 60502-1 และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น สายทนไฟ, สายไร้ฮาโลเจน, สายควีนน้อย							
ขนาดสาย(ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)							
1	10	10	9	9	12	11	10	10
1.5	13	12	12	11	15	14	13	13
2.5	17	16	16	15	21	20	18	17
4	23	22	21	20	28	26	24	23
6	30	28	27	25	36	33	31	30
10	40	37	37	34	50	45	44	40
16	53	50	49	45	66	60	59	54
25	70	65	64	59	88	78	77	70
35	86	80	77	72	109	97	96	86
50	104	96	94	86	131	116	117	103
70	131	121	118	109	167	146	149	130
95	158	145	143	131	202	175	180	156
120	183	167	164	150	234	202	208	179
150	209	191	188	171	261	224	228	196
185	238	216	213	194	297	256	258	222
240	279	253	249	227	348	299	301	258
300	319	291	285	259	398	343	343	295
400	-	-	-	-	475	-	406	-
500	-	-	-	-	545	-	464	-

หมายเหตุ

- 1) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43
- 2) ในกรณีที่มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ในท่อร้อยสาย ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-8
- 3) ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47
- 4) ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้ในงานในตารางที่ 5-48
- 5) สามารถใช้งานในระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่มีขนาดแรงดันไม่เกิน 1.5 กิโลโวลต์ได้

รูปที่ 4.15 ตารางที่ 5-20

และอีกประเด็นที่พบในส่วนของตู้ Disconnecting switch คือพบการตัดสายภายในตู้ Disconnecting switch แล้วไม่พันเทป



รูปที่ 4.16 สายที่ถูกตัดแล้วไม่มีการพันเทป

ขั้นตอนการแก้ไข

- ทำการแจ้งให้ผู้จัดการของสถานีทราบ (ผู้จัดการไม่สะดวกให้ดับไฟ)
- ใส่ถุงมือกันไฟฟ้าแล้วสวมถุงมือกันบาดอีกชั้นก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- นำเทปพันสายพัน ป้องกันการสัมผัสกับตัวนำ



รูปที่ 4.17 ขั้นตอนการแก้ไข


4.5 ตู้ MDB

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ถ่ายภาพความร้อน
- บันทึกค่าแรงดันและกระแสทั้ง 3 เฟส
- บันทึกการติดตั้ง

มาตรฐาน วสท.


- ขนาดกระแส (ใช้ตารางที่ 5-20) ในการตรวจสอบ



รูปที่ 4.18 ภาพถ่ายความร้อนของตู้ MDB



รูปที่ 4.19 ภาพการวัดกระแสทั้ง 3 เฟส ของตู้ MDB



รูปที่ 4.20 ภาพการวัดแรงดันทั้ง 3 เฟสของตู้ MDB




รูปที่ 4.21 ภาพการวัดแรงค่าหลักดินของตู้ MDB

การวัดค่าหลักดินในตู้ MDB ตามมาตรฐานการติดตั้ง

- ค่าความต้านทานดินรวมของสายดิน ไม่เกิน 5 โอห์ม

ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในส่วนของตู้ MDB คือ หนูกัดสายในตู้ MDB



รูปที่ 4.22 หนูกัดสายในตู้ MDB

ขั้นตอนการแก้ไข

- ทำการแจ้งให้ผู้จัดการของสถานีทราบ
- ทำการ Off เบรกเกอร์ของวงจรนั้นแล้วนำเทปพันสาย เพื่อป้องกันการสัมผัสกันตัวนำ

4.6 ตู้ LP

ขั้นตอนการทำงาน

- ถ่ายภาพความร้อน
- บันทึกการติดตั้ง



รูปที่ 4.23 ภาพถ่ายความร้อนของตู้ LP

ประเด็นสวนใหญ่ที่พบในส่วนของตู้ LP คือ เบรกเกอร์ชำรุดเสียหาย



รูปที่ 4.24 ภาพเบรกเกอร์ที่ชำรุด


ขั้นตอนการแก้ไข

- ทำการแจ้งให้ผู้จัดการของสถานีทราบ
- บันทึกการวัดค่ากระแส
- เปลี่ยนเบรกเกอร์ตัวใหม่



รูปที่ 4.25 ขั้นตอนการเปลี่ยนเบรกเกอร์


อีกประเด็นที่พบในส่วนของตู้ LP คือ สายหลวม จนร้อนทำให้อนวนของสายเกิดการละลาย



รูปที่ 4.26 สายร้อนจนละลาย

ขั้นตอนการแก้ไข

- ทำการแจ้งให้ผู้จัดการของสถานีทราบ
- Off เบรกเกอร์ของวงจรที่ต้องแก้ไข
- ตัดสายที่เสียหายแล้วต่อเข้าเบรกเกอร์ (ถ้าความยาวของสายไม่พอให้ทำการต่อสาย) แล้ว ON เบรกเกอร์



รูปที่ 4.27 ขั้นตอนการแก้ไข

4.7 บริภัณฑ์ไฟฟ้า

ขั้นตอนการทำงาน

- ใช้เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (Voltage detector) เช็คจุดที่คนจะใช้งานนั้นมีแรงดันเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้หรือไม่

มาตรฐาน วสท.

- บทที่ 4 การต่อลงดิน
- 4.9 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยึดติดกับที่ หรือชนิดที่มีการเดินสายถาวร
- ฉ) บริภัณฑ์ไฟฟ้าประเภท I รับแรงดันเทียบดินเกิน 50 โวลต์ (ดูภาคผนวก ช.)
- เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท I เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอกเหนือจากมีฉนวนมูลฐานแล้วยังมีการป้องกันไฟฟ้าดูดด้วยการต่อสายดินจากส่วนที่เป็นเปลือกโลหะให้ลงดินเข้ากับสายดินของการติดตั้งทางไฟฟ้า



รูปที่ 4.28 การตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ประเด็นสวนใหญ่ที่พบในส่วนของบริษัทไฟฟ้า คือบริษัทไฟฟ้าไม่ต่อสายดิน




รูปที่ 4.29 บริษัทไฟฟ้าไม่ต่อสายดิน

ขั้นตอนการแก้ไข

- ทำการแจ้งให้ผู้จัดการของสถานีทราบ
- จัดทำรายงานเพื่อเสนอการปรับปรุงแก้ไข

4.8 การตรวจสอบเต้ารับ



รูปที่ 4.30 การตรวจสอบเต้ารับ

วิธีการอ่านค่าเครื่องตรวจเช็คเต้ารับไฟฟ้า

- 1 ●●○ ปกติ
- 2 ●○○ สาย G ไม่ต่อ
- 3 ○●○ สาย N ไม่ต่อ
- 4 ○○○ ไม่มีไฟมา, สาย G,N ไม่ต่อ
- 5 ○●● สาย N,L สลับกัน
- 6 ●○● สาย N,L สลับกัน
- 7 ●●● สาย G,L สลับกัน,ไม่มี G

ประเด็นที่พบในส่วนของเต้ารับคือ สาย L กับสาย N สลับกัน



รูปที่ 4.31 สาย L กับสาย N สลับกัน

ขั้นตอนการแก้ไข

- ทำการแจ้งให้ผู้จัดการของสถานิทราบ
- Off เบรกเกอร์วงจรเต้ารับ และทำการ LO-TO
- ถอดเต้ารับแล้วสลับสายให้ถูกต้อง
- ON เบรกเกอร์คืน



รูปที่ 4.32 การแก้ไขเต้ารับ

ประเด็นที่พบในส่วนของเต้ารับคือ ไม่พบสาย G



รูปที่ 4.33 ภาพเต้ารับที่ไม่พบการต่อสาย G

ขั้นตอนการแก้ไข

- เดินสาย G จากตู้ MDB มายังเต้ารับ



รูปที่ 4.34 ภาพเต้ารับที่ทำการแก้ไขแล้ว

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

การปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท แอชเช็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชัน จำกัด เรื่อง ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ทำให้ได้นำความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงและได้แนะนำการปรับปรุงแก้ไขให้แก่ผู้ว่าจ้าง ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ซึ่งการดำเนินโครงการสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำจากวิศวกรพี่เลี้ยงและพนักงานในบริษัท รวมถึงความอนุเคราะห์ จากบริษัทที่เอื้อต่อการฝึกงานครั้งนี้

5.2 ประโยชน์ด้านสังคม

- 5.2.1 ได้เรียนรู้ถึงความปลอดภัยต่อผู้อื่นในการปฏิบัติงาน
- 5.2.2 ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อทีมงาน
- 5.2.3 ได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
- 5.2.4 ได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในการพูดคุยประสานงานกับลูกค้า
- 5.2.5 ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดในการทำงานจากหัวหน้างาน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข
- 5.2.6 ได้เรียนรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

5.3 ประโยชน์ด้านการปฏิบัติงาน

- 5.3.1 ได้รับประสบการณ์ใหม่ ที่พบเจอในห้องเรียน
- 5.3.2 ได้เรียนรู้ขั้นตอนการกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
- 5.3.3 ได้เรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- 5.3.4 ได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
- 5.3.5 ได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
- 5.3.6 ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานให้ปลอดภัย

5.4 ปัญหาในการปฏิบัติงาน

- 5.4.1 ติดปัญหาสภาพอากาศทำงานไม่อำนวย ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- 5.4.2 ติดปัญหาการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน
- 5.4.3 สับสนระหว่างกฎหมายกับมาตรฐาน

5.5 การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

- 5.5.1 ติดต่อทางบริษัทเพื่อปรับแก้แผนงาน แล้วประสานกับลูกค้าเพื่อขอเลื่อนการทำงานไปก่อนแล้วจะนัดวันและเวลาในการเข้าปฏิบัติงานในครั้งใหม่
- 5.5.2 ทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ปรับตัวเข้าหากัน
- 5.5.3 ต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา

5.6 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

- 5.6.1 ควรปรับการทำงานซึ่งกันและกันระหว่างแผนก
- 5.6.2 ควรปรับลดขั้นตอนการทำงานเพื่อไม่ให้ซับซ้อน
- 5.6.3 ควรจัดให้มีการสนทนากัน ให้มากขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในองค์กร



บรรณานุกรม

- คณะกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย. (2558). *มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564*. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
- ปกรณ์ ปริยะวาที. (2565). *อบรมผู้ตรวจสอบอาคารรุ่นที่ 58 เรื่องการตรวจสอบระบบไฟฟ้า*. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
- Earth tester*. (n.d.). <https://inwfile.com/s-dk/w3gen4.jpg>
- Element14 Thailand. (n.d.). *FLUKE 375*. <https://images.app.goo.gl/PYfh3ciEK5hnEjX86>
- MCB*. (n.d.). <https://sg-test-11.slatic.net/p/ba9ec536a9e273690625d1f639affa1f.jpg>
- RCBO*. (n.d.). <https://downth.img.susercontent.com/file/c9b92ed18b6cf3ab2c062adc9fb43b10>
- SMI Instruments. (n.d.). *FLUKE - 1LAC-A-II low voltage detector*.
https://www.smi-i.com/b_product.php?product=694
- Tequipment (n.d.). *FLIR C2 compact thermal imaging system*.
<https://www.tequipment.net/FLIR/C2/Building-and-Industrial-Thermal-Imagers/>
- TradeKorea. (2565). *ELB, auto recovery earth leakage circuit breaker*.
<https://www.tradekorea.com/product/detail/P765499/ELB,-Auto-Recovery-Earth-Leakage-Circuit-Breaker.html>
- Safe-T-Cut Smart. (n.d.). *RCCB*. <https://images.app.goo.gl/oGZXpb1BSZAsaHPt6>

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

อุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติงานและวิสัยทัศน์การจัดการความรู้



<https://www.tradekorea.com/product/detail/P765499/ELB-Auto-Recovery-Earth-Leakage-Circuit-Breaker.html>



<https://images.app.goo.gl/oGZXpb1BSZAsaHPt6>



<https://images.app.goo.gl/MPR9HiHCHqEARPMh6>



<https://images.app.goo.gl/wixk8Fg3M6AkWx6z8>



<https://www.tequipment.net/FLIR/C2/Building-and-Industrial-Thermal-Imagers/>



<https://images.app.goo.gl/PYfh3ciEK5hnEjX86>

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Finwfile.com%2Fs-dk%2Fw3gen4.jpg&tbid=-w8_bNM9rnG5LM&vet=1&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.scmashopping.com%2Fproduct%2F547%2Fkyoritsu-earth-tester-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-4105a-h&docid=eTU6oFudrZC1mM&w=852&h=621&source=sh%2F%2Fim%2Fm5%2F0



<https://images.app.goo.gl/BzKsppjmbZnMqVCi6>



<https://m.pantip.com/topic/37751807>

ภาคผนวก ข

รูปภาพการปฏิบัติงาน



ภาคผนวก ค

การนิเทศงานสหกิจศึกษา



ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ

บริษัท แอชเช็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชัน จำกัด 128 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 92 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ
บางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ชื่ออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ นาราชภูรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พกิจ สุวัตถ์

นักศึกษาสหกิจศึกษา

1. นาย สิริภพ กระแสร์ทิพย์ รหัสนักศึกษา 6323200007
2. นาย ธนวัฒน์ นันตี รหัสนักศึกษา 6323200003

ภาคผนวก ง

การสอบโครงการสหกิจศึกษา



ภาคผนวก จ

การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการโดยใช้โปรแกรมอักษราวีสูทซ์

Plagiarism Checking Report

Created on 2023-10-03 20:07:04 at 20:07 PM

Submission Information

ID	SUBMISSION DATE	SUBMITTED BY	ORGANIZATION	FILENAME	STATUS	SIMILARITY INDEX
3383679	Oct 3, 2023 at 20:03 PM	siraphob.kraa@siam.edu	มหาวิทยาลัยสยาม	Annual Inspection and Certification of Electrical Safety Systems of Gas Station.pdf	Completed	1.28 %

Match Overview

NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SOURCE	SIMILARITY INDEX
1	กรณีศึกษาการออกแบบและประเมินค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับการพัฒนาเมืองใหม่	สุรพล เลื่อนรินทร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	0.65 %
2	การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่ออัคคีภัยสำหรับอาคารที่พักอาศัยของกองทัพอากาศไทย	ปloodภัย จัน โทคา, 2517-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.63 %

ประวัติผู้จัดทำ



- ชื่อ-นามสกุล นาย สิริภพ กระแสร์ทิพย์
- คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
- สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
- ที่อยู่ : 128 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 92 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ เขต บางพลัด
กรุงเทพฯ
- ประวัติการศึกษา : พ.ศ. 2546 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล
ขส.ทบ.
พ.ศ. 2548 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่าง
กล ขส.ทบ.
- ประวัติการทำงาน : พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2558 บริษัท การบินไทย มหาชน จำกัด
พ.ศ.2559 ถึง ปัจจุบัน บริษัท แอชเช็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
- เบอร์โทรศัพท์ : 089-199-0532
- E-mail : Siraphob.aps@gmail.com

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ-นามสกุล นาย ธนวัฒน์ นันต์

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า

ที่อยู่ : 2/38 ซ.พุทธบูชา 30 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา : พ.ศ. 2560 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

พ.ศ. 2563 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
(สยามเทค)

ประวัติการทำงาน : พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์

(ประเทศ ไทย) จำกัด

พ.ศ.2563 ถึง ปัจจุบัน บริษัท แอชเช็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 092-259-8142

E-mail : thanawat.n.aps@gmail.com